

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/80265/26/08/27
commission/ damage No. : 26/006101
Date of commission: 27-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0164031
Manufacturer	CUPRA
Model	Formentor 24-
Type / version	Formentor 2.0 TSI 4Drive VZ DSG
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1605
Gross vehicle weight [kg]	2160
Wheelbase 1/2	2680
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1984
Engine Power [hp/kW]	333/245
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	FZ9405W
VIN / serial number	VSSZZZKM7SR031180
Date of first registration	12-03-2025
Date of next. tech. test	11-03-2028
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	23 653 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	5,0 mm
	left	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	5,0 mm
back	right	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	5,0 mm
	left	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Alarm z funkcją dozoru wnętrza
2. Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist
3. Asystent świateł drogowych High Beam Assist
4. Bagażnik otwierany elektrycznie i bezdotykowo
5. Blokada elektroniczna mechanizmu różnicowego: EDL z XDS
6. CUPRA CONNECT (subskrypcja na 10 lat)
7. Cupra Drive Profile - wybór profilu jazdy
8. Czujnik deszczu
9. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
10. DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
11. Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
12. Distance control
13. Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
14. Felgi aluminiowe 19" SANDSTORM z ogumieniem 245/40
15. Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
16. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
17. Fotel kierowcy z pełną elektryczną regulacją i funkcją pamięci
18. Fotele przednie kubelkowe
19. Fotele przednie podgrzewane
20. Fotele przednie z regulacją wysokości
21. Full Link
22. Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
23. Funkcja świateł autostradowych
24. Gniazda (2) USB typu C z przodu i 2 z tyłu (z tyłu tylko funkcja ładowania)
25. Gniazdo 12V z przodu i 230V w bagażniku
26. Gwarancja CUPRA 5 lat
27. Głośniki - 6
28. Hamulce tarczowe z przodu 18", czarne z napisem CUPRA
29. Hamulec postojowy elektromechaniczny
30. Kamera cofania
31. Kierownica wielofunk., sport., podgrz., obszyta skórą z przyciskiem trybu Cupra i uruch. silnika
39. Nakładki progowe podświetlane w przednich drzwiach w technologii LED
40. Ogranicznik prędkości
41. Oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem składane i dzielone
42. Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
43. Oświetlenie Ambientowe kokpitu LED z możliwością wyboru koloru
44. Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych
45. Panel wykończeniowy na drzwiach
46. Podsufitka czarna
47. Poduszki powietrzne (7) - (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka centralna)
48. Podłoga bagażnika podwójna
49. Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną oraz zintegrowanym schowkiem
50. Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
51. Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału
52. Skrzynia biegów automatyczna, 7-biegowa
53. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
54. System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
55. System rozpoznawania zmęczenia
56. System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition
57. Systemy wspomagania hamowania i kontroli trakcji: ESC, ABS, HBA i TCS
58. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
59. Szyby przyciemniane
60. Tapicerka DINAMICA + skóra ekologiczna, czarna
61. Tempomat aktywny (ACC)
62. Uni-Lackierung
63. Wnętrze CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium i miedzi
64. Wspomaganie awaryjne kierowaniem i asystent skrętu
65. Wspomaganie układu kierowniczego - SERVOTRONIC
66. Zaczepy i-Size na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy oraz zaczep Top Tether na fotelu pasażera
67. Zagłówki zintegrowane
68. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, otwieranie drzwi bagażnika z pilota
69. Zawieszenie adaptacyjne DCC

- | | |
|---|---|
| 32. Kieszenie w oparciu przednich foteli | 70. Zestaw naprawczy |
| 33. Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z panelem sterowania z tyłu | 71. Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
| 34. Kokpit wirtalny, tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10.25 | 72. Światła Pełne przednie LED |
| 35. Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane z funkcją pamięci | 73. Światła do jazdy dziennej LED z automatyczną funkcją opóźnionego wyłączenia świateł |
| 36. Lusterko wsteczne, automatycznie ściemniające się | 74. Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów |
| 37. Media System Plus: 12.9-calowy kolorowy ekran dotykowy | 75. Światła zintegrowane tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami |
| 38. Nakładki na pedały metalowe | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Felgi aluminiowe 19" ARCTIC COPPER z ogumieniem 245/40 | | - |
| 2. Metalic paint | | - |
| 3. Pakiet PURE PERFORMANCE | | - |
| Światła przednie Matrix LED z funkcją automatycznej regulacji zasięgu | | |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 31-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	150 - 300
2	Left front fender	150 - 300
3	Left front pillar	150 - 300
4	Left front wall	150 - 300
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	150 - 300
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	150 - 300
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	150 - 300
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 300
17	Right front fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: parking

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii oprócz elementów: pokrywa bagażnika, błotnik tylny lewy/prawy, słupki środkowy lewy/prawy, próg lewy/prawy. Lusterka i reflektory oklejone folią. Rysy na samochodzie.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Książka serwisowa – dane




Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. Str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 52.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1