

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/92511/26/10/02
Nr zlecenia/szkody: 23/029902
Data zlecenia: 02-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0147744
Producent	CUPRA
Model	Formentor 20-24
Typ/wersja	Formentor 1.5 TSI DSG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1420
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1980
Rozstaw osi 1/2	2679
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ123GT
VIN	VSSZZZKM7RR010615
Data 1. rejestracji	18-09-2023
Data nast. bad. techn.	18-09-2028
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	128 810 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	2,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	2,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	4,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	5,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
3. Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
4. Asystent pasa ruchu Lane Assist
5. Asystent świateł drogowych High Beam Assist
6. Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji Multi Collision Brake
7. Bluetooth
8. CUPRA CARE - 5 lat gwarancji CUPRA
9. CUPRA CONNECT dla Media System(Bezpieczeństwo i serwis 10 lat,zdalny dostęp 1rok)
10. CUPRA Drive Profile: 3 profile jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnika, wspomagania i skrzyni
11. Czujnik deszczu
12. Czujnik zmierzchu
13. Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
14. Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
15. EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
16. ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
17. Elementy ochronne nadkoli, progi w kolorze ciemnego aluminium
18. Felgi aluminiowe 18 CUPRA PERFORMANCE SILVER z ogumieniem 245/45
19. Fotele przednie podgrzewane
20. Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
21. Fotele sportowe
22. Full Link
23. Funkcja automatyczna opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
24. Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
25. Funkcja świateł autostradowych
26. Gniazdo 12V z przodu
27. HBA - Hydraulic Brake Assist
28. Hamulec postojowy elektromechaniczny
29. Kamera cofania
30. Kierownica wielofunkcyjna sportowa, podgrzewana
31. Kierownica z łopatkami zmiany biegów
32. Kieszeń w oparciu przednich foteli
33. Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z filtrem AirCare i czujnikiem powietrza AQS
44. Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium
45. Ogranicznik prędkości
46. Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
47. Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych
48. Oświetlenie LED schowka w desce rozdzielczej
49. Oświetlenie drzwi LED
50. Oświetlenie drzwi bagażnika LED
51. Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu w technologii LED
52. Podsufitka czarna
53. Poduszki powietrzne (7) - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy
54. Podłoga bagażnika podwójna
55. Podłokietnik przedni ze schowkiem i regulacją wzdłużną
56. Podłokietnik z tyłu
57. Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach LED
58. Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy
59. Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
60. Spojler tylny CUPRA w kolorze nadwozia
61. Spojlery boczne z tyłu w kolorze lśniącej czerni
62. System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
63. System Media Plus wysł.10/Radio MP3/WMA/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy
64. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
65. System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
66. System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach
67. System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
68. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
69. Szyby tylne przyciemniane
70. Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni
71. TCS - system kontroli trakcji
72. Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi
73. Tempomat aktywny (ACC)
74. Tuner DAB
75. Tylne oparcie składane i dzielone
76. Uchwyt na napoje z przodu

- | | |
|---|---|
| 34. Kokpit wirtualny: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25" | 77. Uchwyty ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy |
| 35. Lakier uni | 78. Uchwyty ISOFIX i-Size na fotelu pasażera z przodu |
| 36. Lampki LED do czytania z przodu i z tyłu | 79. Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne |
| 37. Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych | 80. Wykończenie wnętrza CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozd. w kolorze ciemnego aluminium i miedz |
| 38. Lampy przednie LED | 81. XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego |
| 39. Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami | 82. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie drzwi bagażnika z pilota |
| 40. Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane | 83. Zderzaki dedykowane CUPRA |
| 41. Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium | 84. Światła do jazdy dziennej LED |
| 42. Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania | 85. Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów |
| 43. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Fotele przednie kubelkowe z elektryczną regulacją fotela kierowcy | - |
| Fotele przednie kubelkowe | |
| Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi | |
| Fotel kierowcy z pełną regulacją elektryczną oraz pamięcią ustawień | |
| Lusterka z pamięcią ustawień | |
| 2. Koło zapasowe dojazdowe | - |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Pakiet Comfort + | - |
| Oświetlenie ambientowe kokpitu LED z możliwością wybotu koloru | |
| Felgi aluminiowe 18 CUPRA MACHINED SPORT BLACK MATT / SILVER z ogumieniem 245/45 (PUK) | |
| Mapy Europy | |
| Oświetlenie Ambientowe kokpitu LED z możliwością wyboru koloru | |
| CUPRA CONNECT dla Navi System(Bezpieczeństwo i serwis 10 lat,zdalny dostęp i usł multimedialne 1rok) | |
| System Navi System Plus wysł.10/3D/Radio MP3/WMA/Full Link/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy | |
| Pakiet wspomagania jazdy L dla samochodów z NaviSystem+ | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

OgumienieInne

Zwiekszona grubość powłoki lakierniczej -
Stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Ściana boczna lewa	150 - 200
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 200
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja zleć wykonanie przeglądu. Informacja wymień baterie w kluczyku.
Wymagany przegląd od 10 dni.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy




Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.


Błotnik przedni P - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 46.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Łotnik przedni P - Inne 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa krawędzi błotnika tył P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 59.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.
Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.


Dach - Inne 1



Fot. 62.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 72.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Uchwyt drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.


Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 78.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1