

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/89255/26/09/22
 commission/ damage No. :
 Date of commission: 22-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

Tomasz Kurek
 PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
 TU - Włocławek

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0094248
Manufacturer	FIAT
Model	Freemont 11-16
Type / version	Freemont 2.0 Multijet Lounge AWD
Body type	VAN
Number of doors / seats	5/7
Curb weight [kg]	2044
Gross vehicle weight [kg]	2529
Wheelbase 1/2	2890
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1956
Engine Power [hp/kW]	170/125
Gearbox	automatic 6- gear
Registration /record No.	LB1859C
VIN / serial number	3C4PFB CY2FT656190
Date of first registration	30-10-2015
Year of manufacture	2015
Readout [km]	254 426 (read)
Body color / type of coating	silver/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KORMORAN, ALLSEASON SUV	235/55 19 105V	3,0 mm
	left	KORMORAN, ALLSEASON SUV	235/55 19 105V	3,0 mm
back	right	KORMORAN, ALLSEASON SUV	235/55 19 105V	3,5 mm
	left	KORMORAN, ALLSEASON SUV	235/55 19 105V	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | 23. Light Alloy wheels 19" |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 24. Light alloy wheels from 17" |
| 3. Automatic climate control | 25. Luggage:other |
| 4. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories | 26. Lumbar adjust driver |
| 5. CD-player, Radio | 27. Mobile Tire System |
| 6. Child seat fixation | 28. Park Distance Control rear |
| 7. Cruise control | 29. Power windows front |
| 8. DVD-player, Navigation system, On board monitor, Radio, Rear view camera | 30. Rain sensor |
| 9. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 31. Rear view camera |
| 10. Door mirrors electrically foldable | 32. Rear window heating |
| 11. Driver airbag, Passenger airbag | 33. Remote controlled central locking |
| 12. Driver seat electrically adjustable, Driver seat height adjustable | 34. Roof railing |
| 13. ESP (Electronical Stabilizing Program), Hill holder, Other, Power assisted brakes, Traction control | 35. Seatbelts vertically adjustable front |
| 14. Exterior design: other | 36. Seats: other |
| 15. Exterior thermometer, On board computer | 37. Seats: other |
| 16. Floor mat | 38. Steering wheel with radio operation |
| 17. Fog lamps | 39. Tinted rear windows |
| 18. Heated seat driver, Heated seat passenger | 40. Transport/loading: other |
| 19. Keyless go | 41. Tyre pressure control (RDC) |
| 20. Leather gearshifter/switch | 42. Uni-Lackierung |
| 21. Leather steering wheel | 43. Whiplash-protection-system |
| 22. Leather upholstery | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Bord entertainment: other accessories, Video entertainment system | | - |
| Wyświetlacz 9-calowy w drugim rzędzie siedzeń | | |
| Słuchawki bezprzewodowe | | |
| Pilot sterujący radioodtwarzaczem | | |
| 2. Interior: other | | - |
| 3. Metallic paint | | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipment

TyresOther

State of the vehicle -
stwierdzone braki i uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

PC

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/72

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka silnika. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Długotrwały ciężki rozruch. Nieprawidłowy akumulator. Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów - biegi czasami się nie zmieniają. Nieprawidłowy wyświetlacz konsoli środkowej. Nieprawidłowe przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Pierwsza rejestracja w kraju 28-10-2022. Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Ocen/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z przodu



Photo 6.
Bok prawy z tyłu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Przekątna tylna prawa



Photo 8.
Tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Przekątna tylna lewa



Photo 10.
Bok lewy z tyłu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Bok lewy z przodu



Photo 12.

Próg lewy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 13.
Numer identyfikacyjny




Photo 14.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 16.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 18.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 20.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Tunel środkowy



Photo 22.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Kierownica z lewej strony



Photo 24.

Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Bagażnik



Photo 26.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.
Spód pojazdu przód



Photo 28.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Photo 30.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 31.

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Photo 32.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. rej. ksero Str. 1

**Photo 34.**

Dow. Rej. ksero Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Kluczyki



Photo 36.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu




Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Photo 46.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 48.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1




Photo 50.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Photo 54.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Zderzak - Inne 1



Photo 56.
Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Photo 58.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 59.

Błotnik przedni P - Inne 1



Photo 60.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 62.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przednie P - Inne 1



Photo 64.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Drzwi tylne P - Inne 1



Photo 68.
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 70.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Próg P - Inne 1



Photo 72.
Słupek przedni P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Słupki przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Słupki przedni P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Słupki środkowy P - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 78.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 82.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Photo 86.

Zderzak tylny - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 88.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 90.

Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Photo 92.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 94.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 96.

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 98.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 100.

Drzwi przed L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 101.

Drzwi tylne L - zdjęcie pogłądowe 1



Photo 102.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 103.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 104.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 105.
Drzwi tylne L - Inne 1



Photo 106.
Drzwi tylne L - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 107.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1




Photo 108.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 109.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 110.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 111.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Photo 112.

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 113.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 114.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 115.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 116.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 117.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 2



Photo 118.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 119.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 120.

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 121.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 122.

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 123.

Podsufitka - Inne 1



Photo 124.

Podsufitka - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 125.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Rysa/odprysk 1



Photo 126.

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 127.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Photo 128.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 129.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Photo 130.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 131.

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3