

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/81310/26/08/31
Nr zlecenia/szkody: 21/041908
Data zlecenia: 31-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0146704
Producent	LAND ROVER
Model	Range Rover Velar 20-23
Typ/wersja	Velar 2.0 D200 mHEV R-Dynamic S
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2058
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2590
Rozstaw osi 1/2	2874
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1997
Moc silnika [KM/kW]	204/150
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	SK180VC
VIN	SALYA2BN4MA310830
Data 1. rejestracji	08-09-2021
Data nast. bad. techn.	08-09-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	133 262 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT XL FP J LR	255/50 R20 109W	4,0 mm
	lewe	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT XL FP J LR	255/50 R20 109W	4,0 mm

tylna	prawe	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV	255/50 R20 109W	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV	255/50 R20 109W	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 29. Pakiet standardowego materiału wykończenia wnętrza |
| 2. Alarm wolumetryczny i perymetryczny | 30. Pakiet zewnętrzny stylistyczny R-Dynamic |
| 3. Android Auto | 31. Pedale wykończone metalem |
| 4. Apple CarPlay | 32. Podsufitka w kolorze Ebony |
| 5. Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA | 33. Port USB - x2, Gniazdo 12V - x3 (Pakiet Powe Base) |
| 6. Asystent pasa ruchu (LKA) | 34. System All Terrain Progress Control (ATPC) |
| 7. Asystent ruszania na wzniesieniu | 35. System Terrain Response z Dynamic Program |
| 8. Bluetooth | 36. System Touch Pro Duo |
| 9. CBC - kontrola hamowania na zakręcie | 37. System awaryjnego hamowania, autonomiczny |
| 10. Czujnik jakości powietrza | 38. System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu |
| 11. Czujnik parkowania - przód i tył | 39. System kontroli zjazdu (Hill Descent Control) |
| 12. DSC - system stabilizacji toru jazdy | 40. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) |
| 13. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 41. System monitorujący kondycję kierowcy |
| 14. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji | 42. System multimedialny Pivi Pro |
| 15. Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika | 43. System ostrzegający o zużyciu klocków hamulcowych |
| 16. Fotele przednie regulowane w 14 kierunkach, pamięć ustawień fotela kierowcy | 44. System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości |
| 17. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie | 45. System stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego |
| 18. Kierownica skórzana z pokrywą poduszki powietrznej z tworzywa sztucznego | 46. System wspomagający ruszanie na śliskiej nawierzchni |
| 19. Kierownica skórzana, perforowana Duo Tone z pokrywą poduszki powietrznej z tworzywa sztucznego | 47. System zapobiegający dachowaniu (RSC) |
| 20. Klamki zewnętrzne, wysuwane | 48. Szyba przednia laminowana akustycznie |
| 21. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 49. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 22. Kolumna kierownicy regulowana manualnie | 50. Tuner cyfrowy DAB |
| 23. Kontrola stabilności przyczepy | 51. Uchwyty ISOFIX, tył |
| 24. Lampy przednie Premium LED | 52. Wspomaganie kierownicy, elektryczne EPAS |
| 25. Lusterka boczne el. składane, elektrochromatyczne po stronie kierowcy z lampką doświetlającą podłoże | 53. Wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| 26. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 54. Wykończenie wnętrza Shadow Aluminium |
| 27. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie) | 55. Zestaw audio Meridian, wzmacniacz 400W, 13 głośników |
| 28. Opony całoroczne | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach i nakładki na lusterka w kolorze Narvik Black | - |
| 2. Dywaniki materiałowe | - |
| 3. Felgi aluminiowe 20", 7 - ramienne (wzór 7014) - Gloss Black 255/50 R20 8.5" | - |
| 4. Hak holowniczy, demontowalny | - |
| 5. Koło zapasowe dojazdowe | - |
| 6. Lakier metalik | - |
| 7. Pakiet Cold Climate | - |
| Ogrzewana szyba przednia i dysze spryskiwaczy wycieraczek | |
| Kierownica ogrzewana | |
| 8. Pakiet zewnętrzny stylistyczny R-Dynamic Black | - |
| 9. Spryskiwacze lamp przednich | - |
| 10. Szyby tylne przyciemniane | - |
| 11. Tapicerka skórzana, perforowana grained Ebony, wykończenie wnętrza w kolorze Ebony | - |

12. Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -

Konieczne naprawy -

Braki i uszkodzenia -

Aktualna sytuacja rynkowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 01-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobiliser

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/41

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 32.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Kierownica (na wprost)



Fot. 34.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 55.
Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 56.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1