

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/80738/25/10/21
Nr zlecenia/szkody: 23/001377
Data zlecenia: 21-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0135064
Producent	VOLKSWAGEN
Model	T-Roc 17-21
Typ/wersja	T-ROC 1.5 TSI GPF ACT Premium DSG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1338
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1860
Rozstaw osi 1/2	2590
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WP5612R
VIN	WVGZZA1ZKV511404
Data 1. rejestracji	13-08-2019
Data nast. bad. techn.	14-08-2026
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	166 214 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOOD RIDE, SOLMAX 1	215/50 18 92W	4,0 mm
	lewe	GOOD RIDE, SOLMAX 1	215/50 18 92W	4,0 mm
tylna	prawe	GOOD RIDE, SOLMAX 1	215/50 18 92W	5,0 mm
	lewe	GOOD RIDE, SOLMAX 1	215/50 18 92W	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania
3. Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash
4. Asystent podjazdu
5. Asystent siły hamowania
6. Car Net: App-Connect (dla radia)
7. Car-Net: Security&Service Basic i Plus
8. Czujnik ciśnienia w oponach
9. Czujnik deszczu
10. Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów
11. Dźwignia zmiany biegów w skórce
12. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
13. ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy
14. Felgi aluminiowe 17 Kulmbach z ogumieniem 215/55 + śruby antykradzieżowe
15. Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
16. Fotele kierowcy i pasażera, sportowe
17. Funkcja automatycznego włączania świateł oraz f. Coming/Leaving Home
18. Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej
19. Gniazdo 12V
20. Gniazdo 12V w środkowej konsoli z tyłu
21. Gniazdo USB
22. Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
23. Instalacja telefoniczna Bluetooth
24. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
25. Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 2 strefowa
26. Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem - Active Info Display
27. Kurtyny powietrzne
28. Lakier uni
29. Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane
30. Lampy w technologii LED ze światłami do jazdy dziennej
31. Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
32. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne
33. Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
34. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
35. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
36. Oparcie tylne kanapy z podłokietnikiem, składane i dzielone
37. Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, podświetlane
38. Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
39. Oświetlenie wnętrza Ambiente
40. Panel na desce rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej w kolorze szarym Caribou
41. Podłoga bagażnika, wyjmowana, regulowana na wysokość
42. Podłokietnik przedni z gniazdem 12V
43. Przedni podłokietnik
44. Radio CD/MP3/WMA Composition Media z 8 calowym ekranem + 6 głośniki/SD/AUX/Bluetooth/USB
45. Relingi dachowe - srebrne
46. System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
47. System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
48. System wykrywający pieszych
49. System wykrywania zmęczenia kierowcy
50. Szuflada pod siedzeniem pasażera z przodu
51. Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył
52. Szyby termoizolujące
53. Tapicerka materiałowa Gem
54. Tempomat z automat. regul. odległości -ACC do 210km/h i Front Assist
55. Tuner radiowy cyfrowy DAB+
56. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
57. Wyłącznik poduszki powietrznej
58. Zamek centralny z pilotem
59. Zderzaki sportowe
60. Zestaw do naprawy przebitej opony - zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego
61. Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania skrętu

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Car-Net: Security & Service dla nawigacji -
2. Felgi aluminiowe 18 Montego Bay z ogumieniem 215/50 + śruby antykradzieżowe -

3. Kamera parkowania - Rear Assist	-
4. Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, podgrzewana z funk. zm. biegów + dźwignia biegów w skórze	-
5. Lusterka boczne składane elektrycznie, lusterko pasażera obniżane autom., oświetlenie przestrze.drzwi	-
6. Pakiet Drogowy	-
Lusterka boczne składane elektrycznie	
Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy	
System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku	
System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego	
Blind Spot system - monitorowanie martwego pola	
System Light Assist - automatyczne światła drogowe	
7. Pakiet Sport	-
Podsufitka w kolorze czarnym	
Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej	
Wybór profilu jazdy	
Szyby tylne przyciemniane	
Oświetlenie wnętrza Ambiente czerwone	
8. Pakiet siedzenia komfortowe	-
Fotele przednie z regulacją lędźwiową	
Fotel pasażera - składane oparcie	
9. Pakiet zimowy	-
Kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy	
Dysze spryskiwaczy podgrzewane	
Fotele przednie - podgrzewane	
10. System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme	-
11. System elektrycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika	-
12. System nawigacji Discover Media ekran 8 inch	
CD/MP3/WMA/USB/6głoś/Bluetooth/mapy/Car-Net/VWmediaCont	-
13. Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
Braki uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 07-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 200
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Informacja wymiana oleju od 1500km. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52.

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 55.
Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 56.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Kanapa tyl. - Inne 1