

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/93513/25/12/01
Nr zlecenia/szkody: 24/031419
Data zlecenia: 01-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznik:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0141668
Producent	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Typ/wersja	X5 M
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	3000
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2800
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	625/460
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	P1GRACU
VIN	WBSJU010709D69484
Data 1. rejestracji	30-03-2021
Data nast. bad. techn.	30-03-2026
Rok produkcji	2020
Stan licznika [km]	109 608 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	295/35 21 107Y	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	295/35 21 107Y	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	315/30 22 107Y	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	315/30 22 107Y	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info
3. Adaptacyjny układ jezdny M Professional
4. Asystent martwego pola
5. Asystent parkowania
6. Asystent uwagi
7. Asystent świateł drogowych
8. Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi
9. Concierge Services (Serwis Informacyjny)
10. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
11. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
12. Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył
13. Dostęp komfortowy
14. Dyferencjał aktywny M
15. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
16. Dywaniki welurowe
17. Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy
18. Felgi aluminiowe 21", M Double Spoke 808 Bicolour, z ogumieniem mieszanym
19. Fotele przednie ogrzewane
20. Fotele przednie wielofunkcyjne M
21. Funkcja Auto Start/Stop
22. Funkcja Follow-Me-Home
23. Gniazda 2x USB oraz 3x 12V
24. Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
25. Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe)
26. Kamera cofania
27. Kierownica skórzana
28. Kierownica sportowa M
29. Kierownica wielofunkcyjna
30. Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
31. Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa
32. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
33. Końcówki układu wydechowego, z lewej i z prawej strony, podwójne, okrągłe
34. Lakier metalizowany
35. Lakier uni
39. Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk
40. Obsługa za pomocą gestów
41. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
42. Ostrzeganie przed kolizją z tyłu
43. Oświetlenie ambientowe
44. Oświetlenie powitalne
45. Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual
46. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym
47. Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa
48. Podłokietnik przedni i tylni
49. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
50. Polska wersja językowa
51. Przycisk Start/Stop
52. Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
53. Real Time Traffic Information
54. Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam
55. Regulacja elektryczna podparcia lędźwiowego w fotelach przednich
56. Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line
57. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
58. Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową
59. System alarmowy sterowany pilotem radiowym
60. System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB
61. System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu
62. Szyby atermiczne
63. Tapicerka skórzana Merino o rozszerzonym zakresie
64. Tele Services
65. Telefonnia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
66. Tempomat z funkcją hamowania
67. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
68. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
69. Układ kontroli zjazdu ze stoku
70. Usługi zdalne
71. Wyświetlacz Head-Up
72. Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku
73. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W

- | | |
|--|--|
| 36. Listwy ozdobne Aluminium Crossline | 74. Zestaw naprawczy do opon |
| 37. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania | 75. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 38. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Aktywna wentylacja foteli przednich | - |
| 2. Asystent parkowania plus z systemem kamer 360 | - |
| 3. Dach szklany panoramiczny | - |
| 4. Hak holowniczy składany elektrycznie | - |
| 5. Hotspot WiFi | - |
| 6. Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD | - |
| 7. Listwy ozdobne M Carbon Fibre | - |
| 8. Lusterka zewnętrzne M Carbon | - |
| 9. Pakiet Ambient Air | - |
| 10. Pakiet M Competition | - |
| Podsufitka BMW Individual Alcantara w kolorze antracytowym | |
| Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line o rozszerzonym zakresie | |
| Tapicerka skórzano-materiałowa Merino-Alcantara | |
| Felgi aluminiowe 21"/22", M Star-Spoke 818 Bicolour, z ogumieniem mieszanym | |
| Układ wydechowy sportowy M | |
| Zwiększenie mocy do 625KM | |
| Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach M | |
| 11. Pakiet M Driver | - |
| 12. Pakiet akcesoriów bagażnika | - |
| 13. Pakiet ogrzewania Comfort, przód | - |
| Fotele przednie ogrzewane | |
| Podłokietniki przednie ogrzewane | |
| Kierownica ogrzewana | |
| 14. System Active Protection | - |
| 15. System domykania drzwi | - |
| 16. Systemy asystujące kierowcy Professional | - |
| Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go | |
| System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu | |
| Asystent unikania kolizji | |
| Aktywna ochrona przed kolizją boczną | |
| Asystent kierowania i pasa ruchu | |
| Asystent zatrzymania awaryjnego | |
| Asystent zmiany pasa ruchu | |
| 17. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej | - |
| 18. Światła laserowe BMW | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

WypożyczenieOgumienieInne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 16-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

faktura zakupowa

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne

strona 6/45

wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków. Pojazd oklejony folią. Pomiar lakieru wykonany na folii, elementy: pokrywa przednia, błotnik przedni lewy/prawy. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Odpryski na szybie czołowej. Reflektory oklejone folią. Brak dywaników z przodu.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.
Dow. rej. ksero Str. 1

A photograph showing a BMW car key, a brown leather wallet, a smartphone, and a document on a light-colored wooden surface. The car key is silver and black with the BMW logo. The leather wallet is brown with a zipper. The smartphone is black with a blue and red logo on the screen. The document is a form with various fields and a circular stamp.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 46.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak - Inne 1



Fot. 48.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.


Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.
Reling P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.


Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 72.
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1