

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/04344/26/01/19
commission/ damage No. : 24/051975
Date of commission: 19-01-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0138284
Manufacturer	VOLKSWAGEN
Model	Passat [B8] 19-22
Type / version	Passat 2.0 TDI Elegance DSG
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1541
Gross vehicle weight [kg]	2110
Wheelbase 1/2	2786
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	190/140
Gearbox	automatic
Registration /record No.	DLU8157E
VIN / serial number	WVWZZZ3CZLE063203
Date of first registration	24-01-2020
Date of next. tech. test	16-01-2026
Year of manufacture	2019 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	127 723 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	3,0 mm
	left	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	2,0 mm
back	right	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	4,5 mm
	left	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Active Emergency Brake Assist, Adaptive Cruise Control, Brake Assist | 37. Keyless go |
| 2. Alcantara upholstery, Leather upholstery | 38. LED Daytime running lights, LED front dim light |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS), Brake Assist, ESP (Electronical Stabilizing Program), Other, Traction control | 39. LED rear lights |
| 4. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 40. Lane control assistant |
| 5. Automatic climate control | 41. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel with gear-switches |
| 6. Automatic dimlight activation, Follow me home | 42. Light alloy wheels from 17", Wheel bolt locks |
| 7. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, mp3 Player, Radio, Soundsystem, Touchscreen monitor, USB in | 43. Lumbar adjust driver electric |
| 8. Body-coloured bumpers, Exterior design: other | 44. Metal finish |
| 9. Brake Assist | 45. Mobile phone |
| 10. Child seat fixation | 46. On board computer |
| 11. Colored glass | 47. Other |
| 12. Colored glass | 48. Other |
| 13. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | 49. Other |
| 14. Cornering Headlights, Fog lamps | 50. Other |
| 15. Door lights | 51. Other |
| 16. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 52. Other |
| 17. Door mirrors autodimming | 53. Other |
| 18. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Mirror: others | 54. Other, Storage facilities in general |
| 19. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 55. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 20. Driver knee airbag | 56. Power windows front |
| 21. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 57. Pre-Crash System |
| 22. Exterior design: other | 58. Rain sensor |
| 23. Exterior design: other | 59. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 24. Exterior design: other | 60. Rear-view mirror autodimming |
| 25. Exterior lighting: other | 61. Remote controlled central locking |
| 26. Extra power outlet | 62. Selectable driveline characteristics |
| 27. Extra power outlet | 63. Servotronic |
| 28. Floor mat | 64. Side indicators |
| 29. Head airbags front, Head airbags rear | 65. Start/Stop system |
| 30. Heated seat driver, Heated seat passenger | 66. Steering wheel manually adjustable |
| 31. Interior decoration: other | 67. Storage facilities in general |
| 32. Interior lights: other accessories | 68. Tyre pressure control (RDC) |
| 33. Interior lights: other accessories | 69. Uni-Lackierung |
| 34. Interior lights: other accessories, Other | 70. Vehicle immobilizer |
| 35. Interior: other | 71. Windscreen wash-nozzle heated |
| 36. Interior: other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm, Electric tailgate, Internet access, Keyless go, Navigation system, On board monitor, Traffic sign recognition | - |
| Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu | |
| System Easy open / Easy close, bezdotykowe sterowanie bagażnikiem, bezkluczykowy dostęp do samochodu | |
| System nawigacji Discover Media (8,0 cali) FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus | |
| 2. Bord climate: other, Extra power outlet, USB in | - |
| Gniazdo USB | |

Gniazdo 230V w konsoli środkowej z tyłu	
Panel do sterowania klimatyzacją konsoli środkowej z tyłu	
3. Heat reflecting windows, Windscreen heating	-
4. Keyless go	-
5. Sunblind rear side door manual, Sunblind tailgate window electric	-
6. Wireless device charging	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	150 - 300
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/48

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu




Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)




Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa




Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)




Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawy koła



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Światnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 49.

Błotnik przedni P - Inne 1




Photo 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1



Photo 60.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Fotel prz. praw. - Inne 1




Photo 78.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 2