

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/99534/25/12/16
commission/ damage No. : PS24/01452
Date of commission: 16-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0150075
Manufacturer	NISSAN
Model	Qashqai 21-24
Type / version	Qashqai 1.3 DIG-T mHEV 4x4 N-Connecta Xtronic
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1521
Gross vehicle weight [kg]	2040
Wheelbase 1/2	2665
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1332
Engine Power [hp/kW]	158/116
Gearbox	automatic
Registration /record No.	SB625FY
VIN / serial number	SJNTANJ12U1404210
Date of first registration	28-03-2024
Date of next. tech. test	27-03-2027
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	61 375 (read)
Body color / type of coating	orange/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	SEMPERIT, SPEED-GRIP 5	235/55 18 104V	5,5 mm
	left	SEMPERIT, SPEED-GRIP 5	235/55 18 104V	6,0 mm
back	right	SEMPERIT, SPEED-GRIP 5	235/55 18 104V	6,5 mm
	left	SEMPERIT, SPEED-GRIP 5	235/55 18 104V	6,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. 6 głośników
2. Adaptive Cruise Control
3. Armrest (s) rear
4. Asystent utrzymania auta w pasie ruchu
5. Automatic Emergency Call
6. Bluetooth telefon + muzyka
7. Czujnik deszczu i wycieraczki
8. Czujnik zmierzchu
9. Czujniki parkowania przednie i tylne
10. Diminished spare wheel
11. Door mirror(s) electrically adjustable in general
12. Driver seat height adjustable
13. Exterior design: other
14. Felgi aluminiowe 18" z ogumieniem 235/55
15. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego - 2 kierunki
16. Funkcja aktualizacji oprogramowania samochodu poprzez sieć wifi - Firmware Over The Air
17. Gniazda USB A i C z przodu
18. Gniazda USB typ A oraz C z tyłu
19. Gniazda zasilania 12 V - z przodu i w bagażniku
20. Hamulec ręczny elektryczny z funkcją Auto Hold
21. Interior lights: other accessories
22. Intersection Assist
23. Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
24. Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach
25. Klamka drzwi z przyciskiem
26. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
27. Kolumna kierownicy z ręczną regulacją położenia w pionie i w poziomie
28. LED Daytime running lights
29. Lampka w podsufitce
30. Leather finish dashbord, Leather finish doorpanels
31. Lusterka boczne podgrzewane
32. Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane
33. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
34. Multi functional steering wheel
35. Nawigacja Nissan Connect
36. Other
41. Passenger seat height adjustable
42. Poduszki powietrzne 7 (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli oraz centralna)
43. Przycisk uruchamiania silnika
44. Punkty zaczepu ISOFIX na tylnej kanapie 2x - zewnętrzne miejsca
45. Półki dodatkowe pozwalające na dzielenie i regulowanie wysokości podłogi bagażnika
46. Rear bench foldable in two separate parts
47. Rear view camera
48. Rear-view mirror autodimming
49. Schowek w desce rozdzielczej z delikatnym domykaniem i oświetleniem
50. System audio AM/FM z DAB
51. System automatycznych świateł drogowych
52. System informujący o braku zapięcia pasów
53. System inteligentnego automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
54. System inteligentnego kluczyka i-Key - przycisk uruchamiania silnika + dostęp bezkluczykowy
55. System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, inteligentny
56. System interwencji w razie niezamierzonej zmiany pasa ruchu, inteligentny
57. System kamer 360, inteligentny AVM
58. System kontroli stabilności pojazdu (VDC)
59. System monitorowania ciśnienia w oponach
60. System multimedialny NissanConnect z 12,3 calowym ekranem dotykowym
61. System ostrzegający o ruchu poprzecznym w trakcie cofania z funkcją awaryjnego hamowania
62. System ostrzegający przed kolizją, predykcyjny FCW
63. System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, inteligentny
64. System rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny
65. System wykrywania poruszających się obiektów
66. Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu z funkcją auto i obsługą zdalną
67. Textile upholstery
68. Tinted rear windows
69. Tryby jazdy (Sport, Normal, Eco, Snow, Off-road)
70. Uchwyt na okulary przeciwsłoneczne
71. Uchwyty do mocowania bagażu (4 w podłodze i 2 po bokach)
72. Uchwyty na kubki z przodu x2
73. Uchwyty na kubki z tyłu x2
74. Uni-Lackierung
75. Usługi zdalne poprzez aplikację NissanConnectServices - wymagana instalacja aplikacji na smartfonie
76. Wykończenie części deski rozdzielczej miękkie oraz zewnętrznej części tunelu centralnego

- | | |
|---|---|
| 37. Other | 77. Zegary cyfrowe z wyświetlaczem TFT 12,3" |
| 38. Other | 78. Łopatki zmiany biegów |
| 39. Other | 79. Światła przednie FULL LED |
| 40. Oświetlenie ambientowe podstawowe - konsola centralna | 80. Światła tylne LED - światła hamowania i pozycyjne |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. 2 layers varnish, Duotone colour, Metallic paint, Paint: other, Pearl effect paint, Uni-Lackierung | - |
| 2. Pakiet Zimowy | - |
| Fotele przednie z funkcją podgrzewania | |
| Szyba przednia podgrzewana | |
| Kierownica z funkcją podgrzewania | |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Current market situation	-
Uszkodzenia stan	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 14-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/33

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Rysy na samochodzie. Informacja osiągnięto czas przeglądu oleju silnikowego. Liczne wgniecenia na dachu.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

TYFIKAT GWARANCYJNY
gwarancja NISSAN Pan Europe

VIN - NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU		NUMER SILNIKA	
SJNTANJ12U1404210		654249	
MODEL		NR REJ.	
J12 QASHQAI			
DATA POZĄTKU GWARANCJI	PRZEBIEG PRZY WYDANIU	KOD KOLORU	NAZWA KOLORU
23 - 04 - 2024	10	XEYG	REDDISH ORANGE
dd mm rrrr			
DEALER SPRZEDAWCA		PIECZĘĆ DEALERA	
Dealer sprzedawca wykonał przegląd przedsprzedażny PDI zgodnie z procedurą kontroli...			

Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

8 REJESTR OKRESOWYCH CZYNNOŚCI

Niniejszym poświadczam, że czynności obsługowe wymienione w harmonogramie przeglądów w tej instrukcji zostały wykonane. Przeglądy okresowe należy wykonywać po przejechaniu określonej liczby kilometrów (mili) bądź po upływie określonego czasu, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Rejestr zawierający wszystkie wpisy należy przekazać kolejnemu właścicielowi pojazdu.

RODZAJ CZYNNOŚCI OBSŁUGOWEJ	PRZEBIEG PODCZAS PRZEGŁADU	DATA PRZEGŁADU	RODZAJ CZYNNOŚCI OBSŁUGOWEJ	PRZEBIEG PODCZAS PRZEGŁADU	DATA PRZEGŁADU	RODZAJ CZYNNOŚCI OBSŁUGOWEJ	PRZEBIEG PODCZAS PRZEGŁADU	DATA PRZEGŁADU
OT 1000	28533 mile km	16-05-24 dzień - miesiąc - rok	OT I	305988 mile km	03-02-24 dzień - miesiąc - rok			
PIECZĄTKA PUNKTU DEALERSKIEGO			PIECZĄTKA PUNKTU DEALERSKIEGO			PIECZĄTKA PUNKTU DEALERSKIEGO		
NISSAN JAPAN MOTORS Autoryzowana Stacja Obsługi ul. Wyzwolenia 95, 43-205 Dąbka-Brzeźnica tel. (03) 827-00-05			NISSAN JAPAN MOTORS Autoryzowana Stacja Obsługi ul. Wyzwolenia 95, 43-205 Dąbka-Brzeźnica tel. (03) 827-00-05					
NASTĘPNY PRZEGŁĄD	OT I		NASTĘPNY PRZEGŁĄD	OT II		NASTĘPNY PRZEGŁĄD		
PRZEBIEG PODCZAS PRZEGŁADU		DATA PRZEGŁADU	PRZEBIEG PODCZAS PRZEGŁADU		DATA PRZEGŁADU	PRZEBIEG PODCZAS PRZEGŁADU		DATA PRZEGŁADU
		07-25 dzień - miesiąc - rok			01-26 dzień - miesiąc - rok			
NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU								

Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2




Photo 46.

Listwy dachu lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Listwa drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 52.

Fotel prz. praw. - Inne 1