

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/95732/25/12/05
commission/ damage No. : 24/023700
Date of commission: 05-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0159226
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	GLC Coupe [254] 23-
Type / version	GLC Coupe 220 d mHEV 4-Matic Avantgarde
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2072
Gross vehicle weight [kg]	2550
Wheelbase 1/2	2888
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine marking	D EE
Engine capacity [ccm]	1993
Engine Power [hp/kW]	197/145
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU2817S
VIN / serial number	W1NKJ0FB2RF074988
Date of first registration	19-09-2023
Date of next. tech. test	18-09-2026
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	84 867 (read)
Body color / type of coating	granatowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	255/45 20 105V	5,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	255/45 20 105V	5,5 mm
back	right	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	285/40 20 108V	6,5 mm

left MICHELIN, PILOT ALPIN 5 285/40 20 108V
SUV

6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Alarm antykradzieżowy z preinstalacją wykrywania kolizji | 36. Oświetlenie ambientowe z projekcją loga marki |
| 2. Android Auto, Apple CarPlay | 37. Pakiet Chrom |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 38. Pakiet Chrom wnętrze |
| 4. Asystent parkowania aktywny z Parktronic | 39. Pakiet USB |
| 5. Asystent świateł drogowych, adaptacyjny | 40. Pakiet komfortowy bagażnika |
| 6. Bord communication: other | 41. Pakiet oświetlenia wnętrza |
| 7. Bord communication: other | 42. Podsufitka materiałowa, kryształiczny szary |
| 8. Brake Assist | 43. Poduszka powietrzna centralna |
| 9. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | 44. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
| 10. Czytnik linii papilarnych | 45. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information |
| 11. Door mirrors electrically foldable | 46. Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego |
| 12. Dynamic Select - selektor trybu jazdy | 47. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych |
| 13. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 48. Radio cyfrowe |
| 14. Elementy wykończenia wnętrza - srebrnoszare z wzorem diamentu | 49. Remote controlled central locking |
| 15. Extra power outlet | 50. Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK |
| 16. Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion z ogumieniem | 51. Rozszerzone funkcje MBUX |
| 17. Floor mat | 52. Side airbag driver and passenger |
| 18. Fotele przednie podgrzewane | 53. Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC |
| 19. Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego | 54. Storage facilities in general |
| 20. Gaśnica | 55. System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych - przód |
| 21. Kamera cofania | 56. System kontroli ciśnienia w ogumieniu |
| 22. Keyless-go funkcja rozruchu | 57. System monitorowania wnętrza |
| 23. Kłapa tylna EASY-PACK | 58. System multimedialny MBUX |
| 24. Klimatyzacja automatyczna Thermatic | 59. System wskazujący napięcie pasów bezpieczeństwa na tylnej kanapie |
| 25. Konsola środkowa w kolorze czarnym na wysoki połysk | 60. System wzywania pomocy Mercedes-Benz |
| 26. LED front dim light | 61. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne |
| 27. Lane control assistant | 62. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO |
| 28. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel | 63. Tirefit - zestaw do naprawy opon |
| 29. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie | 64. Uchwyt na kubek, podwójny |
| 30. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | 65. Uni-Lackierung |
| 31. Navigation system | 66. Usługi zdalne |
| 32. Oparcie tylne składane, dzielone | 67. Wstępna instalacja do cyfrowego transferu kluczy |
| 33. Other | 68. Wycieraczki szyb z czujnikiem deszczu |
| 34. Other | 69. Wyświetlacz centralny |
| 35. Oświetlenie ambientowe | 70. Wyświetlacz kierowcy |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent odległości DISTRONIC, aktywny | - |
| 2. Blind spot warning | - |
| 3. DIGITAL LIGHT z funkcją projekcji | - |
| Asystent świateł drogowych Plus, adaptacyjny | |
| DIGITAL LIGHT | |
| 4. Dach panoramiczny, przesuwany | - |
| 5. Deska rozdzielcza oraz górna część drzwi obszyta sztuczną skórą ARTICO o | |
| wyglądzie skóry Nappa | - |
| 6. Elementy wykończenia wnętrza - czarne drewno z liniowym wzorem aluminiowym | - |

7. Felgi aluminiowe 20" wieloramienne, srebrne z ogumieniem	-
8. Interior: other	-
9. Metallic paint	-
10. Pakiet Energizing Air Control	-
11. Pakiet Engineering	-
Oś tylna skrętna	
Zawieszenie AIRMATIC	
12. Pakiet Keyless-Go Comfort	-
Hands-Free Access - bezkluczykowy dostęp do samochodu	
Keyless-go	
13. Pakiet USB Plus	-
14. Pakiet pamięci	-
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją pamięci	
Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci	
15. Pakiet parkowania z kamerą 360	-
Kamera 360 stopni	
Wirtualna maska - system wyświetlania podłoża pod przednią osią	
16. Poduszki powietrzne boczne - tył	-
17. Rear seat heating	-
18. Stopnie przyprogowe ze stali szlachetnej z elementami gumowymi	-
19. System MBUX z rozszerzoną rzeczywistością do nawigacji	-
20. System multimedialny MBUX	-
21. System nagłośnienia Burmester 3D surround	-
22. Wyświetlacz head-up	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 12-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 12-12-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Dywanik w bagażniku. Przegląd B wymagany od 5878km. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

A close-up view of the driver's side of a Mercedes-AMG GT. The steering wheel is black with a perforated leather-like texture and features the Mercedes-Benz star emblem in the center. Behind the wheel is a digital instrument cluster displaying speed, RPM, and other vehicle metrics. To the right of the steering wheel is a large central infotainment screen showing a navigation map and various vehicle settings. The interior is finished with black and orange leather accents, and the overall design is sleek and modern.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu




Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Photo 50.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 56.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 63.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 64.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1