

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/06894/26/01/27
commission/ damage No. : 23/013215
Date of commission: 27-01-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Bartłomiej Chodakowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Wrocław

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0142116
Manufacturer	SKODA
Model	Octavia IV 20-24
Type / version	Octavia 1.5 TSI ACT Style
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1340
Gross vehicle weight [kg]	1900
Wheelbase 1/2	2669
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1498
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	FZ1815T
VIN / serial number	TMBAR8NXXPY108880
Date of first registration	19-05-2023
Date of next. tech. test	18-05-2026
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	76 070 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 91Y	4,5 mm
	left	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 91Y	4,5 mm
back	right	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 91Y	4,0 mm
	left	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 91Y	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. 2 lampki do czytania z przodu i oświetlenie części pasażerskiej z tyłu | 36. Other |
| 2. Active Tyre pressure control, Antilock-Brake-System (ABS), Automatic limited slip differential, Brake Assist, Other, Traction control | 37. Other |
| 3. Airbag: other | 38. Other |
| 4. Armrest (s) front | 39. Other |
| 5. Automatic climate control | 40. Other |
| 6. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 41. Other |
| 7. Bluetooth interface | 42. Other |
| 8. Bord entertainment: other accessories, Soundsystem | 43. Other, Rear-view mirror autodimming |
| 9. Brake Assist, Distance control | 44. Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka |
| 10. Cargo net | 45. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 11. Child seat fixation | 46. Podłokietnik z tyłu |
| 12. Cornering Headlights, Fog lamps | 47. Power steering |
| 13. Cruise control | 48. Power windows front |
| 14. DAB radio | 49. Power windows rear |
| 15. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable | 50. Radio BOLERO (10 cali, 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych) |
| 16. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 51. Rain sensor, Rear-view mirror autodimming |
| 17. Driver seat height adjustable, Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger, Passenger seat height adjustable | 52. Rear bench foldable in two separate parts |
| 18. Driver-information-system | 53. Rear view camera |
| 19. Exterior design: other | 54. Regulacja wysokości przednich zagłówków |
| 20. Exterior design: other | 55. Remote controlled central locking |
| 21. Exterior design: other | 56. Schowek na kamizelkę odblaskową |
| 22. Extra power outlet | 57. Seatbelt pretensioner front |
| 23. Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla urządzeń Apple iOS | 58. Seatbelt pretensioner front |
| 24. Gwarancja 3 lata / 60000 km | 59. Storage facilities in general |
| 25. Head airbags front, Head airbags rear | 60. Telematic |
| 26. Heated seat driver, Heated seat passenger | 61. Telematic |
| 27. Hill holder | 62. Textile upholstery |
| 28. Immobilizer - Blokada przeciwwuruchomieniowa | 63. Third braking light |
| 29. Interior decoration: other | 64. Tinted rear windows |
| 30. Keyless go | 65. Trzy zagłówki tylne |
| 31. Lampy przednie LED Top Matrix | 66. Tylne światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami |
| 32. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | 67. Tyre pressure control (RDC) |
| 33. Light Alloy wheels 18" | 68. Uni-Lackierung |
| 34. Mobile Tire System | 69. VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników |
| 35. Other | 70. Światła przeciwmgielne tylne |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Diminished spare wheel | - |
| 2. Metallic paint | - |
| 3. Pakiet Selection | - |
| Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise control) | |
| Oświetlenie deski rozdzielczej, drzwi oraz miejsca na nogi, podświetlenie wewnętrznych klamek drzwi | |

Elektrycznie i bezdotykowo otwierana pokrywa bagażnika
Pokrywa bagażnika bezdotykowo otwierana, elektrycznie sterowana
4. Rear wiper -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

Mileage

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 02-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 17-02-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Bartłomiej Chodakowski (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
Warunki parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/36

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 54.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Kanapa tyl. - Inne 2



Photo 56.
Uchwyt drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1