

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/79680/26/08/26
Nr zlecenia/szkody: 25/020502
Data zlecenia: 26-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0129619
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	CLS [C 257] 17-20
Typ/wersja	CLS 400 d 4-Matic 9G-TRONIC
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1935
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2545
Rozstaw osi 1/2	2939
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2925
Moc silnika [KM/kW]	340/250
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	FG6578S
VIN	WDD2573231A037214
Data 1. rejestracji	22-10-2019
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	134 594 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	MICHELIN, PRIMACY 3	245/40 19 98Y	3,0 mm
	lewo	MICHELIN, PRIMACY 3	245/40 19 98Y	3,0 mm
tylna	prawo	MICHELIN, PRIMACY 3	275/35 19 100Y	1,0 mm
	lewo	MICHELIN, PRIMACY 3	275/35 19 100Y	2,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Airbag kolan kierowcy | 23. Oświetlenie Ambient w 64 kolorach |
| 2. Aktywny asystent układu hamulcowego | 24. Panel dotykowy z kontrolerem |
| 3. Alarm antywłamaniowy (EDW) | 25. Przygotowanie do montażu nawigacji |
| 4. Antena GPS | 26. Radio Audio 20 z 12,3 calowym wyświetlaczem |
| 5. Asystent zmiany pasa ruchu (aktywny) | 27. Sterowanie funkcjami pojazdu przez smartfona |
| 6. Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera | 28. System antywłamaniowy |
| 7. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył | 29. System ochrony pieszych |
| 8. DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy | 30. System zapobiegający kolizjom (CPA) |
| 9. Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza) | 31. Tapicerka materiałowa |
| 10. Dywaniki welurowe | 32. Technologia BlueTEC z AdBlue |
| 11. EASY-PACK - możliwość załadunku dłuższych przedmiotów | 33. Telefon i antena GPS |
| 12. Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion czarne z ogumieniem przód: 245/45, tył: 275/40, polerowane | 34. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony |
| 13. Gaśnica zamontowana z przodu przy fotelu kierowcy | 35. Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu |
| 14. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 36. Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze szarym matowym |
| 15. Kierownica wielofunkcyjna sportowa w skórze Nappa | 37. Wykończenie wnętrza - błyszczące aluminium |
| 16. Kierownica z manetkami zmiany biegów | 38. Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala |
| 17. Klimatyzacja automatyczna THERMATIC | 39. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu |
| 18. Konsola centralna w kolorze czerni fortepianu | 40. Zawieszenie i układ jezdy AVANTGARDE |
| 19. Lakier uni | 41. Zawieszenie komfortowe obniżone |
| 20. Lampy przednie LED | 42. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów |
| 21. Moduł komunikacyjny HERMES LTE | 43. Zegarek analogowy |
| 22. Oparcie tylnej kanapy składane | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. AIR BODY CONTROL - zawieszenie pneumatyczne z trybami pracy Sport i komfort | - |
| 2. Asystent martwego punktu | - |
| 3. Cyfrowy kluczyk do otwierania pojazdu za pomocą smartfona | - |
| 4. Deska rozdzielcza i boczki drzwi w skórze nappa | - |
| 5. Felgi letnie | - |
| 6. Fotele przednie - wentylowane | - |
| 7. Lakier metalik | - |
| 8. Live Traffic Information | - |
| 9. Mirrorlink | - |
| 10. Opony umożliwiające jazdę po przebiegu | - |
| 11. Pakiet AMG Exterior | - |
| Stylizacja AMG | |
| Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem p: 245/40 t: 275/35, wysoki połysk | |
| 12. Pakiet KEYLESS-GO | - |
| Zdalne zamykanie pokrywy bagażnika | |
| System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka | |
| System HANDS-FREE | |
| 13. Pakiet Lusterka | - |
| Lusterka boczne składane elektrycznie | |
| Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane | |
| 14. Pakiet Pamięci | - |
| Fotele przednie z pamięcią ustawienia | |
| Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie z pamięcią | |

Kolumna kierownicy i lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci	
15. Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360	-
Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe	
Kamery ułatwiające parkowanie 360	
16. Pakiet integracji smartfona	-
Apple CarPlay	
Android Auto	
17. Pakiet wyposażenia premium PLUS	-
Fotele przednie podgrzewane	
Dach szklany - elektryczny	
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia	
System nagłośnienia Burmester Surround	
Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru wskaźnikami instrumentów	
System COMAND Online (system nawigacji)	
18. Pakiet świateł MULTIBEAM LED	-
Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe	
Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych	
19. Podsufitka materiałowa - czarna	-
20. Przygotowanie pod usługi Concierge	-
21. System bezprzewodowego ładowania telefonu	-
22. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK	-
23. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system	-
24. Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione	-
25. Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion szary	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd	-
Wcześniejsze naprawy	-
Weryfikacja serwisowa	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 31-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 1000
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

Ksero DR

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Informacja uzupełnij AdBlue. Informacja sprawdzić okładziny hamulcowe. Przegląd AD wymagany od 12100km. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Widoczne wady lakiernicze. Substancja na samochodzie. Rysy na samochodzie. Podczas skręcania i przyspieszania nietypowe odgłosy pracy samochodu, do weryfikacji serwisowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Dow. Rej. ksero Str. 2



Fot. 36.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 53.
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1




Fot. 54.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 58.

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.


Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.


Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1