

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/53024/26/06/09
 commission/ damage No. : 21/051226
 Date of commission: 09-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
 DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0139130
Manufacturer	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Type / version	X5 xDrive25d sport-aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2070
Gross vehicle weight [kg]	2820
Wheelbase 1/2	2975
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1995
Engine Power [hp/kW]	231/170
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU0720N
VIN / serial number	WBACV41040LE31931
Date of first registration	26-09-2019
Date of next. tech. test	27-12-2026
Year of manufacture	2019
Readout [km]	286 142 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001	275/45 20 110V	3,5 mm
	left	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001	275/45 20 110V	3,5 mm
back	right	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001	275/45 20 110V	4,0 mm
	left	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001	275/45 20 110V	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. 8-Speed automatic transmission | 34. Interior lights: other accessories |
| 2. Active speed sign recognition | 35. Interior: other |
| 3. Alarm | 36. Internet access |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 37. LED Fog Lamps |
| 5. Apple CarPlay | 38. Lane control assistant |
| 6. Armrest (s) front, Armrest (s) rear | 39. Light Alloy wheels 18'' |
| 7. Automatic Emergency Call | 40. Mirror: others |
| 8. Automatic Emergency Call | 41. Mobile Tire System |
| 9. Automatic climate control | 42. Multi functional steering wheel |
| 10. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 43. Other |
| 11. Bi-Xenon Head lamps | 44. Other |
| 12. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, Navigation system, On board monitor, Touchscreen monitor | 45. Other |
| 13. Bluetooth interface, Mobile phone preparation, USB in | 46. Other |
| 14. Bord entertainment: other accessories | 47. Other |
| 15. Bord entertainment: other accessories | 48. Other |
| 16. Bord entertainment: other accessories | 49. Park Assistant |
| 17. Child seat fixation | 50. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 18. Collision Warning System | 51. Power assisted brakes |
| 19. Cruise control, Distance control | 52. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 20. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 53. Rear view camera |
| 21. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 54. Remote controlled central locking |
| 22. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 55. Roof railing |
| 23. Electric tailgate | 56. Selectable driveline characteristics |
| 24. Exterior design: other | 57. Servotronic |
| 25. Exterior design: other | 58. Soundsystem |
| 26. Exterior design: other | 59. Sport seats front |
| 27. Exterior lighting: other | 60. Sports steering wheel |
| 28. Extra power outlet, USB in | 61. Start/Stop system |
| 29. Floor mat | 62. Steering wheel manually adjustabe |
| 30. Follow me home | 63. Textile upholstery |
| 31. Headlamp wash nozzle heated | 64. Traction control |
| 32. Hill descent control | 65. Uni-Lackierung |
| 33. Interior decoration: other | 66. Wheel bolt locks |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Accoustic windows | - |
| 2. Aerodynamics package, Exterior design: other, Interior: other, Leather upholstery, Light Alloy wheels 20'', Roof railing, Sport seats front, Sports steering wheel, Uni-Lackierung | - |
| Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk | |
| Kierownica sportowa M | |
| Pakiet aerodynamiczny M | |
| Adaptacyjne zawieszenie M | |
| Automatyczna sportowa skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa | |
| Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line | |
| Tapicerka skórzana Vernasca | |
| Panel deski rozdzielczej pokryty skórą | |
| Układ hamulcowy sportowy M | |
| Listwy ozdobne aluminium Tetragon | |
| Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat | |
| 3. Armrest (s) front, Heated seat driver, Heated seat passenger, Steering wheel heated | - |

Fotele przednie ogrzewane	
Podłokietniki przednie ogrzewane	
Kierownica ogrzewana	
4. Automated High-beam assist	-
5. Bord entertainment: other accessories, Soundsystem	-
6. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable	-
7. Cornering Headlights, LED front dim light	-
8. Interior: other	-
9. Light Alloy wheels 20'', Runflat tyres	-
10. Metallic paint	-
11. Sunblind rear side door manual	-
12. Tinted rear windows	-
13. Towbar removable	-
14. Ventilated front seat	-
15. Wood finish	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Uszkodzenia, stan -
Aktualna sytuacja rynkowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 18-06-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation

Vehicle documents

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

-
- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
 - This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
 - An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
 - The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
 - This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
 - The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
 - This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Dolna pokrywa bagażnika nie otwiera się elektrycznie. Aktywna kontrolka silnika. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. niesprawne elektryczne ustawianie fotela kierowcy. Dostarczone ksero pozwolenia czasowego. Odpryski na szybie czołowej. Nieprzyjemny zapach w samochodzie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tył



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.
Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)




Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 34.
Dowód rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 35.
Dowód rej. ksero str. 2




Photo 36.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Kluczyki



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu



Photo 44.
Kratka/zaślepka halogenu P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 46.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 52.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Photo 54.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Photo 56.
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Nadkole przednie P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.
Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 64.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 68.
Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.
Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 80.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Stupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 82.
Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.
Zaglówek praw. kanapy tyl. - Inne 1



Photo 86.
Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 88.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 90.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.
Dywanik prze L - Inne 1



Photo 92.
Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Wykładzina podłogi - Inne 1