

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/90117/26/09/25
Nr zlecenia/szkody: 22/010960
Data zlecenia: 25-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0143469
Producent	VOLVO
Model	V60 18-21
Typ/wersja	V60 B4 B Inscription aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1707
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2240
Rozstaw osi 1/2	2872
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1969
Moc silnika [KM/kW]	197/145
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	LU520NC
VIN	YV1ZWK9VDM2420549
Data 1. rejestracji	29-09-2020
Data nast. bad. techn.	16-01-2027
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	91 072 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240 SERIE II	235/45 18 98V	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240 SERIE II	235/45 18 98V	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240 SERIE II	235/45 18 98V	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240 SERIE II	235/45 18 98V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Apple Carplay i Android Auto
3. Czujnik deszczu
4. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
5. Driver Alert - system informowania o zmęczeniu kierowcy
6. Dywaniki tekstylne
7. EBA - system wspomagania nagłego hamowania
8. EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
9. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
10. Felgi aluminiowe 18 10-ramienne, Diamond Cut Black z ogumieniem 235/45
11. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
12. Fotele pochłaniające energię zderzenia
13. Fotele przednie z elektryczną, 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
14. Fotele przednie z regulacją podparcia ud
15. Funkcja Auto Hold
16. Gałka dźwigni zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors
17. Gniazdo 12V w bagażniku
18. Hamulec postojowy elektryczny
19. Immobilizer
20. Kanapa tylna dzielona 40/60
21. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z aluminiowym wykończeniem
22. Klamki w kolorze nadwozia
23. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
24. Kluczyk skórzany
25. Komputer pokładowy
26. Lakier uni
27. Lampki do czytania - przód/tył
28. Lusterka boczne składane elektrycznie
29. Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
30. Oświetlenie wnętrza - poziom III
31. Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
32. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
33. Poduszki powietrzne - kurtyny
34. Poduszki powietrzne boczne (2)
35. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
39. Relingi dachowe zintegrowane, srebrne
40. Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
41. Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową
42. Stylizacja nadwozia Inscription
43. System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cali, 8 głośników, AUX, USB)
44. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
45. System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
46. System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
47. System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
48. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
49. System nawigacji satelitarnej Sensus
50. System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
51. System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS)
52. System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
53. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
54. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
55. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h
56. System utrzymania pasa ruchu (LKA)
57. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
58. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
59. Tapicerka skórzana Moritz + fotele komfortowe
60. Tempomat
61. Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)
62. Uchwyt na kubki z przodu
63. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
64. Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)
65. Układ wspomagania hamowania City Safety
66. Usługa Volvo On Call
67. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
68. Wykończenie wnętrza w drewnie DRIFTWOOD
69. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
70. Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali
71. Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
72. Zagłówki tylne składane elektrycznie
73. Zamek centralny zdalnie sterowany

- | | |
|--|--|
| 36. Podłokietnik środkowy z uchwytyami na napoje i schowkiem | 74. Zwalnianie pedału hamulca |
| 37. Reflektory przednie LED | 75. Światła przeciwmgielne LED - przód |
| 38. Regulacja trybów jazdy - Drive Mode | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Hak holowniczy składany półautomatyczny | - |
| 2. Lakier metalizowany | - |
| 3. Pakiet Climate Pro | - |
| Ogrzewanie tylnych foteli | |
| Podgrzewane koło kierownicy | |
| Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane | |
| Fotele przednie podgrzewane | |
| Ogrzewanie postojowe z możliwością programowania czasu | |
| 4. Pakiet Driver Assist | - |
| System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround | |
| Tempomat adaptacyjny ACC z Pilot Assist II generacji | |
| 5. Pakiet Light | - |
| Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy | |
| Reflektory przednie Full LED z doświetlaniem zakrętów | |
| 6. Pakiet Lounge | - |
| Dach panoramiczny | |
| Wyswietlacz Head-Up | |
| System audio High Performance Pro Harman/Kardon (wyswietlacz dot. 9 cali/14 głośników 600W/AUX/USB) | |
| Kamera parkowania 360 stopni | |
| Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa ECC | |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - przód | |
| 7. Szyby boczne i tylna, laminowane | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd	-
Wcześniejsze naprawy	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu

strona 3/47


uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto
w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 02-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Łotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 500
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 300
6	Słupek środkowy lewy	150 - 200
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Łotnik tylny lewy	150 - 300
10	Pokrywa/klapa	150 - 300
11	Łotnik tylny prawy	150 - 500
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	150 - 200
14	Próg prawy	150 - 300
15	Drzwi przednie prawe	150 - 500
16	Słupek przedni prawy	150 - 500
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Pierwsza rejestracja w kraju 15-02-2022. Widoczne wady lakiernicze. Cztery dywaniki w bagażniku. Cztery opony w bagażniku MICHELIN primacy 4 235/45 R18 98W letnie 4x4.0mm. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Numer identyfikacyjny



Fot. 22.

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

GARANTICERTIFIKAT

Version 225K9130D1107

Typ/chassinr 225/420549

Modellår 2021

Reg.nr WBD185

Leveransdatum

2	0	2	0	0	9	1	4
Y	Y	Y	Y	M	M	D	D

Återförsäljare

Bilen har följande intervall:
☒ 30 000 km/12 månad
 * Det som inträffar förs

Ägare 1

Adress

Telefon

Ägare 2

Fot. 33.

Książka serwisowa – dane

Service Nr. 1	Service Nr. 2	Service Nr. 3	Service Nr. 4
Utförd km: <u>5896</u>	Utförd km: <u>22244</u>	Utförd km: <u>46.400 km</u>	Utförd km:
Datum: <u>2021-12-07</u>	Datum: <u>28-11-2022</u>	Datum: <u>22-11-2025</u>	Datum:
Arbetsorder nr: <u>2449844</u>	Arbetsorder nr: <u>5240121</u>	Arbetsorder nr:	Arbetsorder nr:
Typ av service	Typ av service	Typ av service	Typ av service
Baservice	Baservice: <u>olja, vax, olja, folij</u>	Baservice: <u>olja, vax, folij</u>	Baservice:
Underhållsservice	Underhållsservice: <u>Fjäder, Flödes</u>	Underhållsservice	Underhållsservice

AUTO SERVICE

Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 52.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54.

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 80.
Półka/roleta tylna - Inne 1