

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/65241/25/09/02  
commission/ damage No. : 23/019940  
Date of commission: 02-09-2025

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | cars                                                       |
| EC code (Eurotax)            | 0158953                                                    |
| Manufacturer                 | BMW                                                        |
| Model                        | Seria 3 [G20/G80] 22-                                      |
| Type / version               | M3 CS xDrive sport-aut                                     |
| Body type                    | sedan                                                      |
| Number of doors / seats      | 4/5                                                        |
| Curb weight [kg]             | 1765                                                       |
| Gross vehicle weight [kg]    | 2245                                                       |
| Wheelbase 1/2                | 2857                                                       |
| Engine type                  | spark ignition                                             |
| Pollution reduction system   | GPF                                                        |
| Engine capacity [ccm]        | 2993                                                       |
| Engine Power [hp/kW]         | 550/405                                                    |
| Gearbox                      | automatic                                                  |
| Registration /record No.     | PK9333N                                                    |
| VIN / serial number          | WBS61AY030FR16548                                          |
| Date of first registration   | 29-06-2023                                                 |
| Date of next. tech. test     | 29-06-2026                                                 |
| Year of manufacture          | 2023 (year has been verified with the manufacturer's base) |
| Readout [km]                 | 39 267 (read)                                              |
| Body color / type of coating | black/double-layered, metallized                           |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type       | Size          | Measured profile |
|-------|-------|--------------------------|---------------|------------------|
| Front | right | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 275/35 19 96Y | 5,5 mm           |
|       | left  | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 275/35 19 96Y | 5,5 mm           |
| back  | right | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 285/30 20 99Y | 4,0 mm           |
|       | left  | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 285/30 20 99Y | 4,0 mm           |

Standard equipment by Eurotax

1. Active speed sign recognition, Traffic sign recognition
2. Additional gauges, Bluetooth interface, Digital instruments, Internet access, Navigation system, On board monitor, Touchscreen monitor, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system
3. Additional gauges, Bord communication: other
4. Airbag: other
5. Airbag: other, Head airbags front, Head airbags rear
6. Android Auto, Apple CarPlay
7. Antilock-Brake-System (ABS)
8. Armrest (s) rear
9. Automated High-beam assist
10. Bord communication: other
11. Bord communication: other
12. Bord communication: other
13. Bord communication: other
14. Bord communication: other
15. Carbon finish
16. Child seat fixation
17. Collision Warning System, Other
18. Collision Warning System, Pedestrian Emergency Brake Assist
19. Colored glass
20. Cruise control
21. Czujnik poziomu i klasy oleju
22. DAB radio
23. Digital key, Keyless entry, Keyless go
24. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable
25. Dysze spryskiwaczy
26. Dywaniki podłogowe welurowe
27. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control
28. Exterior design: other
29. Exterior design: other
30. Exterior design: other
31. Exterior design: other
32. Exterior design: other
33. Exterior design: other, Exterior lighting: other
34. Exterior lighting: other
35. Felgi aluminiowe 19"/20", M Star-Spoke 827 M Gold Bronze, z ogumieniem mieszanym Track
36. Filtr cząstek stałych
37. Follow me home
38. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
52. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
53. Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową
54. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwoślepieniową, asferyczne
55. Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe z funkcją automatycznego parkowania
56. Metallic paint
57. Mobile Tire System
58. Moulded sport seats
59. Ostrzeżenie o włączonym świetle
60. Osłony przeciwsłoneczne
61. Other
62. Other
63. Other
64. Other
65. Other
66. Other
67. Other
68. Other
69. Pakiet zewnętrzny M Carbon (boczne wloty powietrza, dyfuzor tylny, nakładki lusterek, spojler tylny)
70. Park Distance Control front, Park Distance Control rear
71. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
72. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
73. Power windows front, Power windows rear
74. Przelącznik zamka centralnego
75. Rain sensor
76. Rear headrests
77. Rear seat-backs foldable in two separate parts
78. Reflektory laserowe BMW z żółtymi ikonami (adaptacyjne, doświetlające zakręty, BMW Selective Beam)
79. Roof: other
80. Selectable central differential characteristics
81. Selectable driveline characteristics
82. Servotronic
83. Side Pre-Crash System
84. Soundsystem
85. Sport suspension
86. Start/Stop system
87. Steering wheel manually adjustable
88. Steering: other
89. Steering: other

- |                                                                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39. Hands-free system, USB in                                                      | 90. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)   |
| 40. Heated seat driver, Heated seat passenger                                      | 91. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę |
| 41. Interior lights: other accessories                                             | 92. System zamykania z centralnym zamkiem                                                             |
| 42. Interior lights: other accessories                                             | 93. Telematic                                                                                         |
| 43. Interior lights: other accessories                                             | 94. Telematic                                                                                         |
| 44. Interior lights: other accessories, Storage facilities in general              | 95. Tie-down ring                                                                                     |
| 45. Interior: other                                                                | 96. Traction control                                                                                  |
| 46. Keyless Engine start, Keyless go                                               | 97. Trizone automatic climate control                                                                 |
| 47. Kierownica sportowa M Alcantara, wielofunkcyjna z czerwonymi przyciskami M1-M2 | 98. Vehicle immobilizer                                                                               |
| 48. Klakson podwójny                                                               | 99. Wheel bolt locks                                                                                  |
| 49. Lane control assistant                                                         | 100. Wireless device charging                                                                         |
| 50. Leather upholstery                                                             | 101. Wskaźnik momentu zmiany biegów                                                                   |
| 51. Listwy dachowe w kolorze nadwozia                                              | 102. Światła tylne LED                                                                                |

#### Dealer's equipment (selected items)

- |                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Accoustic windows                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 2. Additional gauges, Bluetooth interface, Digital instruments, Head-Up Display, Internet access, Navigation system, On board monitor, Touchscreen monitor, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system | - |
| 3. Blind spot warning, Collision Warning System, Rear Cross Traffic Alert                                                                                                                                                              | - |
| 4. Ceramic composite brakes                                                                                                                                                                                                            | - |
| 5. Electric tailgate                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 6. Felgi aluminiowe 19"/20", M Star-Spoke 827 M Gold Bronze, z ogumieniem mieszanym sportowym                                                                                                                                          | - |
| 7. Mobile phone                                                                                                                                                                                                                        | - |
| 8. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera                                                                                                                                           | - |
| 9. Rozpórka przedniego zawieszenia M                                                                                                                                                                                                   | - |
| 10. Tinted rear windows                                                                                                                                                                                                                | - |

#### **Base value of the vehicle**

Base value of the vehicle (net) -

#### **Corrections**

First registration

Tyres

Other

Uszkodzenia, stan ..... -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market taking into account the technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 10-09-2025

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [ $\mu\text{m}$ ] |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | 150 - 2000                                                        |
| 2                      | Front left fender   | to 150                                                            |
| 3                      | Left front pillar   | to 150                                                            |
| 4                      | Front left door     | to 150                                                            |
| 5                      | Roof                | 150 - 2000                                                        |
| 6                      | Left middle pillar  | to 150                                                            |
| 7                      | Right side sill     | 150 - 300                                                         |
| 8                      | Left rear door      | to 150                                                            |
| 9                      | Rear left fender    | to 150                                                            |
| 10                     | Cover/lid           | to 150                                                            |
| 11                     | Right rear fender   | to 150                                                            |
| 12                     | Right rear door     | to 150                                                            |
| 13                     | Right middle pillar | to 150                                                            |
| 14                     | Right side sill     | 150 - 300                                                         |
| 15                     | Front right door    | to 150                                                            |
| 16                     | Right front pillar  | to 150                                                            |
| 17                     | Front right fender  | to 150                                                            |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:  
elektroniczna

**Information concerning the origin of the vehicle**

Lack of reliable data.

**Anti-theft protection - immobilizer**

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

**Anti-theft protection - other:**

not found

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:  
ograniczenia placowe

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

---

#### Comments to the commission - regarding valuation

##### **Kluczyki**

TAK

2

---

#### Expert comments - regarding valuation

Elementy karbonowe. Pomiar lakieru wykonany na folii elementy próg lewy/prawy. Próg lewy i prawy z tyłu oklejony folią. Odpryski na szybie czołowej. Reflektory i lampy tylne oklejone folią. Brak zagłówków tylnej kanapy. Rysy na samochodzie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

#### Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**

Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**

Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**

Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Photo 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Photo 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**  
Bagażnik



**Photo 20.**  
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**  
Komora silnika



**Photo 22.**  
Numer identyfikacyjny



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**

Tabliczka znamionowa



**Photo 24.**

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 26.**

Kierownica z lewej strony



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Photo 28.**


Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 29.**

Konsola środkowa



**Photo 30.**

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1




## PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Photo 36.**

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 37.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 38.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 40.**

Zdjęcie do protokołu



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 42.**

Zdjęcie do protokołu



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 44.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 46.**


Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 48.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 50.**

Zdjęcie do protokołu



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 52.**


Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 53.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 54.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 56.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Photo 58.**

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Photo 60.**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 62.**


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 63.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



**Photo 64.**

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 65.**

Uchwyt drzwi prze P - Rysa/odprysk 1