

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/57926/25/08/06
Nr zlecenia/szkody: 22/009113
Data zlecenia: 06-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0142689
Producent	BMW
Model	Seria 3 Touring [G21] 19-22
Typ/wersja	318i Sport Line aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1570
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2135
Rozstaw osi 1/2	2851
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	156/115
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	SK924VY
VIN	WBA71DZ050FM69763
Data 1. rejestracji	31-03-2022
Data nast. bad. techn.	31-03-2027
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	95 049 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	225/50 17 94H	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	225/50 17 94H	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	225/50 17 94H	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	225/50 17 94H	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard Plus
3. Asystent uwagi
4. BMW ID
5. BMW Live Cockpit (wyświetlacz wskaźników 5.1", ekran 8.8", radio, MP3, 2xUSB, LTE)
6. Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna
7. Czujnik deszczu
8. Czujnik kolizji
9. Czujnik poziomu i klasy oleju
10. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
11. Dysze spryskiwaczy
12. Dywaniki podłogowe welurowe
13. Element dekoracyjny w kształcie litery T po lewej i prawej stronie, czarny o wysokim połysku
14. Felgi aluminiowe 17", V Spoke 776, z ogumieniem
15. Filtr cząstek stałych
16. Fotele przednie sportowe
17. Funkcja Auto Start Stop
18. Funkcja Follow-Me-Home
19. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
20. Gniazda USB (1x obszar konsoli środkowej, 1x w obszarze środkowego podłokietnika)
21. Gniazdo 12V w przednim schowku
22. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
23. Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
24. Immobilizer elektroniczny (EWS)
25. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
26. Kierownica sportowa, skórzana, trójramienna
27. Kierownica wielofunkcyjna
28. Klakson - dźwięk dwutonowy
29. Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane
30. Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana
31. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 3-strefową, rozszerzony zakres funkcji
32. Kluczyk w stylistyce Sport Line
51. Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerek, czarna o wysokim połysku z chromowaną ramką
52. Osłony przeciwsłoneczne
53. Oznaczenia modelu
54. Oświetlenie ambientowe, otoczenia oraz wnętrza pojazdu (konturowe i nastrojowe)
55. Oświetlenie powitalne
56. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
57. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
58. Oświetlenie wewnętrzne
59. Pakiet schowków (siatki w oparciach, składany schowek kierowcy, 2xUSB tył, siatka i haki w bagażniku)
60. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
61. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
62. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
63. Podłokietnik przedni
64. Podłokietnik tylny centralny
65. Przełącznik właściwości jezdnych
66. Przełącznik zamka centralnego
67. Przycisk Start/Stop
68. Przyciski ulubionych funkcji
69. Reflektory przednie i tylne diodowe (LED)
70. Relingi dachowe M Shadow Line, wysoki połysk
71. Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą
72. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
73. Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej
74. Skrzynia biegów automatyczna Steptronic, 8-biegowa
75. Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania
76. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
77. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny
78. System zamykania z centralnym zamkiem
79. Szyby atermiczne
80. Szyby elektryczne, przód i tył
81. Tapicerka materiałowo-skórzana Sensatec
82. TeleServices

- | | |
|--|--|
| 33. Kolumna kierownicy regulowana | 83. Tempomat z funkcją hamowania |
| 34. Kontroler iDrive | 84. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 35. Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie | 85. Uchwyty na napoje |
| 36. Lakier uni | 86. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie |
| 37. Listwy dachowe w kolorze czarnym | 87. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 38. Listwy ozdobne czarne błyszczące | 88. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka |
| 39. Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami z emblematem BMW | 89. Usługi Concierge |
| 40. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane | 90. Usługi ConnectedDrive |
| 41. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 91. Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App |
| 42. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 92. Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu |
| 43. Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk | 93. Wskaźnik momentu zmiany biegów |
| 44. Ochrona przed uderzeniem bocznym | 94. Zacisk akumulatora bezpieczny |
| 45. Oczka do mocowania | 95. Zagłówki tylnych siedzeń składane |
| 46. Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40 | 96. Zderzak przedni i tylny z detalami w kolorze czarnym o wysokim połysku |
| 47. Opcje przechowywania | 97. Zestaw 6 głośników stereo |
| 48. Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu | 98. Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB |
| 49. Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania | 99. Zestaw naprawczy do opon |
| 50. Ostrzeżenie o włączonym świetle | 100. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 2. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym | - |
| 3. Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Braki, uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 25-08-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przednie prawe	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawy koła



Fot. 38.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42.

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Lampa tylna zew L - Inne 1



Fot. 48.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Konsola tunelu śr. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Fotel prz. praw. - Inne 1