

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/96859/25/12/09
Nr zlecenia/szkody: 25/000741
Data zlecenia: 09-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0158854
Producent	FORD
Model	Ranger 22-
Typ/wersja	Ranger 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4 DC Wildtrak aut
Rodzaj nadwozia	PIC
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2340
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3280
Rozstaw osi 1/2	3270
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	205/151
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	ZS461UC
VIN	6FPPXXMJ2PRS85664
Data 1. rejestracji	22-01-2025
Data nast. bad. techn.	22-01-2028
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	34 307 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, WRANGLER TERRITORY AT/S	255/65 18 111H	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, WRANGLER TERRITORY AT/S	255/65 18 111H	7,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, WRANGLER TERRITORY AT/S	255/65 18 111H	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, WRANGLER TERRITORY AT/S	255/65 18 111H	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm Thatcham - obwodowy i pojemnościowy
3. Blokada elektroniczna tylnego mechanizmu różnicowego
4. Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci
5. Chlapacze z przodu
6. Chlapacze z tyłu
7. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
8. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
9. Dywaniki podłogowe przód, z włókniny w wersji Premium
10. Dywaniki podłogowe tył, z włókniny w wersji Premium
11. EBA - asystent hamowania awaryjnego
12. ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
13. Ekran jazdy w terenie - dodatkowe ustawienia związane z jazdą w terenie
14. Felgi aluminiowe 18", w kolorze Medium Boulder Grey, z ogumieniem wielosezonowym w rozmiarze 255/65
15. Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
16. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
17. Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach
18. Fotele przednie podgrzewane
19. Funkcja automatycznego hamowania po kolizji
20. Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania (czujniki)
21. Funkcja przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera oraz pasażerów w 2 rzędzie
22. Gałka dźwigni zmiany biegów skórzana
23. Gniazda USB 2x w przedniej konsoli środkowej
24. Gniazda USB 2x w w tylnej części konsoli środkowej
25. Gwarancja na pojazd, 2 lata
26. Hamulec postojowy elektryczny
27. Immobilizer
28. Inteligentny ogranicznik prędkości
29. Kamera cofania
30. Kanapa tylna 3-osobowa ze środkowym zagłówkiem
31. Kierownica ogrzewana
32. Kierownica wielofunkcyjna, wykończona skórą z kontrastowymi szwami
57. Oświetlenie schowka po stronie pasażera
58. Oświetlenie skrzyni ładunkowej
59. Oświetlenie wnętrza nastrojowe Ambient LED
60. Panele drzwi wewnętrzne - Sensico
61. Pasy bezpieczeństwa przód - 3-punktowe bezwładnościowe
62. Pasy bezpieczeństwa tył - trzy pasy 3-punktowe bezwładnościowe
63. Podsufitka w kolorze Ebony
64. Poduszka powietrzna boczna między przednimi fotelami
65. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
66. Poduszka powietrzna chroniąca kolana pasażera
67. Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
68. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
69. Podłokietnik tylny środkowy
70. Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku
71. Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej LED
72. Relingi dachowe
73. Schowek zamykany
74. Skrzynia biegów automatyczna, 10-biegowa
75. Stopień boczny tylnego zderzaka
76. Stopnie boczne ze szczotkowanymi wstawkami
77. System Auto Start-Stop
78. System adaptacyjny kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
79. System automatycznej zmiany świateł drogowe/mijania
80. System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (ROM)
81. System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
82. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
83. System nawigacji satelitarnej z SYNC 4A, DAB, ekran dotykowy 12", 6 głośników
84. System oświetlenia zewnętrznego 360 stopni, 4 strefowe
85. System rozpoznawania znaków drogowych
86. System tankowania bezkorkowy Ford Easy Fuel
87. System wspomagania ruszania pod górę (HSA)
88. System zapobiegający kolizjom Pre-Collision Assist (wsp. omijania przeszkód, asystent skrętu w lewo)

- | | |
|--|--|
| 33. Kieszeń w oparciu fotela kierowcy | 89. System zapobiegający kołysaniu przyczepy |
| 34. Klamka tylnej klapy - nielakierowana | 90. Szyba przednia podgrzewana (Quicklear) |
| 35. Klamki drzwi - w kolorze nadwozia | 91. Szyby przednie elektrycznie sterowane (opuszczane-podnoszone jednym przyciśnięciem) |
| 36. Klamki drzwi wewnętrzne - nielakierowane | 92. Szyby tylnych drzwi elektrycznie sterowane |
| 37. Kłapa tylna - z mechanizmem łatwego podnoszenia-opuszczania | 93. Szyby w tylnej części pojazdu ciemne |
| 38. Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC) | 94. Tapicerka skórzana Micro Rib Embossed Soho łączona z materiałową Foundation Soho |
| 39. Komputer pokładowy | 95. Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go |
| 40. Konsola środkowa długa z podłokietnikiem | 96. Uchwyty mocowania ładunku wewnątrz skrzyni ładunkowej |
| 41. Koło zapasowe - z obręczą aluminiową 18" | 97. Wspomaganie siły hamowania elektroniczne |
| 42. Krata wlotu powietrza przednia - listwa środkowa i obramowanie w kolorze Boulder Grey | 98. Wybór trybów jazdy za pomocą pierścienia obrotowego |
| 43. Kraty wlotu powietrza na błotnikach - nielakierowane z obramowaniem w kolorze Boulder Grey | 99. Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu |
| 44. Lakier zwykły Frozen White | 100. Wykładzina podłogi – dywanowa |
| 45. Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu z możliwością wspomagania utrzymania pojazdu na pasie | 101. Zaczepy holownicze przednie, podwójne |
| 46. Listwy nadkoli - nielakierowane | 102. Zamki drzwi - centralny zamek obejmujący tylną klapę |
| 47. Lusterka boczne elektr. regul. składane, ogrzewane, w kol. nadwozia, kierunkowskazy, lampki ośw. podłoże | 103. Zamki drzwi - centralny zamek z podwójnym ryglowaniem |
| 48. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | 104. Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka (2 piloty zdalnego sterowania) |
| 49. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie | 105. Zawieszenie komfortowe |
| 50. Modem FordPass Connect z pokładowym hotspotem Wi-Fi | 106. Zderzak przedni - w kolorze nadwozia, elementy Boulder Grey, dolna część w kolorze srebrnym |
| 51. Nakrętki standardowe kół | 107. Zderzak tylny - z nakładkami w kolorze Asphalt Matt Black |
| 52. Nakładka skrzyni ładunkowej sportowa - aerodynamiczna, kompozytowa, kolor Boulder Grey | 108. Zestaw cyfrowy wskaźników - wyświetlacz LCD 8" |
| 53. Napinacz tylnych pasów bezpieczeństwa | 109. Zestaw głośnomówiący Bluetooth |
| 54. Osłona metalowa pod silnikiem i skrzynią rozdzielczą | 110. Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania |
| 55. Osłona zbiornika paliwa z tworzywa | 111. Światła przeciwmgielne przednie LED |
| 56. Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkami | 112. Światło Stop trzecie |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Hak holowniczy demontowalny z 13-stykowym gniazdem elektrycznym | - |
| 2. Lakier metalizowany Agate Black | - |
| 3. Roleta skrzyni ładunkowej, aluminiowa, elektrycznie sterowana | - |
| 4. Wykładzina podłogi i boków skrzyni z tworzywa o wysokiej wytrzymałości | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Braki, uszkodzenia stan, -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-01-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Ściana tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/38

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.


Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1