

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/99487/25/12/16
commission/ damage No. : 24/012289
Date of commission: 16-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0158839
Manufacturer	BMW
Model	X6 [G06] 23-
Type / version	X6 xDrive30d mHEV sport-aut
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2220
Gross vehicle weight [kg]	2950
Wheelbase 1/2	2975
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2993
Engine Power [hp/kW]	285/210
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WOT4206A
VIN / serial number	WBA11EY0609U74501
Date of first registration	01-02-2024
Date of next. tech. test	31-01-2027
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	109 952 (read)
Body color / type of coating	gray/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, SCORPION VERDE	275/35 22 104W	3,5 mm
	left	PIRELLI, SCORPION VERDE	275/35 22 104W	3,0 mm
back	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	315/30 22 107Y	4,5 mm
	left	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	315/30 22 107Y	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Active body control 2. Additional gauges 3. Aerodynamics package, Exterior design: other 4. Airbag: other 5. Android Auto, Apple CarPlay 6. Antilock-Brake-System (ABS) 7. Armrest (s) front, Armrest (s) rear 8. Automated High-beam assist 9. Automatic Emergency Call 10. Automatic Emergency Call 11. Automatic climate control 12. Automatic dimlight activation, Rain sensor 13. BMW Live Cockpit Plus, nawigacja, RDS, LTE, BT, zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9" 14. Bord entertainment: other accessories 15. Bord entertainment: other accessories 16. Bord entertainment: other accessories, Mobile phone 17. Child lock manually 18. Child seat fixation 19. Collision Warning System 20. Cruise control, Distance control 21. Czujnik poziomu i klasy oleju 22. DAB radio 23. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated 24. Dostęp komfortowy z BMW Digital Key 25. Driver airbag, Passenger airbag 26. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable 27. Driver-information-system 28. Dywaniki podłogowe welurowe 29. Electric parking brake 30. Electric tailgate 31. Exterior design: other 32. Exterior design: other 33. Exterior design: other 34. Exterior design: other 35. Exterior design: other 36. Exterior lighting: other 37. Extra power outlet 38. Fire protection system 39. Follow me home 40. Follow me home | <ol style="list-style-type: none"> 50. Kierownica sportowa skórzana M, 3-ramienna, obręcz obszyta skórą Walknappa 51. Klakson dwutonowy 52. LED rear lights 53. Lane control assistant 54. Light Alloy wheels 20'', Runflat tyres 55. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Finition Stripe w kolorze brązowym o wysokim połysku 56. Luggage: other 57. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger 58. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją parkingową, asferyczne 59. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne 60. Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej 61. Multi functional steering wheel 62. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie 63. Ostrzeżenie o włączonym świetle 64. Other 65. Other 66. Other 67. Other 68. Other 69. Other 70. Oś przednia z podwójnymi wahaczami 71. Oświetlenie ambientowe LED, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu 72. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera 73. Particle filter 74. Power assisted brakes 75. Power windows front, Power windows rear 76. Rear seat-backs foldable in two separate parts 77. Selectable driveline characteristics 78. Servotronic 79. Side Pre-Crash System 80. Side airbag driver and passenger 81. Soundsystem 82. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania 83. Sport seats front 84. Start/Stop system 85. Steering wheel manually adjustable 86. System Active Protection (odwracalne napięcie pasów, automatyczne zamykanie szyb i dachu) 87. System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym) 88. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny 89. System zamykania z centralnym zamkiem |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| 41. Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku) | 90. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem |
| 42. Grill osłony chłodnicy z listwami kratki w kolorze perłowego chromu | 91. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 43. Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku | 92. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 44. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata | 93. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 45. Haczyki wielofunkcyjne | 94. Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 46. Headlamp wash nozzle heated | 95. Uni-Lackierung |
| 47. Heated seat driver, Heated seat passenger | 96. Wheel bolt locks |
| 48. Interior: other | 97. Wireless device charging |
| 49. Keyless Engine start | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | - |
| 2. Door: other | - |
| 3. Light alloy wheels 22" | - |
| 4. Metallic paint | - |
| 5. Mobile Tire System | - |
| 6. Pakiet Exclusive | - |
| Aplikacje szklane CraftedClarity na elementach wnętrza | |
| Nerka BMW "Iconic Glow", podświetlana | |
| Panel deski rozdzielczej BMW Individual pokryty skórą Walknappa | |
| Fotele przednie z funkcją masażu | |
| 7. Pakiet Innowacji | - |
| Obsługa za pomocą gestów | |
| Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W | |
| Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam | |
| Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie, asystent manewrowania, Drive Recorder) | |
| Systemy asystujące kierowcy | |
| BMW Live Cockpit Professional, navi, RDS, LTE, BT, zakrzywiony wys. wskaźników 12.3" i wys. dot. 14.9", HUD | |
| 8. Pakiet Komfort | - |
| Uchwyty na napoje z regulacją temperatury | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Pakiet ogrzewania Komfort (podgrzewane podłokietniki oraz kierownica) | |
| 9. Pakiet M Sport Pro | - |
| Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk | |
| Reflektory M Shadow Line | |
| Układ wydechowy sportowy M | |
| Pasy bezpieczeństwa z przesykami w barwach M | |
| Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie | |
| 10. Pakiet Travel | - |
| Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych | |
| System Travel & Comfort | |
| Dach szklany panoramiczny, dwuczęściowy, elektryczny, z osłoną przeciwsłoneczną oraz przeciwwiatrową | |
| Pakiet przedziału bagażowego, szyna przesuwana i antypoślizgowa, dodatkowe siatki, pasek mocujący | |
| 11. Roof railing | - |
| 12. Systemy asystujące kierowcy Professional | - |
| Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go | |
| System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu | |
| Asystent unikania kolizji | |
| System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania | |
| Asystent kierowania i pasa ruchu | |
| Asystent zatrzymania awaryjnego | |
| Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną | |
| System ostrzegania przed skrzyżowaniami z funkcją hamowania miejskiego | |
| Systemy asystujące kierowcy | |
| Asystent ograniczania prędkości, manualny i automatyczny | |
| 13. Tinted rear windows | - |

14. Ventilated front seat -
15. Wood finish -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 12-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 30-12-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Informacja nie rozpoznane opon. Informacja awaria systemu połączenia alarmowego. Odpryski na szybie czołowej. Szczelność tylnych lamp do weryfikacji serwisowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika




Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa




Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu




Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 50.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2




Photo 56.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Lampa tylna zew P - Inne 1



Photo 58.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Pokrywy bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Pokrywy bagażnika - Inne 2



Photo 62.

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Lampa tylna zew L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 70.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Listwa zderzaka prz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Konsola tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 74.

Kanapa tyl. - zdjęcie pogłądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 76.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1