

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	43/15/10/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/010637
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Wyposażenie kasy sklepowej
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia raportu:	22-10-2024
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 21.10.2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest wyposażenie kasy sklepowej, w skład którego wchodzi:

- komputer dwu-ekranowy All-in-one POS BVS-SW1563, nr seryjny: BVS-SW156320210915001,
- kiosk Posiflex EK-2100, nr seryjny: EKM10013,
- drukarka termiczna YS808, nr seryjny: YS21080900041,
- zasilacz awaryjny UPS Green Cell Micropower 600, nr seryjny: UPS01LCD1231225KR00458,
- szuflada kasowa POSNET MK350, nr seryjny: MK3502210900857,
- router Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN, nr seryjny: HD708B8NG2Q/239/r3

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono:

- komputer dwu-ekranowy All-in-one POS BVS-SW1563 – urządzenie uruchomiło się, uruchomiono dedykowane oprogramowanie,
- kiosk Posiflex EK-2100 - urządzenie uruchomiło się, uruchomiono dedykowane oprogramowanie,
- drukarka termiczna YS808 – uruchomiła się, nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zasilacz awaryjny UPS Green Cell Micropower 600 – po podłączeniu do zasilania uruchomił się, nie weryfikowano działania,
- router Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN - po podłączeniu do zasilania uruchomił się, nie weryfikowano działania,
- do urządzenie brakuje jednego przewodu zasilającego,

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stan urządzeń określa się jako dostateczny.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









