

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/94708/26/10/09
commission/ damage No. : 25/032844
Date of commission: 09-10-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0159518
Manufacturer	LAND ROVER
Model	Discovery Sport 23-
Type / version	Discovery Sport 2.0 D200 mHEV Dynamic HSE aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/7
Curb weight [kg]	2225
Gross vehicle weight [kg]	2750
Wheelbase 1/2	2741
Engine type	Automatic ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	KSC
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	1997
Engine Power [hp/kW]	204/150
Gearbox	automatic 9- gear
Registration /record No.	ST4696X
VIN / serial number	SALCA2BNXSH361795
Date of first registration	23-01-2025
Date of next. tech. test	23-01-2028
Year of manufacture	2024
Readout [km]	48 495 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	Pirelli, SCORPION ZERO ALL SEASON XL PNCS J LR	235/50 R20 104W	4,0 mm
	left	Pirelli, SCORPION ZERO ALL SEASON XL PNCS J LR	235/50 R20 104W	4,0 mm
back	right	Pirelli, SCORPION ZERO ALL SEASON XL PNCS J LR	235/50 R20 104W	4,5 mm
	left	Pirelli, SCORPION ZERO ALL SEASON XL PNCS J LR	235/50 R20 104W	4,5 mm

left	Pirelli, SCORPION ZERO ALL SEASON XL PNCS J LR	235/50 R20 104W	4,5 mm
------	---	-----------------	--------

Standard equipment by Eurotax

1. ABS - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
2. Alarm z dodatkowym czujnikiem wtargnięcia
3. All Terrain Progress Control (ATPC)
4. Android Auto
5. Apple CarPlay
6. Asystent hamowania awaryjnego
7. Asystent martwego punktu
8. Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)
9. Automatic headlight elevation control
10. Collision Warning System
11. Collision Warning System
12. Czujnik parkowania - przód i tył
13. Dach panoramiczny - stały z elektrycznie zamykanymi roletami
14. Dach w kontrastowym kolorze Narvik Black
15. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
16. Dywaniki
17. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
18. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji
19. Ekran dotykowy 11,4 cala
20. Exterior design: other
21. Fotele przednie ogrzewane
22. Fotele przednie regulowane w 16 kierunkach (14 elektrycznie/2 man.) z pamięcią ust. fotela kierowcy
23. Gniazda 12V w drugim rzędzie foteli i bagażnika
24. Gniazda USB w pierwszym rzędzie x2
25. Gwarancja fabryczna na 5 lat lub 150 tys. km
26. Hamulec postojowy elektryczny (EPB)
27. Hill holder
28. Interior lights: other accessories
29. Interior: other
30. Interior: other
31. Kamera cofania
32. Keyless go
33. Kierownica pokryta skórą z podwójnym wieńcem i skórzaną pokrywą poduszki powietrznej
34. Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana
35. Klimatyzacja dwustrefowa z nawiewami dla drugiego rzędu siedzeń
36. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
37. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane z oświet. wejścia, lewe elektrochrom
38. Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania
39. Manetki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome
40. Metal finish
41. Other
42. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
43. Pakiet Power (2 porty USB Charge w drugim rzędzie, 1 w bagażniku)
44. Pakiet online z transmisją danych
45. Poduszki powietrzne przednie boczne
46. Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera
47. Radio cyfrowe DAB
48. Rear seat-backs foldable in two separate parts
49. Reflektory przednie Matrix LED
50. Roleta bagażnika
51. Roll over protection system
52. System Brake Hold
53. System Terrain Response 2
54. System audio Meridian - 400W, 11 głośników oraz subwoofer
55. System awaryjnego hamowania
56. System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
57. System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
58. System mocowania fotelików ISOFIX na zewnętrznych fotelach drugiego rzędu
59. System monitorowania zmęczenia kierowcy (DCM)
60. System multimedialny Pivi Pro
61. System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu
62. Szyba tylna podgrzewana
63. Szyby sterowane elektrycznie
64. Tablica wskaźników cyfrowa, interaktywna
65. Tempomat aktywny
66. Traffic sign recognition
67. Tyre pressure control (RDC)
68. Uchwyt holownicze przednie i tylne
69. Uchwyty w podsufitce przednie i tylne
70. Układ siedzeń standardowy (5 miejsc)
71. Wireless device charging
72. Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu
73. Zestaw naprawczy kół
74. Łączność Bluetooth
75. Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu
76. Światła przednie przeciwmgielne

Dealer's equipment (selected items)

1. Light Alloy wheels 20"	-
2. Metallic paint	-
3. Pakiet Cold Climate	-
Spryskiwacze lamp przednich	
Kierownica ogrzewana	
Fotele tylne ogrzewane	
Szyba przednia podgrzewana	
4. Pakiet Third Row	-
Siedzenia w trzecim rzędzie składane manualnie (7 miejsc)	
Nawiewy dla trzeciego rzędu siedzeń (tylko schłodzone powietrze)	
5. Roof railing	-
6. System kamer 360	-
7. Tapicerka skórzana Windsor w kolorze Light Oyster/Ebony z przeszyciem Light Oyster	-
8. Tinted rear windows	-
9. Towbar removable	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Current market situation -
Braki i uszkodzenia (w tym naprawy konieczne) -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 13-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	150 - 200
4	Left front wall	to 150
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	150 - 200
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	150 - 200
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobiliser

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Aktywne wezwanie serwisowe.

Nie działa jeden pilot zamka centralnego.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)




Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Zdjęcie do protokołu



Photo 30.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Konsola środkowa



Photo 32.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.


Zdjęcie do protokołu



Photo 34.

Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT MIASTA TYCHY
43-100 TYCHY
BUDOWLANYCH 59
ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

A **ST 4696X**

D.1 LAND ROVER
D.2 LC
D D.3 HTFED0 70CA060
DISCOVERY SPORT

RODZAJ POJAZDU / PRZYZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA ŁADOWOŚĆ NAIWIEKSZY DOP. NACISK OSI 14,80


E **SALCA2BNXSH361795**

B 2025-01-23 **I** 2025-07-18 **H** 2025-08-17

SERIA PC/AAL 1041829

Photo 35.

Dow. rej. ksero Str. 1



C.1.1 PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TYCHACH
C.1.2 47219176700927
C.1.3 43-100 TYCHY
ROMANA OMOWSKIEGO 27
C.2.1 PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TYCHACH
C.2.2 47219176700927
C.2.3 43-100 TYCHY
ROMANA OMOWSKIEGO 27

C

F1 2750 **F**2 2750 **F**3 4950

G 2225 **O**1 2200 **O**2 750

P1 1998,00 **P**2 150,00 **P**3 D/EE/---

S1 7 **S**2 --- **L** 2

POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:

m. p.

(PODPIS)

ADNOTACJE
---(P2)150,00/13,30---

Photo 36.

Dow. Rej. ksero Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Kluczyki



Photo 38.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu




Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 43.
Zdjęcie do protokołu



Photo 44.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1




Photo 48.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Lampa tylna wew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Pokrywy bagażnika - Inne 1



Photo 56.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Blotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Photo 62.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 64.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Półka/roleta tylna - Inne 1



Photo 66.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1