

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/95213/26/10/12
Nr zlecenia/szkody: 22/038660
Data zlecenia: 12-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0155679
Producent	KGM / SSANGYONG
Model	Musso Grand 19-23
Typ/wersja	Musso Grand 2.2 e-XDi Sapphire 4WD aut
Rodzaj nadwozia	PIC
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2120
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2990
Rozstaw osi 1/2	3210
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2157
Moc silnika [KM/kW]	202/149
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	BI933GU
VIN	KPAX61EESNP182372
Data 1. rejestracji	23-12-2022
Data nast. bad. techn.	23-12-2027
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	111 082 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Kumho, CRUGEN PREMIUM SUV KL33	235/70 R17 107H	3,0 mm
	lewe	Kumho, CRUGEN PREMIUM SUV KL33	235/70 R17 107H	3,5 mm
tylna	prawo	Kumho, CRUGEN PREMIUM SUV KL33	235/70 R17 107H	3,0 mm

lewe Kumho, CRUGEN PREMIUM 235/70 R17 107H
SUV KL33

2,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 39. Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne |
| 2. ARP - aktywna kontrola przechyłów nadwozia | 40. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX |
| 3. Alarm | 41. Nagrzewnica dodatkowa przy zimnym silniku |
| 4. Alert o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu SDA | 42. Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej |
| 5. Android Auto, Apple CarPlay | 43. Oświetlenie follow-me-home |
| 6. Asystent pasa ruchu i utrzymania centrum pasa (LKA, CLKA) | 44. Oświetlenie okolic pojazdu w lusterkach |
| 7. Asystent wjazdu na wzniesienie HSA | 45. Podsufitka szara |
| 8. Asystent włączania się do ruchu - SEW | 46. Poduszki powietrzne: czołowe i boczne poduszki dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne |
| 9. Asystent zmęczenia kierowcy DAA | 47. Podłokietnik centralny z uchwytem na kubki |
| 10. Automatyczne włączanie świateł | 48. Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki |
| 11. BAS - System wspomagania nagłego hamowania | 49. Port USB |
| 12. Bezkluczykowy system otwierania i uruchamiania pojazdu | 50. Radio z funkcją nagrywania |
| 13. Bluetooth | 51. Relingi dachowe |
| 14. Czujnik deszczu | 52. Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów |
| 15. Czujnik zmiernych | 53. System automatycznej zmiany świateł drogowe/mijania - HBA |
| 16. Czujniki parkowania, przód i tył | 54. System kontroli zjazdu - HDC |
| 17. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 55. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) |
| 18. Elektroniczny rozdział siły hamowania EBD | 56. System monitorowania ruchu za pojazdem RCTA |
| 19. Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 235/70 | 57. System nawigacji GPS z wyświetlaczem 9,2 cala |
| 20. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 58. System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu LDWS |
| 21. Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 59. System ostrzegania przed ryzykiem kolizji oraz autonomicznego hamowania AEB |
| 22. Fotele przednie ogrzewane | 60. System rozpoznawania znaków drogowych TSR |
| 23. Fotele przednie regulowane elektrycznie | 61. System wykrywania pojazdów w martwym polu BSD |
| 24. Fotele przednie wentylowane | 62. Szyba przednia atermiczna |
| 25. Fotele tylne ogrzewane | 63. Szyby przednie podnoszone i opuszczane za jednym dotknięciem |
| 26. Głośniki - 6szt. | 64. Szyby sterowanie elektrycznie, przód i tył |
| 27. Immobilizer | 65. TCS - system kontroli trakcji |
| 28. Kamera cofania | 66. Tapicerka skórzana TPU czarna |
| 29. Kierownica podgrzewana | 67. Tempomat |
| 30. Kierownica skórzana | 68. Wskaźnik skrętu kół (podczas parkowania) |
| 31. Kierownica ze sterowaniem radia | 69. Wspomaganie kierownicy zależne od prędkości |
| 32. Kierunkowskazy LED w lusterkach | 70. Zagłówki przednie regulowane |
| 33. Klamki w kolorze nadwozia | 71. Zamek centralny z pilotem |
| 34. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa | 72. Zdalnie otwierane i zamykane szyby |
| 35. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 73. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 36. Komputer pokładowy, kolorowy wyświetlacz 12,3" LCD | 74. Światła do jazdy dziennej LED |
| 37. Lakier uni | 75. Światła ksenonowe HID |
| 38. Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie | 76. Światła przeciwmgielne LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Zawieszenie 5-Link, ze sztywnym mostem | - |

Wypożyczenie dodatkowe

1. Hak holowniczy stały -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 14-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Ściana tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

b/n

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobiliser

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone lub/i mokre - brak możliwości dokładnego zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 30.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Konsola środkowa



Fot. 32.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Kierownica (na wprost)



Fot. 34.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DANE WŁAŚCICIELA

Model: MUSSO GRAND

Numer nadwozia (VIN): KPAXG1EESNP182372

Numer silnika: -

Kolor nadwozia: SZARY

Początek biegu gwarancji: 23.12.2022

Częstotliwość przeglądów (km lub m-cie): 15000 km
1 Rok

Wydane przez

Fot. 35.

Książka serwisowa – dane

PRZEGŁĄD PRZEDSPRZEDAŻOWY

Niniejszym potwierdzamy wydanie samochodu w prawidłowym stanie po wykonaniu przeglądu PDI zgodnie z wymaganiami producenta.

Przebieg: 10 Km

Numer rejestracyjny: B1933 GU

Model: MUSSO GRAND Typ: PICK-UP

Numer silnika: -

Numer nadwozia (VIN): KPAXG1EESNP182372

Niniejszym zaświadczam, że otrzymałem samochód w pełni sprawny z kompletem narzędzi, kluczykami, instrukcją użytkownika i z pakietem dokumentów serwisowych.

Zapoznałem się również z warunkami gwarancji

Fot. 36.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 38.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Kluczyki



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 47.
Zderzak - Inne 1



Fot. 48.
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Fot. 74.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1