

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/97431/26/10/19
Nr zlecenia/szkody: 25/022305
Data zlecenia: 19-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0145544
Producent	AUDI
Model	A3 Limousine 20-24
Typ/wersja	S3 TFSI Quattro S tronic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1580
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2025
Rozstaw osi 1/2	2630
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	310/228
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WR903HP
VIN	WAUZZZGY0RA024090
Data 1. rejestracji	16-10-2023
Data 1. rej. w Polsce	07-02-2025
Data nast. bad. techn.	06-02-2027
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	74 915 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	235/35 19 91V	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	235/35 19 91V	3,0 mm
tylna	prawo	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	235/35 19 91V	5,0 mm

lewe

PIRELLI, SOTTOZERO 3
WINTER

235/35 19 91V

5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 29. Pakiet dla niepalących |
| 2. Akcenty w tonacji aluminium we wnętrzu | 30. Pilot sterujący zamkiem centralnym |
| 3. Alarm | 31. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym |
| 4. Apteczka i trójkąt ostrzegawczy | 32. Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi |
| 5. Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) - tryby comfort, auto, dynamic, efficiency | 33. Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód |
| 6. Audi parking system - czujniki parkowania tył | 34. Podłokietnik przedni o regulowanym kącie i możliwością przesuwania przód/tył |
| 7. Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu | 35. Podłokietniki przednich i tylnych drzwi obszyte skórą ekologiczną |
| 8. Dywaniki podłogowe welurowe obszyte kontrastowym szwem, przód/tył | 36. Progresywny układ kierowniczy |
| 9. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 37. Quattro |
| 10. Elementy dekoracyjne wnętrza - ciemne aluminium | 38. Radio MMI plus |
| 11. Fotele przednie sportowe | 39. Ręcznie otwierana pokrywa bagażnika |
| 12. Gniazdo 12V | 40. Spojler tylny w kolorze nadwozia |
| 13. Hamulce tarczowe z tyłu (17"), z zaciskami w kolorze czarnym S | 41. System Start/Stop |
| 14. Hamulec postojowy - elektromechaniczny | 42. Szyba przednia akustyczna |
| 15. Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą | 43. Tapicerka kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna mono.pur 500 |
| 16. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa | 44. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 17. Lampy LED | 45. Układ zmywania reflektorów |
| 18. Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami | 46. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 19. Listwy wokół szyb bocznych, czarne | 47. Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne |
| 20. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 48. Zagłówki przednie |
| 21. Lusterka boczne z aluminiowymi obudowami | 49. Zagłówki tylne |
| 22. Lusterka do makijażu - podświetlane | 50. Zawieszenie sportowe S |
| 23. Lusterko wewnętrzne, przyciemniane | 51. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 24. Nakładki na pedały ze stali szlachetnej | 52. Zestaw wskaźników - cyfrowy 10,25" |
| 25. Nakładki na progi z elementami aluminium z przodu, podświetlane, z logo S | 53. Złącze Bluetooth |
| 26. Ogranicznik prędkości | 54. i-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń |
| 27. Oznaczenie modelu i typu silnika | 55. Światła do jazdy dziennej |
| 28. Oświetlenie wnętrza | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami | - |
| 2. Felgi aluminiowe 19 (5-podwójnych ramion) Audi Sport, antracytowa czerń, polerowane z ogum: 235/35 | - |
| 3. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 4. Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa | - |
| 5. Lakier metalik | - |
| 6. Lampy Matrix LED, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów | - |
| 7. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, składane i automatycznie przyciemniane | - |
| 8. Pakiet optyczny Czerń Plus | - |
| Pakiet optyczny Czerń (Singleframe, listwy wokół szyb bocznych, listwy w zderzakach) czarne | |
| Pierścienie Audi w kolorze czarnym | |
| Emblematy Audi z przodu i z tyłu czarne | |

9. Pakiet systemów asystujących z MMI Navigation plus -
System rozpoznawania znaków drogowych
System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch
Asystent parkowania z Audi parking plus - parkowanie bez udziału kierowcy z czujnikami przód/tył
Tempomat adaptacyjny - Adaptive Cruise Control
Adaptacyjny asystent jazdy (Adaptive Cruise Assist) z emergency assist
10. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) -
11. Zestaw narzędzi z podnośnikiem -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia i braki -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 21-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego z UE

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak zaślepek w tylnej kanapie. Wymagana wymiana oleju od 13900km. Wymagany przegląd od 13900km.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny


- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.


Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1