

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/23483/26/03/17
commission/ damage No. : 24/029392
Date of commission: 17-03-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0155803
Manufacturer	DACIA
Model	Sandero 21-25
Type / version	Sandero 1.0 TCe Expression LPG
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1107
Gross vehicle weight [kg]	1605
Wheelbase 1/2	2604
Engine type	G
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	999
Engine Power [hp/kW]	90/67
Gearbox	manual 5- gear
Registration /record No.	KN0664J
VIN / serial number	UU1DJF00173091904
Date of first registration	17-07-2024
Date of next. tech. test	17-07-2025
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	94 995 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MAZZINI, SNOW LEOPARD	195/55 16 91H	3,0 mm
	left	MAZZINI, SNOW LEOPARD	195/55 16 91H	3,0 mm
back	right	MAZZINI, SNOW LEOPARD	195/55 16 91H	4,5 mm
	left	MAZZINI, SNOW LEOPARD	195/55 16 91H	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 23. On board computer |
| 2. Air conditioning | 24. Osłona chłodnicy z jasnymi dekorami |
| 3. Aktywny system wspomagania hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów AEBS | 25. Park Distance Control rear |
| 4. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, DAB radio | 26. Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji |
| 5. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 27. Poduszka powietrzna kierowcy |
| 6. Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu | 28. Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe |
| 7. Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi | 29. Power windows front |
| 8. Child seat fixation | 30. Power windows rear |
| 9. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated, Exterior thermometer | 31. Rear bench foldable in two separate parts |
| 10. ESC z systemem wspomagania ruszania pod górę HSA | 32. Regulator i ogranicznik prędkości |
| 11. Extra power outlet | 33. Skrzynia biegów manualna, 5-biegowa |
| 12. Fog lamps | 34. Steering wheel manually adjustabe |
| 13. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem | 35. System kontroli pasa ruchu (LDWS) |
| 14. Gniazdo USB | 36. System kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW) |
| 15. Immobilizer | 37. System rozpoznawania znaków drogowych z ostrzeganiem o nadmiernej prędkości (ISA) |
| 16. Interior decoration: other, Textile upholstery | 38. System utrzymania pasa ruchu (LKA) |
| 17. Interior: other | 39. System wspomagania nagłego hamowania |
| 18. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 40. Telematic |
| 19. Lusterka boczne w kolorze szary megalith | 41. Textile upholstery |
| 20. Mobile Tire System | 42. Tyre pressure control (RDC) |
| 21. My Safety - możliwość personalizacji systemów bezpieczeństwa | 43. Uni-Lackierung |
| 22. Obramowania nawiewów mat podwójnie chromowany mat | 44. Zderzaki w kolorze nadwozia |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)

CorrectionsFirst registrationTyres

Other


Regularity of service review -
Uszkodzenia, stan, brak dokumentacji LPG -

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/43

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak aktualnych badań technicznych. Pojazd zasilany gazem. Rysy na samochodzie. Brak dokumentacji instalacji gazowej. Cztery opony w bagażniku CONTINENTAL ecocontact6 letnie 195/55 R16 87H 4x4.0mm. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne ślady polerowania. Widoczne ślady po grafice reklamowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Bagażnik



Photo 16.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Komora silnika



Photo 18.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 19.

Tabliczka znamionowa



Photo 20.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 22.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Konsola środkowa




Photo 26.
Tunel środkowy

A detailed view of the front interior of a Dacia Duster. The steering wheel is black with silver accents and the Dacia logo in the center. Behind it, the instrument cluster features two analog gauges (speedometer and tachometer) and a central digital display. To the right, a large infotainment screen displays a menu with icons for Radio, Multimedia, Telefon, Navigație, Climatizări, and Serviciu Urgență. Below the screen, there are air vents and a row of buttons for various vehicle functions. The dashboard and door panels have a textured, fabric-like finish.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Dow. Rej. Str.2 i klucze





Photo 30.

Dokumentacja instalacji gazowej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION


POTWIERDZENIA WYKONANIA PRZEGLĄDÓW

VIN:

Data:	km:	Nr faktury:
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel
..... ☐		
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐		

Photo 31.

Książka serwisowa – dane



POTWIERDZENIA WYKONANIA PRZEGLĄDÓW

VIN:

Data:	km:	Nr faktury:	Uwagi/Inne
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
..... ☐			
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			

7

Photo 32.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Instrukcje



Photo 34.

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zdjęcie do protokołu



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Kratka/zaślepka halogenu P - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 44.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 46.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Kołpak przedni P - Inne 1



Photo 48.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Inne 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Photo 52.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Kółpak tylny P - Inne 1



Photo 54.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Photo 56.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 58.

Kołpak tylny L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 61.

Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Kołpak przedni L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Fotel prz. lew. - Inne 1




Photo 64.

Fotel prz. lew. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 66.

Fotel prz. praw. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 68.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Podsufitka - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Podsufitka - Inne 2



Photo 72.
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1