

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/67390/24/09/02
Nr zlecenia/szkody: 02359/LF/20
Data zlecenia: 02-09-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0114897
Producent	BMW
Model	Seria 7 [G11, G12] 15-19
Typ/wersja	750i xDrive
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1870
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2575
Rozstaw osi 1/2	3070
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	450/330
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	GD777VT
VIN	WBA7B01070GD54869
Data 1. rejestracji	30-12-2015
Data nast. bad. techn.	19-10-2024
Rok produkcji	2015 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	159 472 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3	245/35 21 96Y	5,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3	245/35 21 96Y	5,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3	275/30 21 98Y	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3	275/30 21 98Y	5,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Protection
3. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
4. Aktywne zagłówki z przodu
5. Asystent hamowania
6. Asystent świateł drogowych
7. Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika
8. Czujnik ciśnienia w ogumieniu
9. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
10. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
11. Dynamiczne światła stop
12. Dywaniki welurowe
13. Felgi aluminiowe 19 V Spoke 620 z ogumieniem mieszanym z funkcją jazdy awaryjnej
14. Fotele przednie ogrzewane
15. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień
16. Funkcja Follow-Me-Home
17. Funkcja Start / Stop
18. Gniazdo AUX-IN
19. Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny
20. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
21. Kamera cofania
22. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna
23. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową
24. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w pionie i poziomie
25. Komputer pokładowy
26. Lakier metalik
27. Lampki do czytania z przodu i z tyłu
28. Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące z wykończeniem z aluminium
29. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
30. Lusterko wsteczne i lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie
31. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
32. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami do makijażu
35. Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km
36. Podgrzewane dysze spryskiwaczy
37. Podłokietnik przedni ze schowkiem
38. Podłokietnik tylny ze schowkiem, składany
39. Progi drzwiowe podświetlane z emblematem BMW
40. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
41. Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania
42. Reflektory przednie diodowe (LED)
43. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
44. Spryskiwacze reflektorów
45. System alarmowy sterowany pilotem
46. System domykania drzwi
47. System domykania kłapy tylnej
48. System nawigacji satelitarnej Professional nowej generacji
49. System odzyskiwania energii hamowania
50. System załadunkowy
51. Systemy asystujące kierowcę z ostrzeganiem przed kolizją i przekraczaniem ograniczenia prędkości
52. Tapicerka skórzana Dakota
53. TeleServices
54. Tempomat z funkcją hamowania
55. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
56. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop)
57. Usługi ConnectedDrive
58. Wielofunkcyjny zestaw wskaźników na desce rozdzielczej (12,3-cala)
59. Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu
60. Wskaźnik Condition Based Service
61. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
62. Wyświetlacz Head-Up
63. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
64. Zawieszenie pneumatyczne
65. Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji (Office) z USB
66. Zestaw głośników HiFi z 12 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W

33. Oświetlenie ambientowe
34. Oświetlenie powitalne

67. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
68. Światła przeciwmgielne

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Aktywna wentylacja foteli przednich -
2. Aplikacje ceramiczne na elementach obsługi -
3. Asystent parkowania -
4. Deska rozdzielcza pokryta skórą -
5. Fotele przednie i tylne ogrzewane -
6. Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie -
7. Kierownica sportowa, skórzana -
8. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową -
9. Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD -
10. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline, czarne, błyszczące, metaliczny szlif -
11. Obramowania Shadow Line Individual, czarne, wysoki połysk -
12. Obsługa za pomocą gestów -
13. Pakiet Ambient Air -
14. Pakiet BMW ConnectedDrive Advanced Plus -
 Internet
 Real Time Traffic Information
 Serwis informacyjny (Concierge Services)
 Usługi zdalne (Remote Services)
15. Pakiet zawieszenia Executive Drive Pro -
16. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym -
17. Reflektory adaptacyjne LED -
18. Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej, sterowana elektrycznie -
19. System Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i 9 kanałowym
wzmacniaczem o mocy 600 W -
20. System sterowania BMW Touch Command -
21. Systemy asystujące kierowce Plus -
22. Szyberdach szklany, elektryczny -
23. Tapicerka ekskluzywna skórzana Nappa -
24. Telefonnia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym -
25. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych -
26. Układ wydechowy, sportowy M -
27. Światła przeciwmgielne w technologii LED -

Wyposażenie dodatkowe

1. Felgi aluminiowe 21" z ogumieniem -

Wartość bazowa pojazdu

- Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2024 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-09-2024

Rzecznik DEKRA:
Marcin Sosnowski.
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

skan PC

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak dowodu rejestracyjnego. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego, rok produkcji do weryfikacji. Nieprzyjemny zapach wewnątrz samochodu. Rysy, odpryski i liczne wgniecenia na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Kierownica z lewej strony



Fot. 26.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 28.
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Tunel środkowy




Fot. 30.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Książka serwisowa – dane



Fot. 32.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. rej. tym. Str. 1



Fot. 34.
Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Kratka zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42.
Zderzak - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.
Opona przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50.
Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Stupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72.
Opona przednia L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74.
Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76.
Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78.
Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Wykładzina podłogi - Inne 2