

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/94708/26/10/09  
Nr zlecenia/szkody: 25/032844  
Data zlecenia: 09-10-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzecznicy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**mgr inż. Michał Świątek**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody terenowe                            |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0159518                                       |
| Producent                        | LAND ROVER                                    |
| Model                            | Discovery Sport 23-                           |
| Typ/wersja                       | Discovery Sport 2.0 D200 mHEV Dynamic HSE aut |
| Rodzaj nadwozia                  | KOM                                           |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/7                                           |
| Masa własna [kg]                 | 2225                                          |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2750                                          |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2741                                          |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem samoczynnym                        |
| Doładowanie                      | turbosprężarka z chłodnicą powietrza          |
| Układ oczyszczania spalin        | KSC                                           |
| Norma czystości spalin           | EURO 6                                        |
| Pojemność silnika [ccm]          | 1997                                          |
| Moc silnika [KM/kW]              | 204/150                                       |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna 9-biegowa                        |
| Nr rejestracyjny                 | ST4696X                                       |
| VIN                              | SALCA2BNXSH361795                             |
| Data 1. rejestracji              | 23-01-2025                                    |
| Data nast. bad. techn.           | 23-01-2028                                    |
| Rok produkcji                    | 2024                                          |
| Stan licznika [km]               | 48 495 (odczytany)                            |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | grafitowy/2-warstwowa metalizowana            |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ                                    | Rozmiar         | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| przednia | prawe | Pirelli, SCORPION ZERO<br>ALL SEASON XL PNCS J LR | 235/50 R20 104W | 4,0 mm           |
|          | lewe  | Pirelli, SCORPION ZERO<br>ALL SEASON XL PNCS J LR | 235/50 R20 104W | 4,0 mm           |
| tylna    | prawo | Pirelli, SCORPION ZERO<br>ALL SEASON XL PNCS J LR | 235/50 R20 104W | 4,5 mm           |

|      |                                                   |                 |        |
|------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|
| lewe | Pirelli, SCORPION ZERO<br>ALL SEASON XL PNCS J LR | 235/50 R20 104W | 4,5 mm |
|------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - System zapobiegający blokowania kół podczas hamowania
2. Alarm z dodatkowym czujnikiem wtargnięcia
3. All Terrain Progress Control (ATPC)
4. Android Auto
5. Apple CarPlay
6. Asystent hamowania awaryjnego
7. Asystent martwego punktu
8. Asystent ruszania na wzniesieniu
9. Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)
10. Czujnik parkowania - przód i tył
11. Dach panoramiczny - stały z elektrycznie zamykanymi roletami
12. Dach w kontrastowym kolorze Narvik Black
13. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
14. Dywaniki
15. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
16. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji
17. Ekran dotykowy 11,4 cala
18. Fotele przednie ogrzewane
19. Fotele przednie regulowane w 16 kierunkach (14 elektrycznie/2 man.) z pamięcią ust. fotela kierowcy
20. Gniazda 12V w drugim rzędzie foteli i bagażnika
21. Gniazda USB w pierwszym rzędzie x2
22. Gwarancja fabryczna na 5 lat lub 150 tys. km
23. Hamulec postojowy elektryczny (EPB)
24. Kamera cofania
25. Kanapa tylna dzielona 40:20:40, manualnie przesuwana i regulacją kąta oparcia 60:40
26. Kierownica pokryta skórą z podwójnym wieńcem i skórzaną pokrywą poduszki powietrznej
27. Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana
28. Klimatyzacja dwustrefowa z nawiewami dla drugiego rzędu siedzeń
29. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
30. Lampy przednie poziomowane automatycznie
31. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane z oświet. wejścia, lewe elektrochrom
32. Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania
33. Manetki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome
34. Nakładki progów przednich podświetlane metalowe Discovery
35. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
39. Pedale wykończone metalem
40. Podsufitka Morzine w kolorze Ebony
41. Poduszki powietrzne przednie boczne
42. Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera
43. Radio cyfrowe DAB
44. Reflektory przednie Matrix LED
45. Remote (usługa)
46. Roleta bagażnika
47. System Brake Hold
48. System Terrain Response 2
49. System audio Meridian - 400W, 11 głośników oraz subwoofer
50. System awaryjnego hamowania
51. System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
52. System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
53. System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
54. System mocowania fotelików ISOFIX na zewnętrznych fotelach drugiego rzędu
55. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
56. System monitorowania zmęczenia kierowcy (DCM)
57. System multimedialny Pivi Pro
58. System ostrzegający przed potencjalną kolizją z tyłu
59. System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
60. System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu
61. System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
62. System zapobiegający dachowaniu (RSC)
63. Szyba tylna podgrzewana
64. Szyby sterowane elektrycznie
65. Tablica wskaźników cyfrowa, interaktywna
66. Tempomat aktywny
67. Uchwyt holownicze przednie i tylne
68. Uchwyty w podsufitce przednie i tylne
69. Układ siedzeń standardowy (5 miejsc)
70. Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu
71. Wykończenie wnętrza Shadow Aluminium
72. Zestaw naprawczy kół
73. Ładowarka do telefonu, bezprzewodowa

- |                                                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 36. Oświetlenie wnętrza                                               | 74. Łączność Bluetooth                          |
| 37. Pakiet Power (2 porty USB Charge w drugim rzędzie, 1 w bagażniku) | 75. Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu |
| 38. Pakiet online z transmisją danych                                 | 76. Światła przednie przeciwmgienne             |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Felgi aluminiowe 20 5-ramienne (wzór 5089) Gloss Black z ogumieniem                | - |
| 2. Hak holowniczy wysuwany/chowany elektrycznie                                       | - |
| 3. Lakier metalik                                                                     | - |
| 4. Pakiet Cold Climate                                                                | - |
| Spryskiwacze lamp przednich                                                           |   |
| Kierownica ogrzewana                                                                  |   |
| Fotele tylne ogrzewane                                                                |   |
| Szyba przednia podgrzewana                                                            |   |
| 5. Pakiet Third Row                                                                   | - |
| Siedzenia w trzecim rzędzie składane manualnie (7 miejsc)                             |   |
| Nawiewy dla trzeciego rzędu siedzeń (tylko schłodzone powietrze)                      |   |
| 6. Relingi dachowe - czarne                                                           | - |
| 7. System kamer 360                                                                   | - |
| 8. Szyby przyciemniane od słupka B                                                    | - |
| 9. Tapicerka skórzana Windsor w kolorze Light Oyster/Ebony z przeszyciem Light Oyster | - |

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

**Korekty**

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

- |                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Regularność przeglądów serwisowych            | - |
| Aktualna sytuacja rynkowa                     | - |
| Braki i uszkodzenia (w tym naprawy konieczne) | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.


---

Data: 13-10-2026

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
mgr inż. Michał Świątek

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | do 150                                               |
| 2                  | Błotnik przedni lewy  | do 150                                               |
| 3                  | Słupek przedni lewy   | 150 - 200                                            |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | do 150                                               |
| 5                  | Dach                  | 150 - 200                                            |
| 6                  | Słupek środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | do 150                                               |
| 9                  | Ściana boczna lewa    | 150 - 200                                            |
| 10                 | Pokrywa/klapa tylna   | do 150                                               |
| 11                 | Ściana boczna prawa   | 150 - 200                                            |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupek środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Drzwi przednie prawe  | do 150                                               |
| 15                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 16                 | Słupek przedni prawy  | 150 - 200                                            |
| 17                 | Błotnik przedni prawy | do 150                                               |

### Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

### Uwagi ogólne - dot. wyceny

#### **Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

---

#### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

---

#### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

#### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

---

#### **Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

#### **Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

immobiliser

- 
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
  - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
  - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
  - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
  - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
  - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
  - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 7/41

występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

2

---

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Aktywne wezwanie serwisowe.

Nie działa jeden pilot zamka centralnego.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu




**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**

Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Zestaw wskaźników - serwis



**Fot. 26.**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 28.**  
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 30.**  
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Konsola środkowa



**Fot. 32.**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33.**  
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 34.**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**

Dow. rej. ksero Str. 1



**Fot. 36.**

Dow. Rej. ksero Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Kluczyki




**Fot. 38.**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 44.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 46.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 48.**

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52.**

Lampa tylna wew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54.**

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**  
Pokrywy bagażnika - Inne 1



**Fot. 56.**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58.**

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60.**

Blotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**  
Konsola tunelu śr. - Inne 1



**Fot. 62.**  
Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**  
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



**Fot. 64.**  
Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**

Półka/roleta tylna - Inne 1



**Fot. 66.**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1