

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/65241/25/09/02
Nr zlecenia/szkody: 23/019940
Data zlecenia: 02-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0158953
Producent	BMW
Model	Seria 3 [G20/G80] 22-
Typ/wersja	M3 CS xDrive sport-aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1765
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2245
Rozstaw osi 1/2	2857
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	2993
Moc silnika [KM/kW]	550/405
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	PK9333N
VIN	WBS61AY030FR16548
Data 1. rejestracji	29-06-2023
Data nast. bad. techn.	29-06-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	39 267 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 19 96Y	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 19 96Y	5,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/30 20 99Y	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/30 20 99Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 52. Ostrzeżenie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu |
| 2. Active Guard | 53. Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania |
| 3. Asystent uwagi | 54. Ostrzeżenie o włączonym świetle |
| 4. Asystent świateł drogowych | 55. Osłony przeciwsłoneczne |
| 5. BMW ID | 56. Oznaczenia modelu |
| 6. BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE,Bluetooth) | 57. Oświetlenie ambientowe (9 kolorów) |
| 7. Czujnik deszczu | 58. Oświetlenie bagażnika |
| 8. Czujnik kolizji | 59. Oświetlenie powitalne |
| 9. Czujnik poziomu i klasy oleju | 60. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED |
| 10. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | 61. Oświetlenie wewnętrzne |
| 11. Dach karbonowy M | 62. Pakiet M Driver (Podniesienie maksymalnej prędkości do 290 km/h) |
| 12. Dostęp komfortowy z BMW Digital Key | 63. Pakiet zewnętrzny M Carbon (boczne wloty powietrza, dyfuzor tylny, nakładki lusterek, spojler tylny) |
| 13. Dyferencjał M Sport | 64. Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M |
| 14. Dysze spryskiwaczy | 65. Podsufitka M Antracite |
| 15. Dywaniki podłogowe welurowe | 66. Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu |
| 16. Felgi aluminiowe 19"/20", M Star-Spoke 827 M Gold Bronze, z ogumieniem mieszanym Track | 67. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera |
| 17. Filtr cząstek stałych | 68. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera |
| 18. Fotele przednie kubelkowe M Carbon | 69. Podłokietnik tylny |
| 19. Fotele przednie ogrzewane | 70. Przełącznik właściwości jezdnych |
| 20. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy | 71. Przełącznik zamka centralnego |
| 21. Funkcja Auto Start Stop | 72. Przycisk Start/Stop, czerwony |
| 22. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu | 73. Real Time Traffic Information |
| 23. Grill atrapy chłodnicy bezramkowy z podwójnymi poziomymi listwami, czarny połysk | 74. Reflektory laserowe BMW z żółtymi ikonami (adaptacyjne, doświetlające zakręty, BMW Selective Beam) |
| 24. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata | 75. Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą |
| 25. Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold | 76. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego |
| 26. Immobilizer elektroniczny | 77. Składane zagłówki tylne |
| 27. In-Car Experiences | 78. Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania |
| 28. Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto) | 79. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym) |
| 29. Kierownica sportowa M Alcantara, wielofunkcyjna z czerwonymi przyciskami M1-M2 | 80. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę |
| 30. Klakson podwójny | 81. System zamykania z centralnym zamkiem |
| 31. Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane | 82. Szyby atermiczne |
| 32. Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji | 83. Szyby elektryczne, przód i tył |

- | | |
|---|--|
| 33. Kolumna kierownicy regulowana | 84. Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu |
| 34. Kontroler iDrive | 85. Tapicerka skórzana Merino o pełnym zakresie |
| 35. Końcówki układu wydechowego podwójne, w czarnym chromie, po lewej i prawej stronie | 86. TeleServices |
| 36. Lakier metalizowany | 87. Tempomat z funkcją hamowania |
| 37. Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe) | 88. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 38. Listwy dachowe w kolorze nadwozia | 89. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie |
| 39. Listwy ozdobne M Carbon Fibre | 90. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 40. Listwy progowe czarne, przednie z napisem M3 | 91. Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk |
| 41. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | 92. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka |
| 42. Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową | 93. Usługi ConnectedDrive |
| 43. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwoślepieniową, asferyczne | 94. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 44. Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe z funkcją automatycznego parkowania | 95. Wskaźnik momentu zmiany biegów |
| 45. M Drive | 96. Zawieszenie adaptacyjne M |
| 46. M Drive Professional (M Track Mode, M laptimer, M traction control, M Drift Analyser) | 97. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanalowym wzmacniaczem o mocy 464W |
| 47. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 98. Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB |
| 48. Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk | 99. Zestaw naprawczy do opon |
| 49. Ochrona przed uderzeniem bocznym | 100. Zestaw wskaźników o rozszerzonym zakresie funkcji |
| 50. Oczka do mocowania ładunku w bagażniku | 101. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 51. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40 | 102. Światła tylne LED |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent parkowania z kamerą cofania | - |
| 2. BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. 14.9", 2xUSB, LTE, BT, wys. Head-Up) | - |
| 3. Felgi aluminiowe 19"/20", M Star-Spoke 827 M Gold Bronze, z ogumieniem mieszanym sportowym | - |
| 4. Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana | - |
| 5. Osobisty eSim | - |
| 6. Rozpórka przedniego zawieszenia M | - |
| 7. Systemy asystujące kierowcy -asystent martwego pola, ostrz. przed ruchem poprzecznym i kolizją tył | - |
| 8. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej | - |
| 9. Szyby przyciemniane, boczne tylne i tylna | - |
| 10. Układ hamulcowy ceramiczny M Carbon, czerwony z wysokim połyskiem | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 10-09-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 2000
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 2000
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	150 - 300
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Elementy karbonowe. Pomiar lakieru wykonany na folii elementy próg lewy/prawy. Próg lewy i prawy z tyłu oklejony folią. Odpryski na szybie czołowej. Reflektory i lampy tylne oklejone folią. Brak zagłówków tylnej kanapy. Rysy na samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 52.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 54.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 56.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Uchwyt drzwi prze P - Rysa/odprysk 1