

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/55072/25/07/28
Nr zlecenia/szkody: 23/038264
Data zlecenia: 28-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0127153
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	E Klasa Coupe [C 238] 16-20
Typ/wersja	E 220 d Coupe 4-Matic 9G-TRONIC
Rodzaj nadwozia	CPE
Liczba drzwi/liczba miejsc	2/4
Masa własna [kg]	1890
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2385
Rozstaw osi 1/2	2873
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1950
Moc silnika [KM/kW]	195/143
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	GD1L493
VIN	WDD2383151F131023
Data 1. rejestracji	20-02-2020
Data nast. bad. techn.	05-08-2026
Rok produkcji	2019
Stan licznika [km]	122 925 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	245/40 19 98Y	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	245/40 19 98Y	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	245/40 19 98Y	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	245/40 19 98Y	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 23. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me |
| 2. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki - przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne - przód) | 24. Oświetlenie Ambient w 64 kolorach |
| 3. Aktywny asystent układu hamulcowego | 25. Pakiet łączności z nawigacją |
| 4. Alarm antywłamaniowy (EDW) | 26. Panel dotykowy z kontrolerem |
| 5. Bezpośredni układ kierowniczy ze zmiennym wspomaganie układu kierowniczego | 27. Podsufitka materiałowa - szara |
| 6. DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy | 28. Przygotowanie do montażu nawigacji Garmin MAP PILOT |
| 7. Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza) | 29. Radio Audio 20 z 7 calowym wyświetlaczem |
| 8. Dwie siatki na płaskie przedmioty pod siedziskami tylnych siedzeń | 30. Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach |
| 9. Dywaniki welurowe | 31. System monitorowania wewnętrzny |
| 10. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 32. System nawigacji Garmin MAP PILOT |
| 11. El. podnoszenie szyb, przód | 33. System zapobiegający kolizjom (CPA) |
| 12. Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne z ogumieniem 245/45 | 34. Tapicerka imitująca skórę ARTICO |
| 13. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 35. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Speedtronic |
| 14. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana (Nappa) | 36. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony |
| 15. Kierownica z manetkami zmiany biegów | 37. Tylnie oparcie składane, dzielone |
| 16. Klimatyzacja automatyczna THERMATIC | 38. Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, podwójne |
| 17. Kurtyny powietrzne | 39. Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym |
| 18. Lakier uni | 40. Wykończenie wnętrza w aluminium z lekkim kryształem |
| 19. Lampy przednie LED | 41. Zamek centralny z pilotem |
| 20. Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane | 42. Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i regulacją prześwitu |
| 21. Live Traffic Information | 43. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności |
| 22. Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane | 44. Zegarek analogowy |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Antena do telefonu komórkowego | - |
| 2. Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe | - |
| 3. Cyfrowy kluczyk do otwierania pojazdu za pomocą smartfona | - |
| 4. Dach szklany panoramiczny - elektryczny | - |
| 5. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia | - |
| 6. Fotele przednie - wentylowane i ogrzewane | - |
| 7. Lampy z inteligentnym sys. oświetlenia ILS LED - światła z dośw. zakrętów i asystent światła drog. | - |
| 8. Pakiet AMG Exterior | - |
| Stylizacja AMG | |
| Zawieszenie z adaptacyjnym systemem amortyzacji | |
| Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem p: 245/40 t: 275/35, wysoki połysk | |
| 9. Pakiet KEYLESS-GO | - |
| Zdalne zamykanie pokrywy bagażnika | |
| System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka | |
| System HANDS-FREE | |
| 10. Pakiet Wspomagania Jazdy | - |
| Pakiet Lusterka | |

DISTRONIC PLUS z Cross-Traffic Assist	
System aktywnej kontroli odstępów DISTRONIC	
11. Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360	-
Kamery ułatwiające parkowanie 360	
Park Pilot z PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie	
12. Pakiet integracji smartfona	-
Apple CarPlay	
Android Auto	
13. System COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną przeglądarką	-
14. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK	-
15. System nagłośnienia Burmester Surround	-
16. Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione	-
17. Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru wskaźnikami instrumentów	-
18. Wspomaganie zamykania drzwi	-
19. Wykończenie wnętrza lakierowanym drewnem w kolorze jasnobrązowym	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Wcześniejsze naprawy -
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-08-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

pozwolenie czasowe

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki
TAK
2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dostarczono pozwolenie czasowe. Brak pokrywy wlewu paliwa. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Nietypowe odgłosy pochodzące z zawieszenia.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.

Dow. rej. tym. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze




Fot. 36.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.


Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Nadkole przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44.

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 50.
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 52.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Nadkole przednie L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60.

Konsola tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Konsola tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 62.

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 64.
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 68.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Podsufitka - Inne 2