

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/99487/25/12/16
Nr zlecenia/szkody: 24/012289
Data zlecenia: 16-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0158839
Producent	BMW
Model	X6 [G06] 23-
Typ/wersja	X6 xDrive30d mHEV sport-aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2220
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2950
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2993
Moc silnika [KM/kW]	285/210
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WOT4206A
VIN	WBA11EY0609U74501
Data 1. rejestracji	01-02-2024
Data nast. bad. techn.	31-01-2027
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	109 952 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	275/35 22 104W	3,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE	275/35 22 104W	3,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	315/30 22 107Y	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	315/30 22 107Y	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard
3. Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
4. Asystent uwagi
5. Asystent świateł drogowych
6. BMW ID
7. BMW Live Cockpit Plus, nawigacja, RDS, LTE, BT, zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9"
8. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
9. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych
10. Czujnik kolizji
11. Czujnik poziomu i klasy oleju
12. Dostęp komfortowy z BMW Digital Key
13. Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi
14. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
15. Dywaniki podłogowe welurowe
16. Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat
17. Filtr cząstek stałych
18. Fotele przednie ogrzewane
19. Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy
20. Fotele przednie sportowe
21. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
22. Funkcja Follow-Me-Home
23. Gniazda 12V (2x w konsoli centralnej, 1x w przedziale bagażowym)
24. Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku)
25. Grill osłony chłodnicy z listwami kratki w kolorze perłowego chromu
26. Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku
27. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
28. Haczyki wielofunkcyjne
29. Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
30. In-Car Experiences
31. Integracja ze smartphonem (Apple CarPlay, Android Auto)
32. Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
33. Karta osobista eSIM
34. Kierownica sportowa skórzana M, 3-ramienna, obręcz obszyta skórą Walknappa
50. Nakładki na lusterka w kolorze nadwozia
51. Obrazowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk
52. Ochrona pieszych - pasywna
53. Ochrona przed uderzeniem bocznym
54. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie
55. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
56. Ostrzeżenie o włączonym świetle
57. Oznaczenia modelu
58. Oś przednia z podwójnymi wahaczami
59. Oświetlenie ambientowe LED, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu
60. Oświetlenie powitalne
61. Pakiet aerodynamiczny M
62. Panel podłogowy bagażnika ze zintegrowaną półką do przechowywania
63. Podsufitka M Anthracite
64. Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
65. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
66. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
67. Podłokietnik przedni i tylny
68. Przełącznik właściwości jezdnych
69. Przycisk Start/Stop
70. Real Time Traffic Information
71. Remote Services (Usługi zdalne)
72. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
73. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania
74. System Active Protection (odwracalne napinanie pasów, automatyczne zamykanie szyb i dachu)
75. System Auto Start Stop
76. System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
77. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny
78. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
79. System zamykania z centralnym zamkiem
80. Szyby atermiczne
81. Szyby elektryczne
82. Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń
83. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem

- | | |
|--|---|
| 35. Kierownica wielofunkcyjna | 84. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 36. Klakson dwutonowy | 85. Tele Services |
| 37. Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie | 86. Tempomat z funkcją hamowania |
| 38. Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa | 87. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 39. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie | 88. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 40. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane | 89. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 41. Lakier niemetalizowany | 90. Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 42. Lampy tylne LED | 91. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka |
| 43. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline Stripe w kolorze brązowym o wysokim połysku | 92. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
| 44. Listwy progowe z napisem BMW z przodu i tyłu, podświetlane | 93. Wspomaganie hamowania |
| 45. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 94. Zawieszenie adaptacyjne M |
| 46. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją parkingową, asferyczne | 95. Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami i wzmacniaczem 205W |
| 47. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne | 96. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 48. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX | 97. Światła hamowania dynamiczne |
| 49. Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 22", V-Spoke 747 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym | - |
| 2. Fotele przednie komfortowe | - |
| 3. Fotele przednie z aktywną wentylacją | - |
| 4. Lakier metalizowany | - |
| 5. Listwy ozdobne BMW Individual czarny lakier fortepianowy | - |
| 6. Pakiet Exclusive | - |
| Aplikacje szklane CraftedClarity na elementach wnętrza | |
| Nerka BMW "Iconic Glow", podświetlana | |
| Panel deski rozdzielczej BMW Individual pokryty skórą Walknappa | |
| Fotele przednie z funkcją masażu | |
| 7. Pakiet Innowacji | - |
| Obsługa za pomocą gestów | |
| Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W | |
| Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam | |
| Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie, asystent manewrowania, Drive Recorder) | |
| Systemy asystujące kierowcy | |
| BMW Live Cockpit Professional, navi, RDS, LTE, BT, zakrzywiony wyświetlacz 12.3" i wyświetlacz dot. 14.9", HUD | |
| 8. Pakiet Komfort | - |
| Uchwyty na napoje z regulacją temperatury | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Pakiet ogrzewania Comfort (podgrzewane podłokietniki oraz kierownica) | |
| 9. Pakiet M Sport Pro | - |
| Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk | |
| Reflektory M Shadow Line | |
| Układ wydechowy sportowy M | |
| Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach M | |
| Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie | |
| 10. Pakiet Travel | - |
| Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych | |
| System Travel & Comfort | |
| Dach szklany panoramiczny, dwuczęściowy, elektryczny, z osłoną przeciwsłoneczną oraz przeciwwiatrową | |
| Pakiet przedziału bagażowego, szyna przesuwana i antypoślizgowa, dodatkowe siatki, pasek mocujący | |

- 11. Relingi dachowe M Shadow Line o wysokim połysku -
- 12. System łagodnego domykania drzwi -
- 13. Systemy asystujące kierowcy Professional -
 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go
 - System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu
 - Asystent unikania kolizji
 - System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
 - Asystent kierowania i pasa ruchu
 - Asystent zatrzymania awaryjnego
 - Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną
 - System ostrzegania przed skrzyżowaniami z funkcją hamowania miejskiego
 - Systemy asystujące kierowcy
 - Asystent ograniczania prędkości, manualny i automatyczny
- 14. Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne -
- 15. Zestaw naprawczy do opon -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 30-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja nie rozpoznane opon. Informacja awaria systemu połączenia alarmowego. Odpryski na szybie czołowej. Szczelność tylnych lamp do weryfikacji serwisowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 50.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Lampa tylna zew P - Inne 1



Fot. 58.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Pokrywy bagażnika - Inne 2



Fot. 62.

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Lampa tylna zew L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Listwa zderzaka prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Konsola tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74.

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 76.
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1