

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
Numer zlecenia:	26/07/11/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/027698
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Koparko ładowarka JCB 4CX
Nr fabryczny:	JCB4CXSMV70977807
Data sporządzenia raportu:	13-11-2024



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 12-11-2024r. przeprowadzono oględziny na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10.

Przedmiotem wyceny jest Koparko ładowarka JCB 4CX. Maszyna wykorzystywana przede wszystkim w przemyśle budowlanym, wykorzystywana do robót ziemnych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparko ładowarka
Producent:	JCB
Typ/model:	4CX
Numer fabryczny:	JCB4CXSMV70977807
Rok produkcji:	2007

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	4959 h
Masa eksploatacyjna:	8.18 t
Moc silnika:	81 kW
Napęd:	4x4 dwie osie skrętne
Producent silnika:	JCB
Szybkość podróży:	40 km/h
Siła zrywająca:	61,06 kN
Wyposażenie:	-Łyżka typu „krokodyl” z widłami o szerokości 238cm -Łyżka tylna co szerokości 151cm z perforacją - Dodatkowe wyjście hydrauliczne na ramieniu tylnym - Dodatkowe oświetlenie przestrzeni roboczej - Radioodtwarzacz - Fotel operatora p0dgrzewany - Dwie osie skrętne z wyborem trybu skrętu

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Wykonano próbę ruchową mechanizmów roboczych bez obciążenia, bez uwag

Stwierdzono wyciek płynu hydraulicznego z lewego siłownika unoszącego ładowacz czołowy, wycieki płynów eksploatacyjnych z układu napędowego

Wykryto liczne zabrudzenia eksploatacyjne oraz ogniska korozji powierzchniowej osprzętu roboczego.

Silnik pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotów.

Uszkodzenia:

- Rozerwany klosz z osłoną lampy tylnej prawej i lewej
- niesprawne podgrzewanie fotela operatora
- niesprawne wskaźniki pracy silnika z elektronicznym licznikiem czasu pracy silnika

Ogumienie OZKA 16.9-28 IND80 w stanie średnim

Brak dokumentacji technicznej

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pojeździe znajduje się tabliczka z oznakowaniem CE

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.























































