

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/86261/26/09/14
Nr zlecenia/szkody: 21/057542
Data zlecenia: 14-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0144991
Producent	KIA
Model	Sorento 20-24
Typ/wersja	Sorento 2.2 CRDi XL 4WD DCT 7os.
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	1819
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2600
Rozstaw osi 1/2	2815
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2151
Moc silnika [KM/kW]	202/148
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	GD1A493
VIN	KNARH81BHN5128670
Data 1. rejestracji	16-12-2021
Data nast. bad. techn.	16-12-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	105 450 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	1,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	1,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm
3. Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa
4. BAS - system wspomagania hamowania
5. Chromowane obramowanie szyb bocznych
6. Czujnik ciśnienia w oponach
7. Czujnik deszczu
8. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
9. Czujnik zmiernych
10. DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
11. Drugi rząd siedzeń - kanapa i oparcie dzielone (60/40) z funkcją przesuwania
12. Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparcia za pomocą przycisku w bagażniku
13. ESC - system stabilizacji toru jazdy
14. Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
15. Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku
16. Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 235/55
17. Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach oraz elektryczną regulacją lędźwi
18. Fotel pasażera ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach
19. Fotele przednie z funkcją podgrzewania
20. Fotele w drugim rzędzie z funkcją podgrzewania (skrajne miejsca)
21. Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej
22. Funkcja relaks-możliwość odtworzenia na ekranie multimedialnym 1z6 dostępnych seansów relaksacyjnych
23. Funkcja walk-in ułatwiająca zajęcie miejsca w trzecim rzędzie
24. Gniazda USB dla 3 rzędu foteli
25. Gniazda USB w oparciach foteli
26. HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
27. Immobilizer
28. Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
29. Kia Connect - wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie
30. Kia Drive Mode Select - system automatycznej kontroli trybu jazdy
31. Kia Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
50. Lampy tylne LED (diodowe)
51. Lusterka boczne podgrzewane
52. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
53. Lusterka boczne składane elektrycznie
54. Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
55. Lusterko wsteczne fotochromatyczne
56. MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny
57. Nawiewy dla pasażerów 2 i 3 rzędu, manualna regulacja siły nawiewu dla pasażerów 3 rzędu
58. Oparcie foteli lotnicze z kieszeniami na tablet
59. Oświetlenie kameralne wnętrza z efektem podświetlenia drzwi 3D
60. Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył
61. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
62. Poduszka powietrzna kierowcy - centralna
63. Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3 rzędów siedzeń
64. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
65. Podłokietniki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie foteli z miejscami na kubki
66. Radio MP3 RDS, system audio z 6 głośnikami, USB, DAB, antena dachowa płetwa rekina
67. Rear Occupant Alert - funkcja przypominania o obecności pasażerów w 2 i 3 rzędzie
68. Reflektory LED typu projekcyjnego
69. Regulacja podświetlenia zegarów
70. Relingi dachowe - srebrne
71. Roleta przestrzeni bagażowej
72. Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych dla pasażerów 2. rzędu
73. Ryglowanie zamków po ruszeniu - automatyczne
74. Safe Exit Assist - funkcja uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych od gdy nadjeżdża pojazd z tyłu
75. Schowek pasażera zamykany, podświetlany, flogowany
76. Sortownik pod podłogą bagażnika
77. Spoiler dachowy
78. System Blind Spot Collision Avoidance Assist
79. System Start/Stop
80. System monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych - KiaBlindSpotDetection

- | | |
|--|--|
| 32. Kia Following Assist | 81. System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania |
| 33. Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy | 82. System nawigacji satelitarnej KIA Live, kolorowy ekran dotykowy 10.25cali, Bluetooth, personalizacja |
| 34. Kia High Beam Assist – asystent świateł drogowych | 83. System powiadamiania ratunkowego E-Call |
| 35. Kia Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie | 84. Szyba przednia akustyczna |
| 36. Kia Intelligent Speed Limit Warning- system rozpoznawania znaków drogowych | 85. Szyby boczne-tylne przyciemniane |
| 37. Kia Lane Keep Assist - asystent utrzymania pasa ruchu | 86. Szyby odbijające promienie słoneczne (przednia szyba i szyby boczne z przodu) |
| 38. Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości | 87. Szyby przednie i tylne z funkcją bezpieczeństwa oraz automatycznym trybem pracy góra/dół |
| 39. Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez kluczyka | 88. Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył |
| 40. Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania kłapy bagażnika | 89. TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy |
| 41. KiaRearCrossTrafficAlert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania | 90. Tapicerka skórzana |
| 42. Kierownica skórzana | 91. Trzeci rząd siedzeń - oparcie składane 50/50 |
| 43. Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym | 92. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika |
| 44. Kierownica z funkcją podgrzewania | 93. Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia |
| 45. Kierownica z łopatkami zmiany biegów | 94. Zamek centralny z pilotem |
| 46. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa | 95. Zegary cyfrowe z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3 cali z trybami: Normal, Sport, Eco |
| 47. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | 96. Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 7-10W z funkcją przeciwdziałającą przegrzewaniu |
| 48. Koło zapasowe, dojazdowe | 97. Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED |
| 49. Lakier uni | 98. Światła przeciwmgielne LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

OgumienieInne

stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

alarm immobilizer

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/53

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak półki bagażnika. Rysy na samochodzie. Opony przednie mocno zużyte. Odpryski na szybie czołowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Kierownica z lewej strony



Fot. 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Kluczyki



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Kratka/zaślepka halogenu L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44.

Kratka/zaślepka halogenu L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 66.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 2



Fot. 82.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Uchwyt drzwi tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 86.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 88.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.
Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 90.
Półka/roleta tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 92.
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1