

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/58294/26/06/25
commission/ damage No. : 25/005662
Date of commission: 25-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0156286
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	GLC [254] 22-
Type / version	GLC 300 mHEV 4-Matic AMG Line
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1880
Gross vehicle weight [kg]	2510
Wheelbase 1/2	2888
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1999
Engine Power [hp/kW]	258/190
Gearbox	automatic
Registration /record No.	DX49145
VIN / serial number	W1NKM4HB5SF289055
Date of first registration	25-02-2025
Date of next. tech. test	25-02-2028
Year of manufacture	2024
Readout [km]	49 271 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	255/45 20 101T	6,5 mm
	left	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	255/45 20 101T	6,0 mm
back	right	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	255/45 20 101T	7,0 mm
	left	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	255/45 20 101T	7,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Alarm antywłamaniowy
2. Android Auto, Apple CarPlay
3. Antilock-Brake-System (ABS)
4. Asystent ograniczeń prędkości
5. Asystent parkowania aktywny z Parktronic
6. Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
7. Asystent świateł drogowych, adaptacyjny
8. Bord communication: other
9. Bord communication: other
10. Brake Assist
11. Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tyłu pojazdu
12. Czytnik linii papilarnych
13. Deska rozdzielcza oraz górna część drzwi obszyta sztuczną skórą ARTICO o wyglądzie skóry Nappa
14. Door mirrors electrically foldable
15. Dynamic Select - selektor trybu jazdy
16. Dźwięk silnika sportowy
17. ESP (Electronical Stabilizing Program)
18. Elementy wykończenia wnętrza - struktura metalu
19. Extra power outlet
20. Felgi aluminiowe 19" AMG 5-ramion z ogumieniem (RRH)
21. Floor mat
22. Fotele przednie podgrzewane
23. Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
24. Fotele przednie, sportowe
25. Gaśnica
26. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
27. Interior: other
28. Kamera cofania
29. Keyless-go funkcja rozruchu
30. Kierownica sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą nappa
31. Kłapa bagażnika EASY-PACK otwierana elektrycznie
32. Klimatyzacja automatyczna Thermatic
33. Konsola środkowa w kolorze czarnym na wysoki połysk
34. LED front dim light
35. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
36. Moduł komunikacyjny 5G
37. Nadkola w kolorze pojazdu
38. Navigation system
39. Oparcie tylne składane, dzielone
40. Opony letnie
41. Other
42. Other
43. Other
44. Oświetlenie ambientowe
45. Oświetlenie ambientowe z projekcją loga marki
46. Pakiet Chrom
47. Pakiet Chrom wnętrze
48. Pakiet USB
49. Pakiet komfortowy bagażnika
50. Pakiet oświetlenia wnętrza
51. Pakiet przestrzeni bagażowej
52. Poduszka powietrza pasażera automatycznie deaktywowna
53. Poduszka powietrzna centralna
54. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
55. Przygotowanie do DISTRONIC
56. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information
57. Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego
58. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych
59. Radio cyfrowe
60. Remote controlled central locking
61. Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK
62. Roof railing
63. Rozszerzone funkcje MBUX
64. Side airbag driver and passenger
65. Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC
66. Stylizacja AMG
67. System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych - przód
68. System monitorowania ciśnienia w oponach
69. System monitorowania wnętrza
70. System multimedialny MBUX
71. System wykrywania obecności osób i dzieci w pojeździe
72. System wzywania pomocy Mercedes-Benz
73. Szyby elektrycznie sterowane przód i tył
74. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne
75. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO/Microcut mikrofibra
76. Tirefit - zestaw do naprawy opon
77. Uchwyt na kubek, podwójny
78. Uni-Lackierung
79. Usługi Remote Services
80. Vehicle immobilizer
81. Wycieraczki szyb z czujnikiem deszczu
82. Wyświetlacz centralny
83. Wyświetlacz kierowcy
84. Zawieszenie AGILITY CONTROL z selektywnym systemem amortyzacji

Dealer's equipment (selected items)

1. Felgi aluminiowe 20" AMG 5-ramion z ogumieniem (RRN)
2. Metalic paint
3. Pakiet AMG Advanced Plus
 - Asystent martwego punktu
 - Listwy progowe podświetlane, z logo Mercedes-Benz
 - Asystent znaków drogowych
 - Oświetlenie ambientowe Plus
 - Listwy progowe podświetlane z napisem Mercedes-Benz i wymienną osłoną
 - Pakiet pamięci
4. Pakiet Night
 - Relingi dachowe - czarne
 - Szyby przyciemniane, termoizolacyjne
 - Felgi aluminiowe 19" AMG 5-ramion z ogumieniem (RRI)
5. System nagłośnienia Burmester 3D surround
 - Personalizacja dźwięków

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review
 Aktualna sytuacja rynkowa
 Uszkodzenia stan,


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-07-2026

DEKRA's expert:
 Kacper Sosnowski (WSP)
 Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Przegląd B1 wymagany od 8707km.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód




Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Książka serwisowa – dane



Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Dowód rej. str. 2



Photo 36.

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




Photo 40.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 41.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 42.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 44.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1




Photo 46.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 52.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 54.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1