

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/53024/26/06/09
Nr zlecenia/szkody: 21/051226
Data zlecenia: 09-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax) | samochody terenowe |
| Kod EC (Eurotax) | 0139130 |
| Producent | BMW |
| Model | X5 [G05] 18-23 |
| Typ/wersja | X5 xDrive25d sport-aut |
| Rodzaj nadwozia | KOM |
| Liczba drzwi/liczba miejsc | 5/5 |
| Masa własna [kg] | 2070 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2820 |
| Rozstaw osi 1/2 | 2975 |
| Rodzaj silnika | z zapłonem samoczynnym |
| Układ oczyszczana spalin | KSC |
| Pojemność silnika [ccm] | 1995 |
| Moc silnika [KM/kW] | 231/170 |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Nr rejestracyjny | WU0720N |
| VIN | WBACV41040LE31931 |
| Data 1. rejestracji | 26-09-2019 |
| Data nast. bad. techn. | 27-12-2026 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Stan licznika [km] | 286 142 (odczytany) |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki | biały/UNI |

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001 | 275/45 20 110V | 3,5 mm |
| | lewe | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001 | 275/45 20 110V | 3,5 mm |
| tylna | prawe | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001 | 275/45 20 110V | 4,0 mm |
| | lewe | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001 | 275/45 20 110V | 3,5 mm |

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 34. Listwy progowe z podświetlanym napisem BMW |
| 2. Active Guard - ostrzeżenie o ryzyku kolizji | 35. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania |
| 3. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne | 36. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX |
| 4. Apple CarPlay | 37. Oświetlenie ambientowe |
| 5. Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40:20:40) | 38. Oświetlenie powitalne |
| 6. Asystent hamowania | 39. Pakiet Connected Professional |
| 7. Asystent parkowania | 40. Podłoga bagażnika - podwójna |
| 8. Asystent uwagi | 41. Podłokietnik przedni i tylni |
| 9. Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk | 42. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa |
| 10. Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie | 43. Polska wersja językowa |
| 11. Automatyczna skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa | 44. Przełącznik właściwości jezdnych |
| 12. Automatyczne otwieranie/zamykanie klapy bagażnika | 45. Przycisk Start/Stop |
| 13. Concierge Services (Serwis Informacyjny) | 46. Reflektory LED |
| 14. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive) | 47. Relingi dachowe, satynowe aluminium |
| 15. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania | 48. Servotronic |
| 16. Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył | 49. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości |
| 17. Dysze spryskiwaczy podgrzewane | 50. System alarmowy sterowany pilotem radiowym |
| 18. Dywaniki welurowe | 51. System dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 19. Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy | 52. System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB |
| 20. Felgi aluminiowe 18", V Spoke 618, z ogumieniem 255/55 | 53. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu |
| 21. Fotele przednie sportowe | 54. Szyby atermiczne |
| 22. Funkcja Auto Start/Stop | 55. Tapicerka Sensatec |
| 23. Funkcja Follow-Me-Home | 56. Tele Services |
| 24. Gniazda 2x USB oraz 3x 12V | 57. Tempomat z funkcją hamowania |
| 25. Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe) | 58. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji |
| 26. Internet | 59. Układ kontroli zjazdu ze stoku |
| 27. Kamera cofania | 60. Usługi zdalne |
| 28. Kierownica sportowa | 61. Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku |
| 29. Kierownica wielofunkcyjna | 62. Zestaw głośników o mocy 100W z 6 głośnikami |
| 30. Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa | 63. Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze złączem USB |
| 31. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie | 64. Zestaw naprawczy do opon |
| 32. Lakier uni | 65. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 33. Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne | 66. Światła przeciwmgielne diodowe |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Aktywna wentylacja foteli przednich | - |
| 2. Asystent świateł drogowych | - |
| 3. Felgi aluminiowe 20", Star Spoke 736 M, z ogumieniem mieszanym Runflat | - |

| | |
|---|---|
| 4. Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie | - |
| 5. Hak holowniczy składany elektrycznie | - |
| 6. Lakier metalizowany | - |
| 7. Listwy ozdobne BMW Individual czarny lakier fortepianowy | - |
| 8. Pakiet ogrzewania Comfort, przód | - |
| Fotele przednie ogrzewane | |
| Podłokietniki przednie ogrzewane | |
| Kierownica ogrzewana | |
| 9. Pakiet sportowy M | - |
| Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk | |
| Kierownica sportowa M | |
| Pakiet aerodynamiczny M | |
| Adaptacyjne zawieszenie M | |
| Automatyczna sportowa skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa | |
| Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line | |
| Tapicerka skórzana Vernasca | |
| Panel deski rozdzielczej pokryty skórą | |
| Układ hamulcowy sportowy M | |
| Listwy ozdobne aluminium Tetragon | |
| Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat | |
| 10. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym | - |
| 11. Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne | - |
| 12. Reflektory adaptacyjne diodowe | - |
| 13. Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych | - |
| 14. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej | - |
| 15. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia, stan

Aktualna sytuacja rynkowa

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 18-06-2026

Rzecznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|--------------------|-----------------------|--|
| 1 | Pokrywa przednia | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 4 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 5 | Dach | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Próg lewy | do 150 |
| 8 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 9 | Ściana boczna lewa | do 150 |
| 10 | Pokrywa/klapa tylna | do 150 |
| 11 | Ściana boczna prawa | do 150 |
| 12 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 13 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 14 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 15 | Próg prawy | do 150 |
| 16 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 17 | Błotnik przedni prawy | do 150 |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dolna pokrywa bagażnika nie otwiera się elektrycznie. Aktywna kontrolka silnika. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. niesprawne elektryczne ustawianie fotela kierowcy. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Odpryski na szybie czołowej. Nieprzyjemny zapach w samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tyl



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 34.
Dowód rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dowód rej. ksero str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Kratka/zaślepka halogenu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Kratka/zasłepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 54.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Nadkole przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.
Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.
Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 80.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Stupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.
Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.
Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Zaglówek praw. kanapy tyl. - Inne 1



Fot. 86.
Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 88.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 90.
Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.
Dywanik przez L - Inne 1



Fot. 92.
Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.
Wykładzina podłogi - Inne 1