

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/68872/26/07/24  
commission/ damage No. : 00203/EO/23  
Date of commission: 24-07-2026

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | cars                                                       |
| EC code (Eurotax)            | 0138738                                                    |
| Manufacturer                 | MERCEDES-BENZ                                              |
| Model                        | CLA Shooting Brake [X 118] 19-23                           |
| Type / version               | CLA 200 AMG Line 7G-DCT                                    |
| Body type                    | KOM                                                        |
| Number of doors / seats      | 5/5                                                        |
| Curb weight [kg]             | 1435                                                       |
| Gross vehicle weight [kg]    | 2025                                                       |
| Wheelbase 1/2                | 2729                                                       |
| Engine type                  | spark ignition                                             |
| Pollution reduction system   | GPF                                                        |
| Engine capacity [ccm]        | 1332                                                       |
| Engine Power [hp/kW]         | 163/120                                                    |
| Gearbox                      | automatic                                                  |
| Registration /record No.     | SB866EX                                                    |
| VIN / serial number          | W1K1186871N286626                                          |
| Date of first registration   | 10-02-2022                                                 |
| Date of next. tech. test     | 10-02-2027                                                 |
| Year of manufacture          | 2022 (year has been verified with the manufacturer's base) |
| Readout [km]                 | 85 176 (read)                                              |
| Body color / type of coating | white/UNI                                                  |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type                      | Size          | Measured profile |
|-------|-------|-----------------------------------------|---------------|------------------|
| Front | right | IMPERIAL, ICE-PLUS S210<br>SNOWDRAGON 3 | 225/45 18 95V | 3,5 mm           |
|       | left  | IMPERIAL, ICE-PLUS S210<br>SNOWDRAGON 3 | 225/45 18 95V | 3,5 mm           |
| back  | right | IMPERIAL, ICE-PLUS S210<br>SNOWDRAGON 3 | 225/45 18 95V | 4,5 mm           |
|       | left  | IMPERIAL, ICE-PLUS S210<br>SNOWDRAGON 3 | 225/45 18 95V | 5,0 mm           |

Standard equipment by Eurotax

- |                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Alarm                                                    | 27. Other                                |
| 2. Alcantara upholstery, Textile upholstery                 | 28. Other                                |
| 3. Automatic Emergency Call                                 | 29. Other                                |
| 4. Automatic climate control                                | 30. Other                                |
| 5. Bord entertainment: other accessories, Radio             | 31. Other                                |
| 6. Brake Assist                                             | 32. Other                                |
| 7. Ceramic composite brakes                                 | 33. Other                                |
| 8. Comfort suspension, Sport suspension                     | 34. Other                                |
| 9. Cruise control                                           | 35. Other                                |
| 10. DAB radio                                               | 36. Other                                |
| 11. Diminished spare wheel                                  | 37. Other                                |
| 12. Driver airbag, Passenger airbag                         | 38. Other                                |
| 13. Driver knee airbag                                      | 39. Other                                |
| 14. Electric tailgate                                       | 40. Other                                |
| 15. Exterior design: other, Interior: other                 | 41. Rain sensor                          |
| 16. Floor mat                                               | 42. Rear bench/seats foldable            |
| 17. Head airbags front, Head airbags rear                   | 43. Rear view camera                     |
| 18. Interior lights: other accessories, Other               | 44. Selectable driveline characteristics |
| 19. Interior: other                                         | 45. Side airbag driver and passenger     |
| 20. LED front dim light                                     | 46. Sport seats front                    |
| 21. Lane control assistant                                  | 47. Steering wheel with gear-switches    |
| 22. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | 48. Steering: other                      |
| 23. Light Alloy wheels 18''                                 | 49. Storage facilities in general        |
| 24. Metal finish                                            | 50. Tyre pressure control (RDC)          |
| 25. Mobile Tire System                                      | 51. Uni-Lackierung                       |
| 26. Other                                                   |                                          |

Dealer's equipment (selected items)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Armrest (s) rear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - |
| 2. Armrest (s) rear, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Electric tailgate, Heated seat driver, Heated seat passenger, Interior lights: other accessories, Keyless go, Navigation system, On board monitor, Other, Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear-view mirror autodimming, Soundsystem | - |
| Fotele przednie podgrzewane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Oświetlenie Ambient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| System nawigacji satelitarnej na dysku twardym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Wyświetlacz IC 10,25 cali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Pakiet KEYLESS-GO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Pakiet Lusterka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Podłokietnik kanapy tylnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Listwy progowe drzwi, podświetlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| System nagłośnienia, rozszerzony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 3. Bord communication: other, iPod Interface, Mobile phone preparation                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - |
| Apple CarPlay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Android Auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 4. Exterior design: other, Heat reflecting windows, Light Alloy wheels 18'', Tinted rear windows                                                                                                                                                                                                                                                                | - |
| Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Elementy nadwozia w kolorze czarnym o wysokim połysku (lusterka, listwy)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 5. Keyless go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 6. Park Assistant, Park Distance Control rear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe)                                                                                                                                                                                                                                                           |   |

Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC

### Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

### Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review ..... -

State of the vehicle ..... -

Earlier repairs ..... -

Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa ..... -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 04-08-2026

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
Andrzej Sosnowski

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [ $\mu\text{m}$ ] |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | 150 - 200                                                         |
| 2                      | Front left fender   | to 150                                                            |
| 3                      | Left front pillar   | 150 - 500                                                         |
| 4                      | Front left door     | to 150                                                            |
| 5                      | Roof                | 150 - 300                                                         |
| 6                      | Left middle pillar  | to 150                                                            |
| 7                      | Right side sill     | to 150                                                            |
| 8                      | Left rear door      | to 150                                                            |
| 9                      | Rear left fender    | 150 - 1000                                                        |
| 10                     | Cover/lid           | to 150                                                            |
| 11                     | Right rear fender   | 150 - 1000                                                        |
| 12                     | Right rear door     | to 150                                                            |
| 13                     | Right middle pillar | to 150                                                            |
| 14                     | Right side sill     | to 150                                                            |
| 15                     | Front right door    | to 150                                                            |
| 16                     | Right front pillar  | 150 - 300                                                         |
| 17                     | Front right fender  | to 150                                                            |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the service book was presented and its number is given below:  
elektroniczna

**Information concerning the origin of the vehicle**

Lack of reliable data.

**Anti-theft protection - immobilizer**

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

**Anti-theft protection - other:**

not found

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:  
ograniczenia placowe

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

---

#### Comments to the commission - regarding valuation

##### **Kluczyki**

TAK

2

---

#### Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak kompresora zestawu naprawczego. Brak dywaników w samochodzie. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Przegląd wymagany od 471 dni. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne ślady polerowania. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Bardzo liczne wgniecenia.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

#### Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**

Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**  
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**

Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Photo 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Photo 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**  
Bagażnik



**Photo 20.**  
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**

Numer identyfikacyjny



**Photo 22.**

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**


Zestaw wskaźników - przebieg



**Photo 24.**

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 26.**

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Photo 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 29.**  
Konsola środkowa



**Photo 30.**  
Tunel środkowy

[illegible]

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A  
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 33.**

Książka serwisowa – dane



**Photo 34.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dowód rej. str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 37.**  
Zestaw naprawczy koła



**Photo 38.**  
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 40.**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Photo 42.**


Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Photo 44.**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Photo 46.**

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



**Photo 48.**

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Photo 50.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Photo 52.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 53.**

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



**Photo 54.**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 56.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Photo 58.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Photo 60.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Photo 62.**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 63.**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Photo 64.**

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 65.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



**Photo 66.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 67.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Photo 68.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 69.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Photo 70.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 71.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Photo 72.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 73.**

Drzwi tylne L - Inne 1



**Photo 74.**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 75.**

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 76.**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 77.**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 78.**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 79.**

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



**Photo 80.**


Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 81.**

Fotel prz. praw. - Inne 1



**Photo 82.**

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 83.**  
Kanapa tyl. - Inne 2



**Photo 84.**  
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 85.**

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1



**Photo 86.**

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 87.**

Oslona p/słoneczna lewa - Inne 1