

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	23/01/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/052859
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Wiertnica horyzontalna AT Boretec MT11x39 Rockdrill
Nr fabryczny:	MT1139RD-130901
Data sporządzenia:	10-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 03.06.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wiertnica horyzontalna AT Boretec MT11x39 Rockdrill przeznaczona do wykonywania profesjonalnych przewiertów sterowanych pod przeszkodami terenowymi (rzeki, drogi, zabudowa miejska), układania infrastruktury podziemnej oraz realizacji procesów inżynierskich. Znajduje zastosowanie w branży budowlanej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wiertnica horyzontalna
Producent:	AT Boretec
Model:	MT11x39 Rockdrill
Numer fabryczny:	MT1139RD-130901
Rok produkcji:	2013
Przebieg:	3770 h

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Moc silnika:	71,2
Silnik:	DEUTZ AG TCD 2011 L04 W
Siła uciągu/pchania:	110 kN
Moment obrotowy:	4000 Nm
Szerokość gąsienicy:	300 mm
Maks kąt nachylenia ramy:	33%
Wymiary:	5900x1750x2600 m
Ciężar z żerdziami:	7 450 kg
Wymiary:	5900x1750x2600 m

Żerdzie o długości 3,05m – 48 szt.

Łącznik żerdzi

Wyposażenie:

Rozwiertak skałkowy

Głowica z obudową sondy

Radio

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych (podnoszenie opuszczanie ramienia, obrót i przesuw żerdzi sterowany z kabiny). Ze względu na brak przeszkolonego operatora – brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy.

Na silniku stwierdzono olej w okolicy turbosprężarki oraz innych miejscach. Stwierdzono zapocenia na elementach układu hydraulicznego. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- pokrywa silnika – wgnieciona, odpryski powłoki lakierowej, zarysowania,
- gąsienice – przecięcia,
- drzwi – wgniezione, zdeformowane, widoczne ślady po naprawach spawalniczych,
- kabina – odpryski powłoki lakierowej, korozja,

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowej, eksploatacji. Podjęto próbę kontaktu z serwisem, ustalono, że ostatni przegląd został wykonany w styczniu 2023 roku przy przebiegu 3150h. Zostały wymienione silniki hydrauliczne od uciągu i obrotu.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

















