

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/95545/26/10/12
 Nr zlecenia/szkody: 21/044246
 Data zlecenia: 12-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Marcin Godzwon (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Katowice

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0139174
Producent	BMW
Model	X7 [G07] 18-22
Typ/wersja	X7 M50i sport-aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2490
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3295
Rozstaw osi 1/2	3105
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	530/390
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	LU343MM
VIN	WBACX610509J02929
Data 1. rejestracji	28-09-2021
Data nast. bad. techn.	28-09-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	135 065 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	285/35 22 106V	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	285/35 22 106V	3,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	315/30 22 107V	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	315/30 22 107V	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Asystent martwego pola
3. Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
4. Asystent uwagi
5. Asystent świateł drogowych
6. Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk
7. Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie
8. BMW ID
9. Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi
10. Concierge Services (Serwis Informacyjny)
11. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
12. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
13. Dach szklany panoramiczny, elektryczny
14. Deska rozdzielcza wykończona skórą syntetyczną Sensatec
15. Dostęp komfortowy
16. Dyferencjał M Sport
17. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
18. Dywaniki welurowe
19. Fotele przednie komfortowe, elektrycznie regulowane
20. Fotele przednie ogrzewane
21. Fotele przednie sportowe
22. Funkcja Follow-Me-Home
23. Gniazda USB w centralnej konsoli i podłokietniku oraz 2 w konsoli z tyłu
24. Gniazdko 12V z tyłu w konsoli środkowej i w bagażniku
25. Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
26. Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
27. Kierownica sportowa skórzana typu M
28. Kierownica wielofunkcyjna z przyciskami do obsługi radia i funkcji telefonu
29. Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
30. Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa
31. Kluczyk w stylistyce M
32. Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD
33. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
34. Końcówki układu wydechowego w geometrii M
35. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, w kolorze Cerium Grey
47. Podsufitka M Alcantara w kolorze antracytowym
48. Poduszka komfortowa z alkantary dla drugiego rzędu siedzeń
49. Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne
50. Podłokietnik przedni i tylny
51. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
52. Polska wersja językowa
53. Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport
54. Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
55. Real Time Traffic Information
56. Reflektory LED z tyłu
57. Reflektory adaptacyjne LED z przodu
58. Relingi dachowe M Shadow Line
59. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
60. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
61. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości
62. System Active Protection
63. System alarmowy sterowany pilotem radiowym
64. System domykania drzwi
65. System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB
66. System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
67. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
68. System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu
69. System ostrzegania przed kolizją z tyłu
70. Szyby atermiczne
71. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
72. Tapicerka skórzana Vernasca
73. Tele Services
74. Telefon komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
75. Telefon z rozszerzoną łącznością ze smartfonem
76. Tempomat z funkcją hamowania
77. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
78. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
79. Układ hamulcowy sportowy M
80. Układ kontroli zjazdu ze stoku
81. Układ wydechowy sportowy M

- | | |
|---|---|
| 36. Listwy drzwiowe, pedały i podnóżek M | 82. Usługi zdalne |
| 37. Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline, czarne z metalicznym szlifem | 83. Wersja 7-miejscowa, 2 i 3 rząd siedzeń regulowany elektrycznie |
| 38. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania | 84. Wykończenie elementów obsługi galvanizowane |
| 39. Lusterko wewnętrzne bezramkowe | 85. Wyświetlacz Head-Up |
| 40. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach | 86. Zamek centralny |
| 41. Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk | 87. Zawieszenie adaptacyjne pneumatyczne obu osi |
| 42. Obsługa za pomocą gestów | 88. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W |
| 43. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40 | 89. Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze złączem USB |
| 44. Oświetlenie ambientowe | 90. Zewnętrzne elementy w ciemnym chromie |
| 45. Oświetlenie powitalne | 91. Śruby zabezpieczające przed kradzieżą |
| 46. Pakiet aerodynamiczny M | 92. Światła przeciwmgielne diodowe |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Aktywna wentylacja foteli przednich | - |
| 2. Aplikacje szklane CraftedClarity na elementach wnętrza | - |
| 3. Dach szklany panoramiczny Sky Lounge z zintegrowanymi diodami LED | - |
| 4. Felgi aluminiowe 22", V-Spoke 755 M Bicolour Cerium Grey, z ogumieniem Runflat | - |
| 5. Fotele przednie i tylne ogrzewane | - |
| 6. Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień | - |
| 7. Funkcja masażu w oparciach siedzeń przednich | - |
| 8. Hak holowniczy z elektrycznie składaną głowicą kulową | - |
| 9. Hotspot WiFi | - |
| 10. Lakier metalizowany | - |
| 11. Pakiet akcesoriów bagażnika | - |
| 12. Pakiet ogrzewania Comfort, przód | - |
| Podłokietniki przednie ogrzewane | - |
| Kierownica ogrzewana | - |
| 13. Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual | - |
| 14. Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych | - |
| 15. System Travel & Comfort | - |
| 16. Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne | - |
| 17. Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie | - |
| 18. Uchwyty na napoje z regulacją temperatury | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

OgumienieInne

wymagany serwis układu elektryki -
wymagany serwis kluczyka -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 16-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Marcin Godzwon (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	150 - 500
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Przeprowadzono.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Brak półki bagażnika. niesprawne otwieranie pokrywy bagażnika za pomocą uchwytu na pokrywie bagażnika. Informacja należy wymienić okładziny hamulcowe. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Minął termin wymiany okładzin hamulcowych tylnych od 40km. Widoczne wady lakiernicze. niesprawne elektryczne domykanie drzwi przednich lewych. niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył




Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 52.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 68.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 72.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 82.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 86.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88.

Felga Aluminiowa przednia L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 90.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 94.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 96.

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 98.

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 100.

Dywanik prze L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Półka/roleta tylna - Inne 1