

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/102639/25/12/29
commission/ damage No. : 25/016485
Date of commission: 29-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0164887
Manufacturer	JAECOO
Model	J7 24-
Type / version	J7 1.6 T-GDI Offroad AWD DCT
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1649
Gross vehicle weight [kg]	2038
Wheelbase 1/2	2672
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1598
Engine Power [hp/kW]	147/108
Gearbox	automatic
Registration /record No.	DX61745
VIN / serial number	LVVDD21B9SC010969
Date of first registration	18-04-2025
Date of next. tech. test	18-04-2028
Year of manufacture	2024
Readout [km]	11 782 (read)
Body color / type of coating	silver/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KUMHO, ECSTA PS71	235/50 19 103V	5,0 mm
	left	KUMHO, ECSTA PS71	235/50 19 103V	5,0 mm
back	right	KUMHO, ECSTA PS71	235/50 19 103V	5,0 mm
	left	KUMHO, ECSTA PS71	235/50 19 103V	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK)
2. Asystent hamowania (BAS)
3. Asystent ograniczenia prędkości (SLA)
4. Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA+RCTB)
5. Asystent świateł drogowych
6. Autoalarm
7. Blokada elektroniczna zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
8. Bluetooth
9. Czujniki parkowania przednie i tylne
10. Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą
11. Drzwi bagażnika otwierane elektrycznie
12. Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/50
13. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6. kierunkach
14. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
15. Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4. kierunkach
16. Fotele przednie podgrzewane (siedzisko i oparcie)
17. Fotele przednie wentylowane (siedzisko i oparcie)
18. Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home"
19. Funkcja pamięci położenia fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych
20. Gniazda USB-A oraz USB-C w drugim rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
21. Gniazda USB-A oraz USB-C w pierwszym rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
22. Gniazdo 12V w bagażniku
23. Gniazdo 12V z przodu
24. Gwarancja podstawowa na pojazd, 7 lat z limitem 150.000 km
25. Hamulce tarczowe przednie, wentylowane
26. Hamulce tarczowe tylne
27. Hamulec postojowy elektryczny (EPB) z funkcją Auto Hold
28. Hello Jaecoo - system inteligentnego sterowania funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosowych
29. Immobilizer
30. Kanapa tylna podgrzewana
31. Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, składana na płasko
57. Radio z DAB+
58. Reflektory LED
59. Reflektory automatyczne
60. Relingi dachowe
61. Roleta bagażnika
62. Skrzynia biegów automatyczna, dwusprzęgłowa DCT7
63. Spoiler tylny
64. System Auto-Start-Stop
65. System audio Sony z 8 głośnikami
66. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
67. System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
68. System hamowania awaryjnego (AEB) z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych oraz rowerzystów
69. System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego
70. System kamer 540 stopni
71. System kontroli prędkości inteligentny (SAS)
72. System kontroli zjazdu (HDC)
73. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
74. System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD)
75. System monitorowania uwagi kierowcy (DMS)
76. System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 14.8" z menu w języku polskim
77. System oczyszczania powietrza w kabinie
78. System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
79. System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW)
80. System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
81. System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW)
82. System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
83. System ratunkowy eCall
84. System unikania kolizji inteligentny (IES)
85. System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
86. System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport)
87. System wyboru trybu pracy układu napędu na wszystkie koła (Snow, Mud, Sand, Offroad)

- | | |
|--|--|
| 32. Kierownica podgrzewana | 88. System zapobiegający blokowaniu kół w samochodzie podczas hamowania (ABS) |
| 33. Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną | 89. System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP) |
| 34. Klamki lakierowane w kolorze nadwozia | 90. Szyba przednia oraz dysze spryskiwaczy podgrzewane |
| 35. Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury | 91. Szyby boczne elektr. ster. z funkcją otwierania/zamykania jednym dotknięciem i czujnikiem przeszkody |
| 36. Kolumna kierownicy regulowana manualnie w 4. kierunkach | 92. Szyby tylne przyciemniane |
| 37. Koło zapasowe dojazdowe | 93. TCS - kontrola trakcji |
| 38. Lakier perłowy | 94. Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej |
| 39. Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z wbudowanymi kierunkowskazami | 95. Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC) |
| 40. Lusterka zewnętrzne lakierowane | 96. Układ stabilizacji toru jazdy elektroniczny (ESP) |
| 41. Lusterko wsteczne fotochromatyczne | 97. Uład wspomagania kierownicy elektroniczny (EPS) |
| 42. Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy | 98. Wycieraczki przedniej szyby automatyczne |
| 43. Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń | 99. Wykończenie układu wydechowego w tylnym zderzaku chromowane |
| 44. Nawigacja | 100. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 45. Obsługa bezprzewodowa Android Auto i Apple Car Play | 101. Wyświetlacz przezierny HUD |
| 46. Ogranicznik prędkości | 102. Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, trzy |
| 47. Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości | 103. Zamek centralny |
| 48. Oświetlenie ambientowe wnętrza w przedniej i tylnej części pojazdu (z możliwością wyboru koloru) | 104. Zamki blokowane automatycznie po ruszeniu |
| 49. Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości | 105. Zawieszenie kół tylnej osi wielowahaczowe |
| 50. Poduszka kolanowa kierowcy | 106. Zestaw cyfrowych wskaźników o przekątnej 10.25" |
| 51. Poduszka powietrzna centralna z przodu | 107. Ładowarka bezprzewodowa o mocy 50W |
| 52. Poduszki powietrzne boczne foteli przednich | 108. Światła cofania podwójne |
| 53. Poduszki powietrzne boczne kurtynowe z przodu i z tyłu | 109. Światła do jazdy dziennej LED |
| 54. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu | 110. Światła przednie przeciwmgielne |
| 55. Podłokietnik przedni ze schowkiem i funkcją chłodzenia | 111. Światła tylne LED |
| 56. Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki | |

Dealer's equipment (selected items)

1. Lakier dwukolorowy (nadwozie dwukolorowe) -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Tyres

Other

Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 19-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/33

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Bagażnik



Photo 16.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Komora silnika



Photo 18.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 19.

Tabliczka znamionowa



Photo 20.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 22.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Konsola środkowa



Photo 26.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica (na wprost)



Photo 28.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 30.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 31.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 32.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Zdjęcie do protokołu



Photo 34.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Zdjęcie do protokołu



Photo 36.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 37.

Zdjęcie do protokołu




Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1