

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	110/22/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/032325; 20/007519; 19/026325
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Elementy linii do malowania proszkowego metodą cieplną WOLMAL
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia:	07-11-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 23.10.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny są elementy linii do malowania proszkowego metodą cieplną WOLMAL w skład której wchodzi następujące elementy:

- Myjka automatyczna WOLMAL WOL/MA/802025
- Piec olejowy WOLMAL WOL/PO/802026/G5
- Kabina do napyłania farb proszkowych
- Kabina lakiernicza
- Szyny transportowe o długości 7,5 m

Dane techniczne urządzeń

1. Myjka automatyczna

Producent:	WOLMAL
Model:	WOL/MA/802025
Numer seryjny:	WOL/MA/02/2020
Rok produkcji:	2020
Moc grzewcza:	15 kW
Moc zainstalowana:	40 kW
Wymiary wewnętrzne:	7250x2390x1480 mm
Zasilanie:	400 V
Wyposażenie:	Drzwi dwuskrzydłowe z obu stron Skrzynka sterownicza Pompa hydroforowa – 8 szt. (lata produkcji 2017-2022)

2. Piec olejowy

Producent:	WOLMAL
Numer seryjny:	WOL/PO/802026/G5
Rok produkcji:	2020
Moc grzewcza:	2 x 176 kW
Liczba wymienników:	2
Moc wentylatora:	2,2 kW
Moc zainstalowana:	2,6 kW
Zasilanie:	400

3. Kabina do napyłania farb proszkowych

Producent:	-
Numer seryjny:	-
Rok produkcji:	-
Wymiary robocze komory:	7250x2350x1400 mm
Wypozażenie:	Drzwi dwuskrzydłowe z obu stron Piec

4. Kabina lakiernicza

Producent:	-
Numer seryjny:	-
Rok produkcji:	-
Wymiary robocze komory:	6000x2200x1500 mm
Wypozażenie:	Drzwi dwuskrzydłowe z obu stron Piec Skrzynka sterownicza

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Linia wraz z poszczególnymi elementami zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenia zdemontowane bez możliwości sprawdzenia w działaniu. W trakcie oględzin urządzeń nie podłączono do zasilania - wymagają zasilania 400 V – brak możliwości podłączenia.

Brak możliwości weryfikacji kompletności oraz sprawności linii. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w ukończeniu podczas oględzin w warunkach serwisowych. Konieczny ponowny montaż oraz weryfikacja kompletności i sprawności.

Elementy wyposażenia noszą ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, silne zabrudzenia, liczne starcia powłoki lakierowej z ogniskami korozji, itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- myjka automatyczna – brak zbiorników na chemię oraz wodę, zdemontowana oraz zdekompletowana, wyrwany zawias w drzwiach, wgniecenia, deformacje drzwi
- kabina do napyłania – zdemontowane piece, oraz systemy filtracji, brak tabliczki znamionowej, widoczne ślady po demontażu wyposażenia,
- kabina lakiernicza - zdemontowane piece, brak tabliczki znamionowej, widoczne ślady po demontażu wyposażenia, deformacje drzwi,
- piece – brak skrzynek sterowniczych,

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia wycenianej linii. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

















