

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	16/04/02/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/025204
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ręczna spawarka laserowa HEROLASER ML-WF-S01-1500W
Nr fabryczny:	HEROLASER20027702
Data sporządzenia:	11-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 09.02.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ręczna spawarka laserowa HEROLASER ML-WF-S01-1500W wykorzystuje włókna przy transmisji lasera o wysokiej energii i gęstości. Jest wykorzystywana do spawania stali nierdzewnej, stopów aluminium oraz innych materiałów. Znajduje zastosowanie przy spawaniu mebli metalowych, metalowych futryn, butli z wodą, urządzeń sanitarnych oraz w przemyśle naprawiania matryc.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ręczna spawarka laserowa
Producent:	HEROLASER
Typ/model:	ML-WF-S01-1500W
Numer fabryczny:	HEROLASER20027702
Rok produkcji:	2020

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Typ spawarki:	Laserowa
Moc lasera:	1500 W (wg tabliczki znamionowej) 2000 W (na podstawie modelu źródła)
Chłodzenie:	Cieczą
Prędkość spawania:	0 – 120 mm/s
Długość fali lasera:	1070 nm
Wymiary:	1200x780x1300 mm
Zasilanie:	220 V
Wyposażenie	Źródło lasera BWT BFL-CW20-B, nr seryjny: FMLE052829 Chiller QG Refrigeration QG-1500SF-1225 Podajnik drutu Głowica BW101-GS, nr seryjny 6006572 Końcówki do głowicy Przewód masowy

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie podłączono do zasilania – urządzenie wyposażone we wtyczkę zasilającą siłową – brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- drut – brak,
- dodatkowe końcówki do głowicy – przepalone,

Brak informacji odnośnie przeglądu. Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, historii serwisu, eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







