

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/18930/25/03/14
Nr zlecenia/szkody: 23/038597
Data zlecenia: 14-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Paweł Szwabowicz
DEKRA Polska - O. Lubin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0137805
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	EQC [N 293] 19-
Typ/wersja	EQC 400 4-Matic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2475
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2940
Rozstaw osi 1/2	2873
Rodzaj silnika	elektryczny
Układ oczyszczana spalin	-
Pojemność silnika [ccm]	0
Moc silnika [KM/kW]	408/300
Skrzynia biegów	automatyczna 1-biegowa
Nr rejestracyjny	EL5GE76
VIN	W1K2938901F009323
Data 1. rejestracji	24-08-2020
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	82 855 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D	235/55 19 101V	4,0 mm
	lewe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D	235/55 19 101V	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM 005	255/50 19 103T	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM 005	255/50 19 103T	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus | 24. Klimatyzacja automatyczna Thematic - 2 strefowa |
| 2. Airbag kolan kierowcy | 25. Kontrola ciśnienia w oponach (RDK) |
| 3. Alarm | 26. Koło dojazdowe |
| 4. Asystent hamowania - aktywny | 27. Lampy MULTIBEAM LED |
| 5. Asystent martwego punktu | 28. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 6. Asystent ograniczeń prędkości | 29. Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża |
| 7. Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny | 30. Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się |
| 8. Czujnik deszczu | 31. Nawigacja na dysku twardym |
| 9. Dodatkowe oświetlenie wnętrza | 32. Oświetlenie AMBIENTE |
| 10. Dynamic Select - selektor trybu jazdy | 33. Parktronic z aktywnym asystentem parkowania |
| 11. Dywaniki welurowe | 34. Podsufitka materiałowa, czarna |
| 12. Elementy wykończenia wnętrza - szary matrix | 35. Schowek (zamykany) pod podłogą bagażnika |
| 13. Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | 36. System EASY-PACK - roleta bagażnika |
| 14. Gniazdo 12V w bagażniku | 37. System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika |
| 15. Gniazdo USB 2x, tył | 38. System multimedialny MBUX |
| 16. HANDS-FREE ACCESS - bezkluczykowy dostęp do samochodu | 39. System nagłośnienia surround |
| 17. Kabel ładowania 4m dostosowany do gniazdka domowego (Mode 2) | 40. Szyby atermiczne, przyciemniane |
| 18. Kabel ładowania 8m do stacji ładowania publicznego i wallbox-u typ 2 (mode 3) | 41. Szyby przednie (przednia + boczne) odbijające promienie słoneczne, dźwiękoszczelne |
| 19. Kamera parkowania - tył | 42. Tempomat |
| 20. Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka | 43. Tirefit - zestaw do naprawy opon |
| 21. Keyless-go start - system identyfikacji kierowcy | 44. Touchpad |
| 22. Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana | 45. Uchwyty na kubki z przodu |
| 23. Kierownica z manetkami zmiany biegów | 46. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion, z ogumieniem | - |
| 2. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień | - |
| 3. Kamery ułatwiające parkowanie 360 stopni (4 sztuki) | - |
| 4. Lakier metalik | - |
| 5. Pakiet Air-Balance | - |
| 6. Pakiet Premium | - |
| Dach szklany elektrycznie regulowany | |
| System nagłośnienia Burmester surround | |
| System bezprzewodowego ładowania telefonu i połączenie Bluetooth | |
| Pakiet Energizing | |
| 7. Pakiet integracji smartphone-a | - |
| Carplay | |
| Android Auto | |
| Apple CarPlay | |
| 8. System multimedialny MBUX - rozszerzony | - |
| 9. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaWypożyczenieInne

Wcześniejsze naprawy -

Braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-03-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Paweł Szabowicz**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

Dealer Mercedes-Benz Polska

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Immobiliser

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 34.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dow. rej. ksero Str. 1



Fot. 36.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.


Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 60.
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62.
Próg L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 66.
Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1