

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/19867/25/03/18
commission/ damage No. : 20/030827
Date of commission: 18-03-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0113138
Manufacturer	VOLVO
Model	V60 13-18
Type / version	V60 D3 Drive-E Ocean Race aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1557
Gross vehicle weight [kg]	2200
Wheelbase 1/2	2776
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1969
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	automatic
Registration /record No.	SB966AM
VIN / serial number	YV1FW79C0G1312287
Date of first registration	07-01-2016
Date of next. tech. test	17-05-2024
Year of manufacture	2015
Readout [km]	223 293 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FALKEN, EURO ALLSEASON AS 210	235/40 18 95V	4,0 mm
	left	FALKEN, EURO ALLSEASON AS 210	235/40 18 95V	4,0 mm
back	right	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	235/40 18 95Y	4,0 mm
	left	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	235/40 18 95Y	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Additional heating | 28. Interior: other |
| 2. Alarm | 29. Interior: other |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 30. LED Daytime running lights |
| 4. Armrest (s) front | 31. Leather gearshifter/switch |
| 5. Armrest (s) rear, Storage facilities in general | 32. Leather steering wheel |
| 6. Automatic climate control | 33. Light Alloy wheels 16" |
| 7. Bord climate: other | 34. Light alloy wheels from 17" |
| 8. Bord climate: other | 35. Luggage compartment cover |
| 9. CD-player, On board monitor, Radio | 36. Metal finish |
| 10. Cabin air filter | 37. On board computer |
| 11. Child seat fixation | 38. On board monitor |
| 12. Colored glass | 39. Other |
| 13. Cruise control | 40. Other |
| 14. Distribution of braking force electronically | 41. Other |
| 15. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 42. Power assisted brakes |
| 16. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 43. Power assisted brakes |
| 17. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 44. Power windows front, Power windows rear |
| 18. Exterior design: other | 45. Rear bench foldable in two separate parts |
| 19. Exterior lighting: other | 46. Remote controlled central locking |
| 20. Exterior lighting: other | 47. Roof railing |
| 21. Exterior thermometer | 48. Start/Stop system |
| 22. Floor mat | 49. Steering wheel manually adjustable |
| 23. Hill holder | 50. Steering wheel with radio operation |
| 24. Hill holder | 51. Textile upholstery |
| 25. Interior decoration: other | 52. Traction control |
| 26. Interior lights: other accessories | 53. Uni-Lackierung |
| 27. Interior lights: other accessories, Mirror: others | 54. Whiplash-protection-system |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, CD-player, Radio, USB in | - |
| 2. Metallic paint | - |
| 3. Navigation system | - |
| 4. Park Distance Control rear | - |

Additional equipment

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Felgi aluminiowe 18" z ogumieniem | - |
|--------------------------------------|---|

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)	-
--	---

CorrectionsFirst registrationMileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 25-03-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/47

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Aktywna kontrolka silnika. Informacja o niskim poziomie oleju. Informacja o zredukowanych osiągnięciach silnika. Termin przeglądu minął. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Niesprawne prawe światło mijania. Odpryski na szybie czołowej. Rozerwany dywanik w bagażniku. Tylne lampy zaparowane.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Przedmiotowa ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Podczas oględzin okazano 1 kluczyk, książkę serwisową i instrukcję obsługi. Odpryski i zarysowania w obszarze całego pojazdu. Pojazd przedstawiony do oględzin zabrudzony z brakiem możliwości wykonania szczegółowej oceny powłoki lakierowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)

CERTIFICAT DE GARANTIE

Version Volvo V60

Type/N° de châssis 312287

Année-modèle 2016

N° d'enreg. 1NAX532

Date de livraison


2	0	1	6	0	1	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M	D	D

Concessionnaire
 Nom de la société
 Adresse
 Signature


Les intervalles pour votre voiture sont les suivants :
☐ 20 000 km/12 mois/heures de fonctionnement du moteur*
☒ 30 000 km/12 mois/heures de fonctionnement du moteur*
 * Au premier terme atteint

Propriétaire 2
 Adresse


Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Kratka zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi przed L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - Inne 2



Photo 62.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 68.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. lew. - zdjęcie pogładowe 1



Photo 70.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 71.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 72.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 74.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Podsufitka - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 76.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 78.

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Uszczelka pokrywy tylnej - Inne 1