

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/87915/26/09/18
commission/ damage No. : 19/035160
Date of commission: 18-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0131296
Manufacturer	MITSUBISHI
Model	Outlander 15-21
Type / version	Outlander 2.0 Intense Comfort 4WD CVT
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1510
Gross vehicle weight [kg]	2070
Wheelbase 1/2	2670
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1998
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	automatic 1- gear
Registration /record No.	CT8163T
VIN / serial number	JMBXTGF7WKZ004662
Date of first registration	02-08-2019
Date of next. tech. test	30-07-2026
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	194 021 (read)
Body color / type of coating	red/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVILO	225/55 18 98V	2,5 mm
	left	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVILO	225/55 18 98V	2,0 mm
back	right	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVILO	225/55 18 98V	3,0 mm
	left	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVILO	225/55 18 98V	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Accoustic windows | 35. Interior: other |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 36. Interior: other |
| 3. Armrest (s) front | 37. Keyless go |
| 4. Armrest (s) rear, Interior: other | 38. Keyless go |
| 5. Automatic antenna/ window-antenna | 39. LED Daytime running lights |
| 6. Automatic climate control | 40. LED rear lights |
| 7. Automatic dimlight activation | 41. Leather gearshifter/switch |
| 8. Bluetooth interface, Hands-free system | 42. Leather steering wheel, Steering wheel manually adjustable |
| 9. Bord climate: other | 43. Light Alloy wheels 18" |
| 10. CD-player, mp3 Player, Radio | 44. Luggage compartment cover |
| 11. Central locking | 45. Lumbar adjust driver electric |
| 12. Child seat fixation | 46. Multi functional steering wheel |
| 13. Colored glass | 47. On board monitor |
| 14. Cruise control | 48. Other |
| 15. Diminished spare wheel | 49. Other |
| 16. Distribution of braking force electronically | 50. Power assisted brakes |
| 17. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 51. Power assisted brakes |
| 18. Door mirrors electrically foldable | 52. Power steering |
| 19. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 53. Power windows front, Power windows rear |
| 20. Driver knee airbag | 54. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 21. Driver seat height adjustable | 55. Rear view camera |
| 22. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 56. Rear-view mirror autodimming |
| 23. Electric parking brake | 57. Roof railing |
| 24. Exterior design: other | 58. Soundsystem |
| 25. Exterior design: other | 59. Storage facilities in general |
| 26. Exterior design: other | 60. Storage facilities in general |
| 27. Exterior design: other | 61. Textile upholstery |
| 28. Extra power outlet | 62. Tinted rear windows |
| 29. Fog lamps | 63. Tyre pressure control (RDC) |
| 30. Hill holder | 64. USB in |
| 31. Interior lights: other accessories | 65. USB in |
| 32. Interior lights: other accessories | 66. Uni-Lackierung |
| 33. Interior lights: other accessories | 67. Vehicle immobilizer |
| 34. Interior: other | 68. Windscreenwiper: other |

Dealer's equipment (selected items)

1. Metallic paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registration

MileageEquipmentTyresOther

State of the vehicle -
stwierdzone braki i uszkodzenia -
brak badania techn. -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 28-09-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobilizer

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Additional remarks:

Dowód rejestracyjny:

- Tak

Karta pojazdu:

- NIE

Tablice rejestracyjne:

- TAK: 2

Pilot ogrzewania postojowego:

- NIE

Nawigacja satelitarna (płyta) sprawna:

- NIE

Nawigacja satelitarna (karta) sprawna:

- NIE

Zapalniczka/zaślepka:

- NIE

Klimatyzacja sprawna:

- TAK

Książka serwisowa:

- NIE

Instrukcja obsługi pojazdu:

- NIE

Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje):

- ND

Gaśnica:

- TAK

Trójkąt ostrzegawczy:

- TAK

Koło zapasowe/dojazdowe:

- Nie Dotyczy

Zestaw naprawczy koła:

- NIEKOMPLETNY

Dodatkowy komplet kół:

- NIE

Klucz do kół:

- NIE

Podnośnik:

- NIE

Apteczka:

- NIE

Antena:

- NIE

Stacja ładowania baterii trakcyjnej:

- NIE

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej:

- NIE

Przewód ładowania baterii trakcyjnej:

- NIE

Rodzaj paliwa/silnika: Benzyna

Stan zbiornika paliwa: < 50%

Skrzynia biegów: A

Napęd: 4x4

Stan poziomu oleju: W normie

Stan poziomu płynu hamulcowego: Brak danych

Stan poziomu płynu układu wspomagania: Brak danych

Stan poziomu płynu układu chłodniczego: W normie

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Brak aktualnych badań technicznych. Brak kompresora zestawu naprawczego. Wymagany przegląd. Głośna praca układu wydechowego, do weryfikacji serwisowej. Substancja na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa




Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik




Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Dow. Rej. Str. 2



Photo 34.
Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Kluczyki




Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Kratka/zaślepka halogenu P - Rysa/odprysk 1




Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Photo 50.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2



Photo 58.

Zderzak przedni cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 60.

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 61.

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 62.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Photo 64.

Błotnik przedni P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik przedni P - Inne 2



Photo 66.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1




Photo 68.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 70.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Klamka drzwi prz P - Inne 1



Photo 74.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.
Próg P - Rysa/odprysk 2



Photo 78.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Słupek przedni P - Inne 1



Photo 80.

Szyba boczna środkowa P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Photo 82.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 84.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 85.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 88.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Photo 90.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 91.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 94.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 96.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 98.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Dach - Inne 1



Photo 100.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 101.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 102.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 103.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 104.

Listwa krawędzi błotnika tył L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 105.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 2



Photo 106.

Listwa krawędzi błotnika tyl L() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 107.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 108.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 109.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 110.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 111.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 112.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 113.

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 114.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 115.

Lusterko zew L - Inne 1



Photo 116.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 117.
Próg L - Rysa/odprysk 2



Photo 118.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 119.

Stupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 120.

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 121.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 122.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 123.

Błotnik przedni L - Inne 1



Photo 124.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 125.

Listwy deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



Photo 126.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 127.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 128.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 129.
Kanapa tyl. - Inne 1




Photo 130.
Kanapa tyl. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 131.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 132.

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 133.

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 134.

Ośłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 135.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Photo 136.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 137.
Podsufitka - Inne 2




Photo 138.
Podsufitka() - Inne 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 139.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1



Photo 140.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 141.

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Inne 1



Photo 142.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 143.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Photo 144.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 145.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Photo 146.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 147.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2



Photo 148.

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3