

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/91452/26/09/30
Nr zlecenia/szkody: 23/013596
Data zlecenia: 30-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0151327
Producent	CADILLAC
Model	XT6
Typ	Premium Luxury
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/6
Masa własna [kg]	2026
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2722
Rozstaw osi 1/2	2864
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	238/175
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	SK318XS
VIN	1GYKP9R40NZ135183
Data 1. rejestracji	17-05-2023
Rok produkcji	2022
Stan licznika [km]	113 938 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	235/55 20 102V	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	235/55 20 102V	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	235/55 20 102V	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	235/55 20 102V	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 15. Poduszka powietrzna kolanowa |
| 2. Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu | 16. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu |
| 3. Asystent uwagi | 17. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu |
| 4. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych | 18. Przycisk Start/Stop |
| 5. Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci | 19. Tempomat z funkcją hamowania |
| 6. Immobilizer elektroniczny | 20. Felgi aluminiowe 20 cali |
| 7. Kierownica sportowa, skórzana | 21. Dach szklany panoramiczny |
| 8. Kierownica wielofunkcyjna | 22. Head up display |
| 9. Klamki w kolorze nadwozia | 23. Kamery widzenia bocznego |
| 10. Komputer pokładowy | 24. Ogrzewanie tylnych siedzeń |
| 11. Lakier uni | 25. Podgrzewana kierownica |
| 12. Lampy tylne LED | 26. Tapicerka skórzana |
| 13. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane | |
| 14. Osłony przeciwsłoneczne | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalizowany -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

stwierdzone braki i uszkodzenia -
brak badania techn. -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

Car fast

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Aktywna kontrolka silnika. Informacja system wspomagania hamowania wymaga serwisowania. Układ stabilitrak wymaga serwisowania. Ograniczone działanie układu wspomagania kierowania. Układ oświetlenia AFL wymaga serwisu. Nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Kierownica z lewej strony



Fot. 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

of the service and maintenance work
of completed services and repairs

Y GARAGE APPOINTMENT.
e garage a quick overview of previous
necessary communication with the
submission of fair dealing applications.
hicle in order to ensure easy and quick

OR INSPECTION WORK WILL VARY
may not be appropriate for your vehicle.
(partner about the service and / or
the interval recommendations in this
ential available warranty coverage
service booklet does not replace the
cturer's recommended timeframe/
thout guarantee, excluding all liability
requirements.

VEHICLE INFORMATION

Manufacturer / Make: CADILLAC
Type / Model: XT6
Model - Finish: Premium Luxury
Chassis no. / Identification no.: 1G4YK9R40N2135183
Motor no. / Type: 2.0
Paint (color, code no.): Stellar Black Metallic
Upholstery / Leather (code no.):
Day of initial registration: 17.05.2023
Gears (shift / automatic): automatic
Fuel type (manufacturer recommendation): benzene
Extras:
Date of issue: 19.05.2023

Stamp

Fot. 33.

Książka serwisowa – dane

CUSTOMER SERVICE / SERVICE RECORDS

CUSTOMER SERVICE

Non-routine service Major service

Date: Odometer reading:

Motor oil (brand / quality):

Yes No Change of:
Battery (radio remote control)
Brake pads ☐ front ☐ back
Brake fluid
Transmission fluid
Belt drive
Air conditioning
Corrosion protection check
Fuel filter
Coolant
Air filter element
Pollen or activated carbon filter
Tire-filling system / repair kit
Winter check-up to ____ °C
Timing belt and tensioner
Spark plugs

Stamp / Signature of garage:

Date: Odometer reading:

CUSTOMER SERVICE

Non-routine service Major service

Date: Odometer reading:

Motor oil (brand / quality):

Yes No Change of:
Battery (radio remote control)
Brake pads ☐ front ☐ back
Brake fluid
Transmission fluid
Belt drive
Air conditioning
Corrosion protection check
Fuel filter
Coolant
Air filter element
Pollen or activated carbon filter
Tire-filling system / repair kit
Winter check-up to ____ °C
Timing belt and tensioner
Spark plugs

Stamp / Signature of garage:

Date: Odometer reading:

CUSTOMER SERVICE

Non-routine service Major service

Date: Odometer reading:

Motor oil (brand / quality):

Yes No Change of:
Battery (radio remote control)
Brake pads ☐ front ☐ back
Brake fluid
Transmission fluid
Belt drive
Air conditioning
Corrosion protection check
Fuel filter
Coolant
Air filter element
Pollen or activated carbon filter
Tire-filling system / repair kit
Winter check-up to ____ °C
Timing belt and tensioner
Spark plugs


Stamp / Signature of garage:

Date: Odometer reading:

Fot. 34.


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dow. rej. ksero Str. 1



Fot. 36.

Dow. Rej. ksero Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.


Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 58.

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 61.
Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 76.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 78.

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Dach - Inne 1



Fot. 80.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 86.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 88.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 89.
Próg L - Rysa/odprysk 1




Fot. 90.
Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 92.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 96.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 98.

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1