

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/90667/26/09/28
commission/ damage No. : 24/038335
Date of commission: 28-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0149807
Manufacturer	LAND ROVER
Model	Defender 90 19-
Type / version	Defender 90 3.0 D300 mHEV X-Dynamic HSE
Body type	KOM
Number of doors / seats	3/5
Curb weight [kg]	2437
Gross vehicle weight [kg]	2970
Wheelbase 1/2	2587
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2997
Engine Power [hp/kW]	300/221
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	SK1E899
VIN / serial number	SALEA6BW6S2367136
Date of first registration	20-09-2024
Date of next. tech. test	20-09-2027
Year of manufacture	2024
Readout [km]	43 093 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOODYEAR, WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE	255/60 20 113H	8,0 mm
	left	GOODYEAR, WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE	255/60 20 113H	8,0 mm
back	right	GOODYEAR, WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE	255/60 20 113H	8,0 mm
	left	GOODYEAR, WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE	255/60 20 113H	8,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. 360 view camera
2. Armrest (s) rear, Rear seat-backs foldable in two separate parts, Seats: other
3. Asystent martwego pola
4. Blokady drzwi elektryczne (dzieci)
5. Collision Warning System
6. Dach panoramiczny otwierany
7. Dach w kontrastowym czarnym kolorze
8. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
9. Drzwi bagażnika w kolorze nadwozia
10. Dźwignia zmiany biegów skórzana
11. Dualzone automatic climate control
12. Electronic controlled suspension
13. Felgi aluminiowe 20" (wzór 5098) w kolorze Satin Dark Grey
14. Fog lamps
15. Fotele przednie podgrzewane i wentylowane, regulowane w 18 kierunkach, pamięć ustawień fotela kier.
16. Full size spare wheel
17. Gniazdo 12V w bagażniku
18. Haczyki transportowe w bagażniku
19. Hamulec postojowy elektryczny (EPB)
20. Interior: other
21. Keyless go
22. Kierownica pokryta skórą ze standardową osłoną poduszki
23. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
24. Konsola centralna z podłokietnikiem
25. Kontrola trakcji elektroniczna (ETC)
26. LED rear lights
27. Lampy przednie poziomowane automatycznie
28. Luggage compartment cover
29. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane z oświetl. wejścia, lewe elektrochrom
30. Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania
31. Maski w kolorze nadwozia
32. Maty podłogi bagażnika gumowa, wytrzymała
33. Nakładki progów standardowe
34. Napęd na 4 koła (AWD)
35. On board computer
36. Opony letnie M+S
37. Opóźnienie wyłączenia reflektorów
38. Other
39. Oświetlenie do czytania w drugim rzędzie
40. Oświetlenie przestrzeni na nogi w pierwszym rzędzie
41. Oświetlenie w lusterkach
49. Przycisk rozruchu silnika
50. Punkty mocowania ISOFIX w drugim rzędzie na skrajnych fotelach
51. Punkty zaczepowe tylne w kolorze czarnym
52. Radio cyfrowe DAB
53. Rear wiper
54. Reflektory przednie Matrix LED
55. Remote controlled central locking
56. Schowek bagażnika wyrównujący podłogę, dodatkowy
57. Schowek z przodu przed pasażerem
58. Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa
59. Skrzynia rozdzielcza dwustopniowa
60. Standardowa konfiguracja foteli
61. System Autolock konfigurowalny
62. System audio Meridian - 400W, 11-drożny w tym subwoofer
63. System awaryjnego hamowania
64. System domykania drzwi bagażnika Soft Close
65. System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
66. System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
67. System kontroli siły hamowania w zakrętach (CBC)
68. System kontroli stabilności (RSC)
69. System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
70. System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
71. System monitorujący zmęczenie kierowcy
72. System multimedialny Pivi Pro
73. System ostrzegania przed kolizją z tyłu
74. System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu
75. System wspomagania ruszania na śliskiej nawierzchni
76. Szyba tylna podgrzewana
77. Szyby boczne panoramiczne
78. Szyby elektryczne z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem
79. Tablica wskaźników cyfrowa, interaktywna
80. Tapicerka ze skóry Windsor w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony
81. Tempomat adaptacyjny
82. Traffic sign recognition
83. Uchwyt podwójny na napoje z przodu
84. Vehicle immobilizer
85. Vehicle immobilizer
86. Wireless device charging
87. Wspomaganie elektroniczne układu kierowniczego (EPAS)
88. Wspomaganie parkowania 360°
89. Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Light Cloud Powder Coat

- | | |
|--|--|
| 42. Oświetlenie wnętrza konfigurowalne | 90. Wyświetlacz 11,4" |
| 43. Pakiet online z transmisją danych | 91. Zagłówek centralny w drugim rzędzie foteli |
| 44. Pakiet skórzany rozszerzony | 92. Zawieszenie sprężynowe |
| 45. Poduszki powietrzne przednie boczne | 93. Światła tylne przeciwmgielne |
| 46. Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera | 94. Światło stop, trzecie |
| 47. Poduszki powietrzne przednie z czujnikiem obecności pasażera | 95. Światliki dachowe |
| 48. Podłoga w kabinie gumowa, wytrzymała | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Armrest (s) rear, Rear seat heating, Rear seat-backs foldable in two separate parts, Seats: other | - |
| 2. Fotele przednie podgrzewane i wentylowane, regulowane w 14 kierunkach, pamięć ustawień fotela kier. | - |
| 3. Head-Up Display | - |
| 4. Lakier Santorini Black | - |
| 5. Tinted rear windows | - |
| 6. Towbar removable | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 01-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód




Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony




Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Instrukcje



Photo 36.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu



Photo 44.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Zdjęcie do protokołu



Photo 46.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1




Photo 50.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2




Photo 60.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 61.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1