

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/69129/25/09/15
commission/ damage No. : 23/027162
Date of commission: 15-09-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0155211
Manufacturer	TOYOTA
Model	Corolla TS Kombi 22-
Type / version	Corolla 1.8 Hybrid Style
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1400
Gross vehicle weight [kg]	1885
Wheelbase 1/2	2700
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1798
Engine Power [hp/kW]	98/72
Gearbox	automatic
Registration /record No.	GD3L738
VIN / serial number	SB1ZB3AE90E078099
Date of first registration	14-12-2023
Date of next. tech. test	14-12-2026
Year of manufacture	2023
Readout [km]	70 800 (read)
Body color / type of coating	brązowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FALKEN, ZIEX ZE914B ECORUN	225/45 17 91W	6,0 mm
	left	FALKEN, ZIEX ZE914B ECORUN	225/45 17 91W	6,0 mm
back	right	FALKEN, ZIEX ZE914B ECORUN	225/45 17 91W	6,0 mm
	left	FALKEN, ZIEX ZE914B ECORUN	225/45 17 91W	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Active Emergency Brake Assist
2. Adaptive Cruise Control
3. Additional gauges
4. Antilock-Brake-System (ABS)
5. Armrest (s) front
6. Armrest (s) rear
7. Asystent głosowy inteligentny
8. Automatic Emergency Call
9. Automatic antenna/ window-antenna
10. Automatic climate control
11. Automatic dimlight activation
12. Bord climate: other
13. Bord climate: other, Online vehicle apps
14. Bord communication: other
15. Bord entertainment: other accessories
16. Central locking, Online vehicle apps
17. Child lock manually
18. Child seat fixation
19. Cornering Headlights
20. Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki
21. Czujniki parkowania - przód i tył CS
22. Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3)
23. Diminished spare wheel
24. Distribution of braking force electronically
25. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated
26. Door mirrors electrically foldable
27. Driver knee airbag
28. Driver seat height adjustable
29. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control
30. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
31. Electric parking brake
32. Electric tailgate
33. Exterior design: other
34. Exterior lighting: other, Online vehicle apps
35. Extra power outlet
36. Extra power outlet
37. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45 R17
38. Floor mat
39. Fog lamps
40. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu
41. Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy
42. Gwarancja 2-letnia
43. Head airbags front, Head airbags rear
44. Headlamp wash
45. Heated seat driver, Heated seat passenger
46. Hill holder
47. Interfejs Android Auto - połączenie przewodowe i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe
54. Kamera cofania BGM
55. Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych
56. Kierownica skórzana tróramienna
57. Klamki zewnętrzne lakierowane
58. LED Daytime running lights
59. LED front dim light
60. LED rear lights
61. Lane control assistant
62. Lane control assistant
63. Leather gearshifter/switch
64. Listwy drzwi w kolorze czarnym
65. Luggage compartment cover
66. Luggage:other
67. Lumbar adjust driver electric
68. Lusterka zewnętrzne lakierowane
69. Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera
70. Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych
71. On board computer
72. On board monitor, Radio, Touchscreen monitor
73. Other
74. Other
75. Other
76. Other
77. Other
78. Other
79. Other
80. Passenger seat height adjustable
81. Power assisted brakes
82. Power windows front, Power windows rear
83. Pre-Crash System
84. Radio
85. Rear bench foldable in two separate parts
86. Rear bench foldable in two separate parts
87. Rear-view mirror autodimming
88. Relingi dachowe aluminiowe
89. Side airbag driver and passenger
90. Steering wheel manually adjustable
91. System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
92. System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
93. System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED
94. Tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej
95. Tinted rear windows
96. Traction control
97. Traffic sign recognition
98. Tyre pressure control (RDC)
99. USB in
100. USB in

48. Interior decoration: other
49. Interior lights: other accessories
50. Interior lights: other accessories
51. Interior: other
52. Interior: other

53. Interior: other

101. Uni-Lackierung
102. Uruchamianie silnika przyciskiem
103. Vehicle immobilizer
104. Zamek centralny sterowany zdalnie
105. Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense
106. Światła drogowe automatyczne AHB

Dealer's equipment (selected items)

1. Metallic paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
The specific type of the operation -
Braki, uszkodzenia stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 29-09-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 300
9	Rear left fender	150 - 200
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/31

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Informacja w CEEPIK pojazd TAXI.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 31.
Kierownica (na wprost)





Photo 32.
Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 36.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 38.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Fotel prz. lew. - Inne 1