

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	40/21/11/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	02429/EI/23
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Ploter Termiczny 3D ATMS
Nr fabryczny:	ATMS/2023/801PT
Data sporządzenia raportu:	29-11-2024
Wartość rynkowa:	-
Wartość wymuszona:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 26-08-2024r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem raportu jest ploter Termiczny 3D ATMS. Termiczne plotery tnące to urządzenia służące do cięcia różnych materiałów poddających się obróbce termicznej. Cięcie odbywa się za pomocą rozgrzanego do wysokiej temperatury drutu oporowego.

Dane identyfikacyjne:

Nazwa:	Ploter termiczny
Producent:	ATMSolutions Sp.z o. o.
Typ/model:	Ploter termiczny 1212 3D
Numer fabryczny:	ATMS/2023/801PT
Rok produkcji:	2023 (przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej)

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Moc lasera:	3 kW
Napięcie zasilania:	230 V
Częstotliwość zasilania:	50 Hz
Masa własna:	750 kg
Wysokość obróbki:	700 mm
Wymiary stołu roboczego:	1300x1820 mm
Wyposażenie:	- Komputer PC - Monitor z myszką i klawiaturą

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia zewnątrz, urządzenie zmagazynowane na hali zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania - brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po przeprowadzeniu pełnej próby pracy
Brak przewodu zasilania do komputera PC.

Wykryto typowe uszkodzenia eksploatacyjne takie jak zabrudzenia i zarysowania obudowy oraz stołu roboczego oraz obudowy urządzenia. Urządzenie rozmontowane, istnieje możliwość wykrycia dodatkowych braków po montażu urządzenia.

Przed rozpoczęciem eksploatacji wskazane przeprowadzenie serwisu

Stan urządzenia określono jako średni

Nie okazano dokumentacji do urządzenia

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Rok produkcji przyjęty na podstawie oświadczenia dostawcy

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Załączniki























































