

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/01743/21/01/12
Nr zlecenia/szkody: 16/023769
Data zlecenia: 12-01-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzecznicy:
Sylwester Kowalski
DEKRA Polska - Centrala
Norbert Kutyla
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0112947
Producent	VOLVO
Model	S60 13-19
Typ/wersja	S60 D2 Drive-E Momentum aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1566
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2090
Rozstaw osi 1/2	2776
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1969
Moc silnika [KM/kW]	120/88
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	SK413KG
VIN	YV1FS78C0G2397217
Data 1. rejestracji	09-07-2015
Rok produkcji	2015
Stan licznika [km]	183 883 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Czerwony/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	Fortuna, Winet-max A1	215/50 17 95V	7,5 mm
	lewo	Fortuna, Winet-max A1	215/50 17 95V	6,0 mm
tylna	prawo	Fortuna, Winet-max A1	215/50 17 95V	6,0 mm
	lewo	Fortuna, Winet-max A1	215/50 17 95V	7,0 mm

W wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 27. Podłokietnik przedni |
| 2. AQS - System poprawy jakości powietrza | 28. Podświetlane lusterka do makijażu |
| 3. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 29. Przyciemniające się lusterko wsteczne |
| 4. Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu | 30. Przycisk blokady drzwi po stronie pasażera |
| 5. Czujnik deszczu | 31. Radio High Performance Sound 1CD/MP3/WMA, 4x40W, 8 głośników, USB, zestaw Bluetooth, LCD 5-cali |
| 6. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 32. Sterowanie systemu audio z koła kierownicy |
| 7. DSTC - system kontroli stabilności i trakcji | 33. System Start-Stop |
| 8. Dywaniki - wykładzina | 34. System szybkiego ogrzewania wnętrza PTC |
| 9. Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą | 35. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych SIPS |
| 10. EBA - system wspomagania nagłego hamowania | 36. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS |
| 11. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 37. Szyby barwione |
| 12. EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania | 38. Tapicerka winylowo-tekstylna Tylosand |
| 13. Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego foteli | 39. Tempomat |
| 14. Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne | 40. Tylne kanapa dzielona 40/20/40 |
| 15. Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża | 41. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie |
| 16. Elektrycznie sterowany hamulec postojowy | 42. Uchwyty na kubki z przodu |
| 17. Felgi aluminiowe 17 PALLENE z ogumieniem 215/50 | 43. Układ RSC (Roll Stability Control) |
| 18. Filtr przeciwpyłkowy | 44. Układ kontroli trakcji Corner Traction Control |
| 19. Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem | 45. Układ ułatwiający ruszanie pod górę - HSA |
| 20. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 46. Układ wspomagania hamowania City Safety |
| 21. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 47. Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| 22. Komputer pokładowy | 48. Wykończenie wnętrza Shimmer Graphite |
| 23. Lakier uni | 49. Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 24. Lampki do czytania z przodu i z tyłu | 50. Światła LED do jazdy dziennej (DRL) |
| 25. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 51. Światła boczne obrysowe |
| 26. Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE | |

W wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył | | - |
| 2. Pakiet BUSINESS CONNECT | | - |
| 3. Rezygnacja z oznaczenia wersji silnikowej | | - |
| 4. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Active TFT (8-cali) | | - |
| 5. Śruby antykradzieżowe do kół | | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia, braki -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 15-01-2021

Rzecznik DEKRA:
Sylwester Kowalski
Norbert Kutyla

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Łotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupki przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	150 - 300
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Łotnik tylny lewy	150 - 200
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupki przedni prawy	150 - 300
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

Skan pozwolenia czasowego.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego z UE

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ograniczenia parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

<https://domvolvo.volvocars-partner.pl/kontakt/>

Dom Volvo

Puławska 558/560

02-884 Warszawa

Tel: (22) 777 00 00

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu

strona 5/22

wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Słaba bateria w kluczyku.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Widok przez lewe tylne drzwi




Fot. 12.
Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód




Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 24.
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 26.
Tapicerka drzwi przednich lewych (Przetarcie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Pas bezpieczeństwa przedni lewy (Przetarcie)



Fot. 28.

Konsola środkowa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Poziom oleju



Fot. 30.
Bateria kluczyka do wymiany

