

## WYCENA WARTOŚCI

<b>Zamawiający:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	127/29/04/2026/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	24/022731
<b>Wykonawca:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Midikoparka JCB 86C-2
<b>Nr fabryczny:</b>	JCB8ADA1VM2736262
<b>Data sporządzenia:</b>	08-05-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 05.05.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest midikoparka gąsiennicowa JCB 86C-2 wykorzystywana do wykopów na małych przestrzeniach oraz w trudnodostępnych miejscach. Ze względu na gumowe gąsienice możliwość wjazdu bez niszczenia podłoża.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Midikoparka gąsiennicowa
<b>Producent:</b>	JCB
<b>Typ/model:</b>	86C-2
<b>Numer fabryczny:</b>	JCB8ADA1VM2736262
<b>Przebieg:</b>	1777 mth
<b>Rok produkcji:</b>	2021

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>Masa operacyjna:</b>	8698 kg
<b>Moc silnika:</b>	48 kW
<b>Maks prędkość jazdy:</b>	5 km/h
<b>Wysokość transportowa:</b>	2706 mm
<b>Szerokość transportowa:</b>	2300 mm
<b>Szerokość gąsienicy:</b>	450 mm
<b>Wyposażenie:</b>	Szybkozłącze łyżka skarpowa 1500 mm łyżka kopiąca 900 mm łyżka kopiąca 600 mm łyżka kopiąca 450 mm łyżka kopiąca 300 mm Lemiesz Radio Klimatyzacja

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Podczas próby stwierdzono luzy na obrotnicy maszyny, słyszalne stuki. Dodatkowo pęknięte cięgna otwierania/zamykania łyżki. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń, wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków z silnika. Stwierdzono zabrudzenie olejem w okolicy korka wlewowego.

Stwierdzono zapocenia olejowe na rozdzielaczu hydraulicznym oraz wycieki oleju w okolicy napędów gąsienic.

Poziom oleju hydraulicznego poniżej minimum.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- drzwi L – uszkodzony zamek,
- obudowy dolne – wgniecenia, zarysowania, ogniska korozji,
- kabina – zadrapania z miejscowymi ogniskami korozji,
- pokrywa silnika – uszkodzony zamek,
- gąsienice – miejscowe przecięcia,

Komunikat komputera: niski poziom oleju hydraulicznego. Poziom oleju hydraulicznego na wskaźniku również poniżej minimum. Dodatkowo odczytano aktywne błędy P0191-24, P0191-29, P0191-25. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Do następnego przeglądu pozostało 225h – zgodnie z informacją z komputera pokładowego.

Nie okazano dokumentacji serwisowej ani historii eksploatacji.

Stan wizualny maszyny ocenia się na przeciętny.

W trakcie oględzin stwierdzono numer VIN na elemencie stałym oraz oznaczenie CE na tabliczce znamionowej.

Do oględzin okazano 2 kluczyki do stacyjki.

#### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### **CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











