

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/21621/26/03/11
 commission/ damage No. : 24/023282
 Date of commission: 11-03-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
 DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0133135
Manufacturer	SKODA
Model	Fabia III Kombi 18-22
Type / version	Fabia 1.0 TSI Ambition
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1117
Gross vehicle weight [kg]	1602
Wheelbase 1/2	2470
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	999
Engine Power [hp/kW]	110/81
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	WZ589HV
VIN / serial number	TMBJR6NJ6LZ122411
Date of first registration	23-11-2020
Date of next. tech. test	05-02-2027
Year of manufacture	2020 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	414 277 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	BARUM, POLARIS 5	185/60 15 84T	6,0 mm
	left	BARUM, POLARIS 5	185/60 15 84T	6,5 mm
back	right	BARUM, POLARIS 5	185/60 15 84T	6,0 mm
	left	BARUM, POLARIS 5	185/60 15 84T	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Active Tyre pressure control, Antilock-Brake-System (ABS), Automatic limited slip differential, Brake Assist, Distribution of braking force electronically, Other, Traction control | 29. Mobile Tire System |
| 2. Air conditioning | 30. On board computer |
| 3. Automatic dimlight activation | 31. Other |
| 4. Bluetooth interface | 32. Other |
| 5. Bord communication: other, Radio, USB in | 33. Other |
| 6. Central locking, Other | 34. Other |
| 7. Child seat fixation | 35. Other |
| 8. DAB radio | 36. Other |
| 9. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 37. Other |
| 10. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 38. Other |
| 11. Driver seat height adjustable | 39. Other |
| 12. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 40. Passenger airbag |
| 13. Exterior design: other | 41. Power steering |
| 14. Exterior design: other | 42. Power windows front |
| 15. Extra power outlet | 43. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 16. Headrests front, Rear headrests | 44. Rear wiper |
| 17. Hill holder | 45. Seatbelt pretensioner front |
| 18. Interior decoration: other | 46. Side indicators |
| 19. Interior lights: other accessories | 47. Start/Stop system |
| 20. Interior: other | 48. Steel rims |
| 21. Interior: other | 49. Steering wheel manually adjustabe |
| 22. Interior: other | 50. Storage facilities in general |
| 23. Interior: other | 51. Storage facilities in general |
| 24. Interior: other | 52. Storage facilities in general |
| 25. Interior: other | 53. Tinted rear windows |
| 26. LED Daytime running lights | 54. Uni-Lackierung |
| 27. Luggage compartment cover | 55. Vehicle imobilizer |
| 28. Luggage compartment partitioning | 56. Windscreenwiper: other |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Light Alloy wheels 15'' | - |
| 2. Park Distance Control rear | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Braki uszkodzenia, -

Gas-fittings

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 17-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 1000
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 1000
16	Right front pillar	150 - 300
17	Front right fender	150 - 1000

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation

Vehicle documents

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

-
- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
 - This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
 - An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
 - The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
 - This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
 - The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Informacja w dowodzie rejestracyjnym gaz LPG 2024-07-18. Informacja wymień baterie w kluczyku. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.”

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tyl



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.
Dokumentacja instalacji gazowej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 35.
Książka serwisowa – dane



Photo 36.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 37.
Instrukcje



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu




Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 46.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Zderzak - Inne 1




Photo 48.
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 50.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 55.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Dodatkowa lampa stopu - zdjęcie poglądowe 1



Photo 58.

Dodatkowa lampa stopu - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1




Photo 62.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 72.
Reflektor przeciwmgielny L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.
Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1



Photo 74.
Pokrywa schowka deski rozdź - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 76.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 78.
Fotel prz. praw. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.
Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1




Photo 82.
Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Inne 1