

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/97039/26/10/16
Nr zlecenia/szkody: 00005/EO/23
Data zlecenia: 16-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0145374
Producent	BMW
Model	Seria 6 Gran Turismo [G32] 20-23
Typ/wersja	620d xDrive mHEV aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1890
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2550
Rozstaw osi 1/2	3070
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WU3730P
VIN	WBAJY01040CJ01405
Data 1. rejestracji	27-09-2021
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	105 574 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/1-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	245/50 18 100Y	3,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	245/50 18 100Y	3,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	245/50 18 100Y	3,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	245/50 18 100Y	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 32. Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne |
| 2. Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi) | 33. Podłokietniki z przodu i z tyłu |
| 3. Asystent parkowania z kamerą cofania | 34. Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi |
| 4. Asystent świateł drogowych | 35. Połączenie Alarmowe (Intelligent Emergency Calling) |
| 5. BMW ID | 36. Przełącznik właściwości jezdnych |
| 6. BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wyż. wskaźników 12.3", wyż. 12.3", RDS, 2xUSB, LTE, BT, WiFi) | 37. Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto |
| 7. Bagażnik automatycznie otwierany-zamykany | 38. Real Time Traffic Information |
| 8. Czujnik ciśnienia w ogumieniu | 39. Reflektory LED z tyłu |
| 9. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 40. Reflektory adaptacyjne LED |
| 10. Czujnik kolizji | 41. Servotronic |
| 11. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | 42. Spoiler tylny, wysuwany |
| 12. Dywaniki welurowe | 43. System alarmowy sterowany pilotem |
| 13. Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu w proporcji 40:20:40 | 44. System bezkluczykowy Start/Stop |
| 14. Felgi aluminiowe 18", Multi-Spoke 619, z ogumieniem 245/45 | 45. Szyby atermiczne |
| 15. Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie | 46. Tapicerka skórzana Dakota |
| 16. Gniazdo 12V | 47. Technologia Active Air Stream |
| 17. Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold | 48. TeleServices |
| 18. Immobilizer elektroniczny (EWS) | 49. Telefonnia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem |
| 19. Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna | 50. Tempomat z funkcją hamowania |
| 20. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji | 51. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 21. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie | 52. Uchwyt na napoje |
| 22. Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie | 53. Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku |
| 23. Lakier niemetalizowany | 54. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC |
| 24. Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie | 55. Usługi Concierge |
| 25. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 56. Usługi ConnectedDrive |
| 26. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 57. Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App |
| 27. Obrazowania szyb - chromowane | 58. Widok zdalny 3D |
| 28. Oświetlenie powitalne | 59. Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej |
| 29. Pakiet lusterek zew. (elektrycznie: regulowane, składane, podgrzewane; kierowcy elektrochromatyczne) | 60. Zestaw 6 głośników stereo |
| 30. Pasywana ochrona pieszych | 61. Zestaw naprawczy do opon |
| 31. Podgrzewane dysze spryskiwaczy | 62. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Aktywna wentylacja foteli przednich -

2. Fotele przednie i tylne ogrzewane	-
3. Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie	-
4. Hotspot WiFi	-
5. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową	-
6. Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD	-
7. Koło kierownicy ogrzewane	-
8. Ogrzewanie postojowe	-
9. Oświetlenie ambientowe	-
10. Pakiet naprawczy Repair Inclusive 4 lata / 200.000 km	-
11. Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 100.000 km	-
12. Reflektory laserowe BMW	-
13. Rezygnacja z emblematu modelu	-
14. Rolety przeciwsłoneczne	-
15. Stylistyka zewnętrzna Chrome Line	-
16. System Active Protection	-
17. System domykania drzwi	-
18. Systemy asystujące kierowcy Professional	-
Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go	
Asystent unikania kolizji	
Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z przodu	
Systemy asystujące kierowcy	
Asystent kierowania i pasa ruchu	
Asystent zatrzymania awaryjnego	
Asystent pasa awaryjnego	
Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną i ingeren. w układ kierowniczy	
Ostrzeganie o skrzyżowaniach z funkcją hamowania w mieście	
19. Szyby tylne przyciemniane	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

parking

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Rysy na samochodzie. Minął termin wymiany płynu hamulcowego od 09/2026. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. ksero Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48.
Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 54.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.


Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.


Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1