

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	32/28/07/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/026754
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Odbiornik GNSS TRIMBLE R2
Nr fabryczny:	5638S05215
Data sporządzenia raportu:	31-07-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 30.07.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest odbiornik GNSS TRIMBLE R2 znajdujący zastosowanie w geodezji, pomiarach terenowych a także w systemach informacji geograficznej. Urządzenie odczytuje sygnały ze wszystkich konstelacji satelitów GNSS oraz systemów wzmacniania.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Odbiornik GNSS
Producent:	TRIMBLE
Model:	R2
Rok produkcji:	-
Numer fabryczny:	5638S05215
Wbudowana antena:	L1/L2 (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS), MSS (RTX), L1 SBAS
Liczba kanałów:	220
Komunikacja:	USB, Wi-Fi, Bluetooth
Wymiary:	Wysokość: 11,4 cm Średnica: 14 cm
Zasilanie:	Wymienny akumulator lub zasilanie sieciowe
Wyposażenie:	Torba transportowa Ładowarka na 2 akumulatory TRIMBLE CHARGER DUAL BATTERY SLOT, nr seryjny: 024701208280022B, rok produkcji: 2020, Akumulatory TRIMBLE 92670 – 2 szt. Akumulator TRIMBLE BSC005 Uchwyt mocujący

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin do odbiornika włożono akumulator, po naciśnięciu włącznika przycisk podświetlił się na zielono. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych ze względu na brak kontrolera oraz przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy. Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono:

- przewód zasilający do ładowarki – brak,

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia itp.

Stan wizualny urządzenia określa się jako dobry.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



