

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/56391/25/07/31
Nr zlecenia/szkody: 20/002083
Data zlecenia: 31-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0125126
Producent	JEEP
Model	Grand Cherokee 16-20
Typ/wersja	Gr. Cherokee 6.4 V8 SRT8
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2343
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2949
Rozstaw osi 1/2	2915
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	6417
Moc silnika [KM/kW]	468/344
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WZ6228Y
VIN	1C4RJFDJ1KC748431
Data 1. rejestracji	12-08-2019
Data nast. bad. techn.	23-01-2026
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	141 718 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01 SUV	295/40 20 110V	8,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01 SUV	295/40 20 110V	8,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01 SUV	295/40 20 110V	8,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01 SUV	295/40 20 110V	8,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABA - zaawansowany system hamowania awaryjnego
2. ABS
3. Airbag - 6 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki -przód, kurtyny powietrzne)
4. Airbag kolan kierowcy
5. Aktywne zagłówki przednie
6. Aktywny system napędu 4x4 SRT8 Selec-Trac (tryby: tor, sport, auto, śnieg, holowanie)
7. Asystent parkowania przodem/tyłem ParkSense
8. Asystent parkowania równoległego i prostopadłego
9. Asystent pasa ruchu (Lane Departure Warning plus)
10. Autoalarm DeLuxe
11. Automatyczne poziomowanie lamp przednich
12. Automatyczne włączanie świateł
13. BAS - system wspomagania awaryjnego hamowania
14. Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go przyciskiem START/STOP
15. Chromowane końcówki rur wydechowych
16. Chromowane końcówki rur wydechowych, podwójne
17. Czujnik deszczu i wycieraczek
18. Dach szklany reg. elektrycznie (dwa okna dachowe z zasłonami nad drugim rzędem) - CommandView
19. Dywaniki luksusowe, przód i tył
20. Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
21. EARS - system reakcji powypadkowej
22. ELSD - elektronicznie sterowany tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym
23. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
24. El. podnoszenie szyb, przód i tył
25. Elektrycznie otwierana kłapa bagażnika
26. Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem
27. Fotel kierowcy i pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią fotela kierowcy
28. Fotele przednie z 4-płaszczyznową elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
29. Fotele przednie, ogrzewane
30. Fotele przednie, wentylowane
46. Kompatybilność Carplay / Android Auto
47. Komputer pokładowy z kompasem i wskaźnikiem temperatury
48. Konfigurowane tryby jazdy (moc silnika, obroty, sterowanie skrzynią biegów)
49. Koło zapasowe, dojazdowe
50. Lakier uni
51. Lampy Bi-ksenonowe, adaptacyjne
52. Lampy tylne w technologii LED
53. Lampy z systemem SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi
54. Listwy dachowe - czarne
55. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane, automatycznie przyciemniane
56. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się z wbudowanym mikrofonem
57. Maty podłogowe Premium Berber
58. Pamięć ustawień radia/fotela kierowcy/lusterek bocznych
59. Poszerzone nadkola
60. RAB - system gotowości hamulców
61. RBS - system osuszania hamulców
62. Skórzane obszycie deski rozdzielczej, podłokietników w drzwiach i centralnego podłokietnika
63. Spojlery boczne w kolorze nadwozia
64. Sportowe pedały
65. Sportowy układ kierowniczy
66. Spryskiwacze lamp przednich
67. System aktywnego wyciszenia ANC
68. System komunikacji bezprzewodowej bluetooth uconnect phone ze sterowaniem głosowym
69. System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem
70. System monitorowania martwych pól widzenia / detektor obiektów przecinających drogę cofania
71. System multimedialny Uconnect 8,4 z nawigacją - 8,4 ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring
72. System nagłośnienia Harman Kardon (19 głośników)
73. System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus
74. TSC - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
75. Tapicerka skórzana Nappa Plus, perforowana z przeszyciami

- | | |
|--|---|
| 31. Fotele tylne, ogrzewane | 76. Tempomat aktywny ACC |
| 32. Gniazdo 12V w bagażniku | 77. Tylna kanapa składana, dzielona w proporcji 60/40 |
| 33. Gniazdo SD | 78. Tylne szyby dodatkowo przyciemniane |
| 34. Gniazdo USB | 79. Uchwyty do mocowania fotelików dziecięcych LATCH |
| 35. Gniazdo USB, podwójne | 80. Uchwyty na kubki - przód/tył (podświetlane) |
| 36. HSA - asystent ruszania pod górę | 81. Uconnect LIVE serwis |
| 37. Hamulce Brembo | 82. Wspomaganie układu kierowniczego - elektro-hydrauliczne |
| 38. Immobilizer | 83. Wyświetlacz osiągow Performance |
| 39. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 84. Wzmacniacz 506 Watt |
| 40. Kierownica sportowa w skórze | 85. Wzmacniacz 825 Watt |
| 41. Kierownica z łopatkami zmiany biegów | 86. Zawieszenie aktywne z 2 trybami pracy |
| 42. Kierownica, podgrzewana | 87. Zawieszenie sportowe SRT High Performance |
| 43. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 88. Światła do jazdy dziennej LED |
| 44. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa z czujnikiem podczerwieni i filtrem powietrza | 89. Światła przeciwmgielne SRT |
| 45. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie z pamięcią ustawień | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Felgi aluminiowe 20 Black Satin z ogumieniem | | - |
| 2. Lakier metalik | | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

- | | | |
|--|-------|---|
| Aktualna sytuacja rynkowa | | - |
| Wcześniejsze naprawy | | - |
| Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa | | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 18-08-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 300
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 500
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	150 - 1000

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/46

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Lewy przedni reflektor luźny. Nierówna praca silnika. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 46.

Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Listwa błotnika przedniego P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Listwa drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.


Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70.

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 72.
Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 74.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1